TECHNICKÝ PROTOKOL

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VOZIDLA

RZ	1AC F357
Značka a typ vozidla	Škoda OCTAVIA COMBI
Druh vozidla	osobní
Číslo karoserie VIN	TMBJG8NX4RY129068
Technický průkaz číslo	
Rok výroby	2024
Uvedení do provozu	02/2024
Stav km	116.490 km
Barva karoserie	bílá moon
STK / Emise do	02/2028
Země původu	ČR
Odpočet DPH	■ ano ☐ ne

KAROSERIE

Karoserie	☐ původní ☐ koroze ■ opravovaná

Pokud opravovaná, rozsah opravy / poznámka

levá přední strana lakovaná

POPIS TECHNICKÉHO STAVU VOZIDLA


Údržba v autorizovaném servisu	■ ano ☐ ne
Poslední servisní prohlídka	09/2025 - 91.042 km - prohlídka s výměnou oleje
Záruka mobility	■ ano ☐ ne
Servisní knížka	■ ano ☐ ne
Ostatní dokumentace k vozu	
Klíče od vozu / počet	2x
Poznámka	


záruka mobility: 09/2027


PROVOZNÍ NÁPLNĚ


Motorový olej	poslední výměna dne		při	km
Množství / stav oleje	■ ok	☐ nedostatečné	☐ doporuč. výměna	
Chladicí kapalina				
Množství / stav chladicí kapaliny	■ ok	☐ nedostatečné	☐ doporuč. výměna	
Brzdová kapalina	poslední výměna dne		při	km
Množství / stav brzdové kapaliny	■ ok	☐ nedostatečné	☐ doporuč. výměna	


AKTUÁLNÍ POŠKOZENÍ KAROSERIE A TLOUŠŤKA LAKU











POHON VOZU

Pohon
- [x] 4x2
- [ ] 4x4

Stav
- [ ] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] zjevná závada
- [ ] doporučená výměna oleje v rozvodovce

Poznámka

MOTOR

Motor
- [x] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] po výměně

Chod motoru
- [ ] zvýšená hlučnost
- [ ] snížený výkon
- [ ] kouřivost
- [ ] zvýšená spotřeba oleje
- [ ] zjevná závada

Stav rozvodového řemene / řetězu
- [x] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] doporučená výměna

Poznámka

SPOJKA

Spojka
- [x] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] snížená účinnost
- [ ] doporučená oprava / výměna
- [ ] hlučnost / vibrace setrvačníku

Poznámka

PŘEVODOVKA

Převodovka
- [x] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] po výměně
- [ ] zvýšená hlučnost
- [ ] zjevný únik oleje
- [ ] zjevná funkční vada

Poznámka

NÁPRAVA

Přední náprava
- [x] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] vůle v uložení a závěsech
- [ ] mechanické poškození
- [ ] snížená účinnost

Zadní náprava
- [x] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] vůle v uložení a závěsech
- [ ] mechanické poškození
- [ ] snížená účinnost

Poznámka

ŘÍZENÍ

Řízení
- [x] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] zvýšená vůle
- [ ] projevy netěsnosti
- [ ] táhne stranou
- [ ] zjevná závada

Poznámka

BRZDY

Brzdy
- [x] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] po výměně
- [ ] snížená účinnost
- [ ] zjevná závada
- [x] doporučená výměna
- [ ] koroze

Stav obložení

Ruční brzda
- [x] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] dlouhý proběh
- [ ] snížená účinnost
- [ ] zjevná závada

Poznámka

TLUMIČE

Tlumiče
- [x] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] po výměně
- [ ] snížená účinnost
- [ ] doporučená výměna

Poznámka

27.7g

VÝFUKOVÝ SYSTÉM

Výfukový systém
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] po výměně
- [ ] zvýšený hluk
- [ ] zvýšená koroze
- [ ] netěsnosti
- [ ] doporučená výměna

Filtr pevných částic DPF? [■] ano [ ] ne

Stav filtru DPF
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] zjevná závada / nutná výměna
- [ ] doporučená výměna

Stav 27.7g

Poznámka

DVEŘE

Dveře
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [■] zámky nepoškozeny
- [ ] vadný zámek
- [ ] vůle v závěsech
- [■] plynové vzpěry funkční
- [ ] el. vzpěry funkční
- [ ] zjevná závada

Poznámka

INTERIÉR

Interiér
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] bez poškození
- [ ] poškozený
- [ ] znečištěný

Poznámka

KLIMATIZACE

Klimatizace
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] snížená účinnost
- [ ] hlučnost

Poznámka

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

Bezpečnostní pásy
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] poškozené
- [ ] chybějící
- [ ] nutná oprava
- [ ] zjevná závada

Poznámka

AIRBAGY

Airbagy
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] zjevná závada

Poznámka

SEDADLA

Stav sedadel
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] znečištěná
- [■] funkční posun + sklápění
- [■] funkční vyhřívání sedaček
- [ ] zjevná závada

Poznámka

OKNA / SKLA

Okna / skla
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [■] funkční výhřev
- [■] funkční ostřik
- [ ] mírně poškozené, posekané od kamínků
- [ ] poškozená

Poznámka

AKUMULÁTOR

Akumulátor
- [■] původní
- [ ] po výměně
- [ ] snížená účinnost
- [ ] doporučená výměna

Poznámka

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Světlomety, konc. světla, mlhovky, směrovky	■ funkční	☐ nefunkční
Osvětlení interiéru, osvětlení a funkce přístrojové desky	■ funkční	☐ nefunkční
Vyhřívání a ovládání oken, přední + zadní stěrače, ostřikovače	■ funkční	☐ nefunkční
Klimatizace, topení, ventilátor, nezávislé topení	■ funkční	☐ nefunkční
Navigace, rádio, přehrávač	▪ funkční	☐ nefunkční
Poznámka		

POVINNÁ VÝBAVA

Rezervní kolo	■ ano	☐ ne	**Dezén v mm** 8
Lékárnička	■ ano	☐ ne	
Trojúhelník	■ ano	☐ ne	
Kompletní nářadí (zvedák, klíč na kola, sada žárovek, vesta)	■ ano	☐ ne	

PNEUMATIKY A DISKY

Typ disků	☐ ocelové	■ hliníkové
Typ pneu	☐ letní	■ zimní
Výrobce, značka, rozměr	SAVA 205/60 R16	
Stav pneu v mm	LP 6	LZ 8
	PP 6	PZ 8
Odpovídá homologaci	■ ano	☐ ne
Doporučená výměna	☐ ano	■ ne
Bezp. šrouby kol	☐ ano	■ ne
Poznámka		

POZNÁMKY

PROVOZNÍ ODĚRKY A DEFORMACE, LZ POSTRANICE DEFORMACE, ZADNÍ NÁRAZNÍK ODŘENÝ

ZA HAVEX AUTO

Zpracoval (mechanik - datum, jméno, podpis) 27.5.2026 ŽĎÁNSKÝ

Převzal (technik - datum, jméno, podpis)

PROVOZOVATEL

Potvrzuji správnost shora uvedených údajů a prohlašuji, že jsem nezatajil žádné vady a poškození, které by měly vliv na stav vozidla a jeho cenu.

V dne

Podpis (razítko)

KUPUJÍCÍ

Potvrzuji převzetí vozidla a potvrzuji, že jsem byl s jeho stavem seznámen.

V dne

Podpis (razítko)