HAVEX auto IMOFA HAVEX mobility Jsme členy programů | Das WeltAuto. ŠKODA Plus

TECHNICKÝ PROTOKOL

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VOZIDLA

RZ	8H3 4219
Značka a typ vozidla	Š.Octavia Combi 2.0 TDI 110 kW DSG Style
Druh vozidla	OA
Číslo karoserie VIN	TMBJJ8NX8RY122397
Technický průkaz číslo	
Rok výroby	2024
Uvedení do provozu	17.4.2024
Stav km	42467
Barva karoserie	Šedá Graphite metalíza
STK / Emise do	4/2028
Země původu	ČR
Odpočet DPH	■ ano ☐ ne

KAROSERIE

Karoserie	■ původní ☐ koroze ■ opravovaná

Pokud opravovaná, rozsah opravy / poznámka

Provozní oděrky,.
Lakované díly: PP + PZ dveře.

POPIS TECHNICKÉHO STAVU VOZIDLA

Údržba v autorizovaném servisu	■ ano ☐ ne
Poslední servisní prohlídka	2.6.2026 při 42465 km
Záruka mobility	■ ano ☐ ne
Servisní knížka	■ ano ☐ ne
Ostatní dokumentace k vozu	NÁVOD
Klíče od vozu / počet	2 ks
Poznámka	

PROVOZNÍ NÁPLNĚ

Motorový olej	poslední výměna dne 2.6.2026 při 42465 km
Množství / stav oleje	■ ok ☐ nedostatečné ☐ doporuč. výměna
Chladicí kapalina	
Množství / stav chladicí kapaliny	■ ok ☐ nedostatečné ☐ doporuč. výměna
Brzdová kapalina	poslední výměna dne při km
Množství / stav brzdové kapaliny	■ ok ☐ nedostatečné ☐ doporuč. výměna

AKTUÁLNÍ POŠKOZENÍ KAROSERIE A TLOUŠŤKA LAKU



POHON VOZU

Pohon
- [■] 4x2
- [ ] 4x4

Stav
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] zjevná závada
- [ ] doporučená výměna oleje v rozvodovce

Poznámka

MOTOR

Motor
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] po výměně

Chod motoru
- [ ] zvýšená hlučnost
- [ ] snížený výkon
- [ ] kouřivost
- [ ] zvýšená spotřeba oleje
- [ ] zjevná závada

Stav rozvodového řemene / řetězu
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] doporučená výměna

Poznámka

SPOJKA

Spojka
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] snížená účinnost
- [ ] doporučená oprava / výměna
- [ ] hlučnost / vibrace setrvačníku

Poznámka

PŘEVODOVKA

Převodovka
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] po výměně
- [ ] zvýšená hlučnost
- [ ] zjevný únik oleje
- [ ] zjevná funkční vada

Poznámka

NÁPRAVA

Přední náprava
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] vůle v uložení a závěsech
- [ ] mechanické poškození
- [ ] snížená účinnost

Zadní náprava
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] vůle v uložení a závěsech
- [ ] mechanické poškození
- [ ] snížená účinnost

Poznámka

ŘÍZENÍ

Řízení
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] zvýšená vůle
- [ ] projevy netěsnosti
- [ ] táhne stranou
- [ ] zjevná závada

Poznámka

BRZDY

Brzdy
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] po výměně
- [ ] snížená účinnost
- [ ] zjevná závada
- [ ] doporučená výměna
- [ ] koroze

Stav obložení

Ruční brzda
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] dlouhý proběh
- [ ] snížená účinnost
- [ ] zjevná závada

Poznámka

Stav brzd: přední 60 % + zadní 50 %

TLUMIČE

Tlumiče
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] po výměně
- [ ] snížená účinnost
- [ ] doporučená výměna

Poznámka

VÝFUKOVÝ SYSTÉM

Výfukový systém
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] po výměně
- [ ] zvýšený hluk
- [ ] zvýšená koroze
- [ ] netěsnosti
- [ ] doporučená výměna

Filtr pevných částic DPF? [■] ano [ ] ne

Stav filtru DPF
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] zjevná závada / nutná výměna
- [ ] doporučená výměna

Stav

Poznámka

DVEŘE

Dveře
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [■] zámky nepoškozeny
- [ ] vadný zámek
- [ ] vůle v závěsech
- [ ] plynové vzpěry funkční
- [■] el. vzpěry funkční
- [ ] zjevná závada

Poznámka

INTERIÉR

Interiér
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] bez poškození
- [ ] poškozený
- [ ] znečištěný

Poznámka

KLIMATIZACE

Klimatizace
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] snížená účinnost
- [ ] hlučnost

Poznámka

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

Bezpečnostní pásy
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] poškozené
- [ ] chybějící
- [ ] nutná oprava
- [ ] zjevná závada

Poznámka

AIRBAGY

Airbagy
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] zjevná závada

Poznámka

SEDADLA

Stav sedadel
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] znečištěná
- [■] funkční posun + sklápění
- [■] funkční vyhřívání sedaček
- [ ] zjevná závada

Poznámka

OKNA / SKLA

Okna / skla
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [■] funkční výhřev
- [■] funkční ostřik
- [■] mírně poškozené, posekané od kamínků
- [ ] poškozená

Poznámka

AKUMULÁTOR

Akumulátor
- [■] původní
- [ ] po výměně
- [■] snížená účinnost
- [ ] doporučená výměna

Poznámka

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Světlomety, konc. světla, mlhovky, směrovky	■ funkční	☐ nefunkční
Osvětlení interiéru, osvětlení a funkce přístrojové desky	■ funkční	☐ nefunkční
Vyhřívání a ovládání oken, přední + zadní stěrače, ostřikovače	■ funkční	☐ nefunkční
Klimatizace, topení, ventilátor, nezávislé topení	■ funkční	☐ nefunkční
Navigace, rádio, přehrávač	■ funkční	☐ nefunkční

Poznámka

POVINNÁ VÝBAVA

Rezervní kolo	■ ano	☐ ne	**Dezén v mm** 6
Lékárnička	■ ano	☐ ne	
Trojúhelník	■ ano	☐ ne	
Kompletní nářadí (zvedák, klíč na kola, sada žárovek, vesta)	■ ano	☐ ne	

PNEUMATIKY A DISKY

Typ disků	☐ ocelové	■ hliníkové
Typ pneu	■ letní	☐ zimní
Výrobce, značka, rozměr	GoodYear Efficient 205/55 R17 91V	
Stav pneu v mm	LP 4 mm	LZ 4 mm
	PP 5 mm	PZ 5 mm
Odpovídá homologaci	■ ano	☐ ne
Doporučená výměna	☐ ano	■ ne
Bezp. šrouby kol	☐ ano	■ ne

Poznámka

POZNÁMKY

ZA HAVEX AUTO

Zpracoval (mechanik - datum, jméno, podpis) 11.6.2026 Paul

Převzal (technik - datum, jméno, podpis) 11.6.2026 Čorba

PROVOZOVATEL

Potvrzuji správnost shora uvedených údajů a prohlašuji, že jsem nezatajil žádné vady a poškození, které by měly vliv na stav vozidla a jeho cenu.

V dne

Podpis (razítko)

KUPUJÍCÍ

Potvrzuji převzetí vozidla a potvrzuji, že jsem byl s jeho stavem seznámen.

V dne

Podpis (razítko)