HAVEX auto | IMOFA | CAR CLUB | Jsme členy programů | Das WeltAuto. Kvalitní ojeté vozy. Garantováno. | ŠKODA Plus

TECHNICKÝ PROTOKOL

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VOZIDLA

RZ	1AC Y817
Značka a typ vozidla	Octavia 1.5 TSI Ambition+
Druh vozidla	OA
Číslo karoserie VIN	TMBAR8NX0RY125190
Technický průkaz číslo	
Rok výroby	2024
Uvedení do provozu	2024
Stav km	
Barva karoserie	BÍLÁ
STK / Emise do	4/2028
Země původu	ČR
Odpočet DPH	■ ano ☐ ne

KAROSERIE

Karoserie ☐ původní ☐ koroze ☐ opravovaná

Pokud opravovaná, rozsah opravy / poznámka

Lak vozu má celkové drobné poškození, přední část vozidla poškozena od odletujících kamínků, rýhy na P nárazníku, rýhy na Z nárazníku.


POPIS TECHNICKÉHO STAVU VOZIDLA

Údržba v autorizovaném servisu	■ ano ☐ ne
Poslední servisní prohlídka	2026-04-21 26981km
Záruka mobility	☐ ano ☐ ne
Servisní knížka	■ ano ☐ ne
Ostatní dokumentace k vozu	
Klíče od vozu / počet	2
Vozidlo po havárii	☐ ano ■ ne
Poznámka	

PROVOZNÍ NÁPLNĚ

Motorový olej	poslední výměna dne 2026-04-21 při 26981 km
Množství / stav oleje	■ ok ☐ nedostatečné ☐ doporuč. výměna
Chladicí kapalina	-33°C
Množství / stav chladicí kapaliny	■ ok ☐ nedostatečné ☐ doporuč. výměna
Brzdová kapalina	poslední výměna dne 2026-04-21 při 26981 km
Množství / stav brzdové kapaliny	■ ok ☐ nedostatečné ☐ doporuč. výměna

AKTUÁLNÍ POŠKOZENÍ KAROSERIE A TLOUŠŤKA LAKU



POHON VOZU

Pohon	■ 4x2 ☐ 4x4
Stav	■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ zjevná závada ☐ doporučená výměna oleje v rozvodovce
Poznámka	

MOTOR

Motor	■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ po výměně
Chod motoru	☐ zvýšená hlučnost ☐ snížený výkon ☐ kouřivost ☐ zvýšená spotřeba oleje ☐ zjevná závada
Stav rozvodového řemene / řetězu	■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ doporučená výměna
Poznámka	

SPOJKA

Spojka	■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ snížená účinnost ☐ doporučená oprava / výměna ☐ hlučnost / vibrace setrvačníku
Poznámka	

PŘEVODOVKA

Převodovka	■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ po výměně ☐ zvýšená hlučnost ☐ zjevný únik oleje ☐ zjevná funkční vada
Poznámka	

NÁPRAVA

Přední náprava	**Zadní náprava**
■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání	■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ vůle v uložení a závěsech	☐ vůle v uložení a závěsech
☐ mechanické poškození	☐ mechanické poškození
☐ snížená účinnost	☐ snížená účinnost

Poznámka

ŘÍZENÍ

Řízení	■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ zvýšená vůle ☐ projevy netěsnosti ☐ táhne stranou ☐ zjevná závada
Poznámka	

BRZDY

Brzdy	■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ po výměně ☐ snížená účinnost ☐ zjevná závada ■ doporučená výměna ■ koroze
Stav obložení	
Ruční brzda	■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ dlouhý proběh ☐ snížená účinnost ☐ zjevná závada
Poznámka	Stav obložení 60%

TLUMIČE

Tlumiče	■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ po výměně ☐ snížená účinnost ☐ doporučená výměna
Poznámka	

VÝFUKOVÝ SYSTÉM

Výfukový systém
- [x] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] po výměně
- [ ] zvýšený hluk
- [ ] zvýšená koroze
- [ ] netěsnosti
- [ ] doporučená výměna

Filtr pevných částic DPF?
- [ ] ano
- [x] ne

Stav filtru DPF
- [ ] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] zjevná závada / nutná výměna
- [ ] doporučená výměna

Stav

Poznámka

DVEŘE

Dveře
- [x] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [x] zámky nepoškozeny
- [ ] vadný zámek
- [ ] vůle v závěsech
- [x] plynové vzpěry funkční
- [ ] el. vzpěry funkční
- [ ] zjevná závada

Poznámka

INTERIÉR

Interiér
- [x] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] bez poškození
- [x] poškozený
- [x] znečištěný

Poznámka
Rýhy v interiéru, flek v zavazadlovém prostoru

KLIMATIZACE

Klimatizace
- [x] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] snížená účinnost
- [ ] hlučnost

Poznámka
Doporučena výměna kondenzátoru a doplnění chlad. média

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

Bezpečnostní pásy
- [x] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] poškozené
- [ ] chybějící
- [ ] nutná oprava
- [ ] zjevná závada

Poznámka

AIRBAGY

Airbagy
- [x] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] zjevná závada

Poznámka

SEDADLA

Stav sedadel
- [x] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] znečištěná
- [x] funkční posun + sklápění
- [x] funkční vyhřívání sedaček
- [ ] zjevná závada

Poznámka

OKNA / SKLA

Okna / skla
- [x] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [x] funkční výhřev
- [x] funkční ostřik
- [x] mírně poškozené, posekané od kamínků
- [ ] poškozená

Poznámka

AKUMULÁTOR

Akumulátor
- [x] původní
- [ ] po výměně
- [ ] snížená účinnost
- [ ] doporučená výměna

Poznámka

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Světlomety, konc. světla, mlhovky, směrovky	■ funkční	☐ nefunkční
Osvětlení interiéru, osvětlení a funkce přístrojové desky	■ funkční	☐ nefunkční
Vyhřívání a ovládání oken, přední + zadní stěrače, ostřikovače	■ funkční	☐ nefunkční
Klimatizace, topení, ventilátor, nezávislé topení	■ funkční	☐ nefunkční
Navigace, rádio, přehrávač	▪ funkční	☐ nefunkční

Poznámka

POVINNÁ VÝBAVA

Rezervní kolo	■ ano	☐ ne	**Dezén v mm**
Lékárnička	☐ ano	■ ne	
Trojúhelník	☐ ano	■ ne	
Kompletní nářadí (zvedák, klíč na kola, sada žárovek, vesta)	☐ ano	■ ne	

PNEUMATIKY A DISKY

Typ disků	☐ ocelové	■ hliníkové
Typ pneu	■ letní	☐ zimní
Výrobce, značka, rozměr	Hankook 205/60/R16	
Stav pneu v mm	LP 5,5	LZ 5
	PP 6	PZ 5
Odpovídá homologaci	■ ano	☐ ne
Doporučená výměna	☐ ano	■ ne
Bezp. šrouby kol	☐ ano	☐ ne

Poznámka

Rýhy na LP disku

POZNÁMKY

ZA HAVEX AUTO

Zpracoval (mechanik - jméno, podpis)	Rejman 24/6/2026
Převzal (technik - jméno, podpis)	Tichý 24/6/2026

PROVOZOVATEL

Potvrzuji správnost shora uvedených údajů a prohlašuji, že jsem nezatajil žádné vady a poškození, které by měly vliv na stav vozidla a jeho cenu.

V Nové Pace dne

Podpis (razítko)

KUPUJÍCÍ

Potvrzuji převzetí vozidla a potvrzuji, že jsem byl s jeho stavem seznámen.

V Nové Pace dne

Podpis (razítko)