TECHNICKÝ PROTOKOL

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VOZIDLA

RZ	8AM 9254
Značka a typ vozidla	Octavia Combi 2.0 TDI DSG RS
Druh vozidla	OA
Číslo karoserie VIN	TMBJK8NX4MY077772
Technický průkaz číslo	
Rok výroby	2020
Uvedení do provozu	2021
Stav km	
Barva karoserie	BÍLÁ
STK / Emise do	1/2027
Země původu	ČR
Odpočet DPH	■ ano ☐ ne

KAROSERIE

Karoserie ☐ původní ☐ koroze ☐ opravovaná

Pokud opravovaná, rozsah opravy / poznámka

Lak vozu má celkové drobné poškození, přední část vozidla poškozena od odletujících kamínků, def. Z nárazníku, def. kapoty, důlky na L rámu dveří


POPIS TECHNICKÉHO STAVU VOZIDLA

Údržba v autorizovaném servisu	■ ano ☐ ne
Poslední servisní prohlídka	2026-01-22 154800km
Záruka mobility	☐ ano ☐ ne
Servisní knížka	■ ano ☐ ne
Ostatní dokumentace k vozu	
Klíče od vozu / počet	2
Vozidlo po havárii	☐ ano ■ ne
Poznámka	

PROVOZNÍ NÁPLNĚ

Motorový olej	poslední výměna dne 2026-01-22 při 154800 km
Množství / stav oleje	■ ok ☐ nedostatečné ☐ doporuč. výměna
Chladicí kapalina	-32°C
Množství / stav chladicí kapaliny	■ ok ☐ nedostatečné ☐ doporuč. výměna
Brzdová kapalina	poslední výměna dne 2023-07-10 při 64002 km
Množství / stav brzdové kapaliny	■ ok ☐ nedostatečné ☐ doporuč. výměna

AKTUÁLNÍ POŠKOZENÍ KAROSERIE A TLOUŠŤKA LAKU



POHON VOZU

Pohon	■ 4x2 ☐ 4x4
Stav	■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ zjevná závada ☐ doporučená výměna oleje v rozvodovce
Poznámka	

MOTOR

Motor	■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ po výměně
Chod motoru	☐ zvýšená hlučnost ☐ snížený výkon ☐ kouřivost ☐ zvýšená spotřeba oleje ☐ zjevná závada
Stav rozvodového řemene / řetězu	■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ■ doporučená výměna
Poznámka	

SPOJKA

Spojka	■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ snížená účinnost ■ doporučená oprava / výměna ☐ hlučnost / vibrace setrvačníku
Poznámka	

PŘEVODOVKA

Převodovka	■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ po výměně ☐ zvýšená hlučnost ☐ zjevný únik oleje ☐ zjevná funkční vada
Poznámka	Doporučena výměna oleje v převodovce

NÁPRAVA

Přední náprava	**Zadní náprava**
■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání	■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ vůle v uložení a závěsech	☐ vůle v uložení a závěsech
☐ mechanické poškození	☐ mechanické poškození
■ snížená účinnost	■ snížená účinnost

Poznámka

ŘÍZENÍ

Řízení	■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ zvýšená vůle ☐ projevy netěsnosti ☐ táhne stranou ☐ zjevná závada
Poznámka	

BRZDY

Brzdy	■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ■ po výměně ☐ snížená účinnost ☐ zjevná závada ☐ doporučená výměna ☐ koroze
Stav obložení	
Ruční brzda	■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ dlouhý proběh ☐ snížená účinnost ☐ zjevná závada
Poznámka	Stav obložení 100%

TLUMIČE

Tlumiče	■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ po výměně ■ snížená účinnost ■ doporučená výměna
Poznámka	46,30g

VÝFUKOVÝ SYSTÉM

Výfukový systém	■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ po výměně ☐ zvýšený hluk ☐ zvýšená koroze ☐ netěsnosti ☐ doporučená výměna
Filtr pevných částic DPF?	■ ano ☐ ne
Stav filtru DPF	■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ zjevná závada / nutná výměna ☐ doporučená výměna
Stav	46,30g
Poznámka	

DVEŘE

Dveře	■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ■ zámky nepoškozeny ☐ vadný zámek ☐ vůle v závěsech ■ plynové vzpěry funkční ■ el. vzpěry funkční ☐ zjevná závada
Poznámka	

INTERIÉR

Interiér	■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ bez poškození ■ poškozený ☐ znečištěný
Poznámka	Rýhy v interiéru

KLIMATIZACE

Klimatizace	■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ snížená účinnost ☐ hlučnost
Poznámka	Doporučena výměna klimakompresoru a doplnění chlad. média Doporučena výměna kondenzátoru

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

Bezpečnostní pásy	■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ poškozené ☐ chybějící ☐ nutná oprava ☐ zjevná závada
Poznámka	

AIRBAGY

Airbagy	■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ zjevná závada
Poznámka	

SEDADLA

Stav sedadel	■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ znečištěná ■ funkční posun + sklápění ■ funkční vyhřívání sedaček ☐ zjevná závada
Poznámka	

OKNA / SKLA

Okna / skla	■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ■ funkční výhřev ■ funkční ostřik ■ mírně poškozené, posekané od kamínků ☐ poškozená
Poznámka	

AKUMULÁTOR

Akumulátor	☐ původní ■ po výměně ☐ snížená účinnost ☐ doporučená výměna
Poznámka	

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Světlomety, konc. světla, mlhovky, směrovky	■ funkční	☐ nefunkční
Osvětlení interiéru, osvětlení a funkce přístrojové desky	■ funkční	☐ nefunkční
Vyhřívání a ovládání oken, přední + zadní stěrače, ostřikovače	■ funkční	☐ nefunkční
Klimatizace, topení, ventilátor, nezávislé topení	■ funkční	☐ nefunkční
Navigace, rádio, přehrávač	▪ funkční	☐ nefunkční
Poznámka		

POVINNÁ VÝBAVA

Rezervní kolo	■ ano	☐ ne	**Dezén v mm** 3
Lékárnička	■ ano	☐ ne	
Trojúhelník	■ ano	☐ ne	
Kompletní nářadí (zvedák, klíč na kola, sada žárovek, vesta)	■ ano	☐ ne	

PNEUMATIKY A DISKY

Typ disků	☐ ocelové	■ hliníkové
Typ pneu	■ letní	☐ zimní
Výrobce, značka, rozměr	Continental 225/40/R19	
Stav pneu v mm	LP 5	LZ 5
	PP 5	PZ 5
Odpovídá homologaci	■ ano	☐ ne
Doporučená výměna	☐ ano	■ ne
Bezp. šrouby kol	☐ ano	■ ne

Poznámka

Rýhy na všech discích

POZNÁMKY

Mírná def. LP blatníku, mírná def. LZ bočnice, mírná def. PP dveří, rýhy na P nárazníku

ZA HAVEX AUTO

Zpracoval (mechanik - jméno, podpis)	Rejman 7/8/2026
Převzal (technik - jméno, podpis)	Tichý 7/8/2026

PROVOZOVATEL

Potvrzuji správnost shora uvedených údajů a prohlašuji, že jsem nezatajil žádné vady a poškození, které by měly vliv na stav vozidla a jeho cenu.

V Nové Pace dne

Podpis (razítko)

KUPUJÍCÍ

Potvrzuji převzetí vozidla a potvrzuji, že jsem byl s jeho stavem seznámen.

V Nové Pace dne

Podpis (razítko)