HAVEX auto IMOFA HAVEX mobility Jsme členy programů | Das WeltAuto. Kvalitní ojeté vozy. Garantováno. ŠKODA Plus

TECHNICKÝ PROTOKOL

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VOZIDLA

RZ	8H1 9671
Značka a typ vozidla	Superb Combi 2.0 TDI 4x4 DSG L&K
Druh vozidla	OA
Číslo karoserie VIN	TMBLR7NP0P7051386
Technický průkaz číslo	
Rok výroby	2023
Uvedení do provozu	5/2023
Stav km	97070
Barva karoserie	Stříbrná Brilliant metalíza
STK / Emise do	5/2027
Země původu	ČR
Odpočet DPH	■ ano ☐ ne

KAROSERIE

Karoserie	■ původní ☐ koroze ■ opravovaná

Pokud opravovaná, rozsah opravy / poznámka

Z. NÁRAZNÍK - OPRAVA + LAK


POPIS TECHNICKÉHO STAVU VOZIDLA

Údržba v autorizovaném servisu	■ ano ☐ ne
Poslední servisní prohlídka	3/2026
Záruka mobility	☐ ano ■ ne
Servisní knížka	■ ano ☐ ne
Ostatní dokumentace k vozu	NÁVOD
Klíče od vozu / počet	2x
Vozidlo po havárii	☐ ano ■ ne
Poznámka	

PROVOZNÍ NÁPLNĚ

Motorový olej	poslední výměna dne 3/2026			při 88580	km
Množství / stav oleje	■ ok	☐ nedostatečné	☐ doporuč. výměna		
Chladicí kapalina					
Množství / stav chladicí kapaliny	■ ok	☐ nedostatečné	☐ doporuč. výměna		
Brzdová kapalina	poslední výměna dne			při	km
Množství / stav brzdové kapaliny	■ ok	☐ nedostatečné	☐ doporuč. výměna		

AKTUÁLNÍ POŠKOZENÍ KAROSERIE A TLOUŠŤKA LAKU



POHON VOZU

Pohon
- ☐ 4x2
- ■ 4x4

Stav
- ■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- ☐ zjevná závada
- ☐ doporučená výměna oleje v rozvodovce

Poznámka

MOTOR

Motor
- ■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- ☐ po výměně

Chod motoru
- ☐ zvýšená hlučnost
- ☐ snížený výkon
- ☐ kouřivost
- ☐ zvýšená spotřeba oleje
- ☐ zjevná závada

Stav rozvodového řemene / řetězu
- ■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- ☐ doporučená výměna

Poznámka

SPOJKA

Spojka
- ■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- ☐ snížená účinnost
- ☐ doporučená oprava / výměna
- ☐ hlučnost / vibrace setrvačníku

Poznámka

PŘEVODOVKA

Převodovka
- ■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- ☐ po výměně
- ☐ zvýšená hlučnost
- ☐ zjevný únik oleje
- ☐ zjevná funkční vada

Poznámka

NÁPRAVA

Přední náprava
- ■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- ☐ vůle v uložení a závěsech
- ☐ mechanické poškození
- ☐ snížená účinnost

Zadní náprava
- ■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- ☐ vůle v uložení a závěsech
- ☐ mechanické poškození
- ☐ snížená účinnost

Poznámka

ŘÍZENÍ

Řízení
- ■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- ☐ zvýšená vůle
- ☐ projevy netěsnosti
- ☐ táhne stranou
- ☐ zjevná závada

Poznámka

BRZDY

Brzdy
- ■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- ■ po výměně
- ☐ snížená účinnost
- ☐ zjevná závada
- ☐ doporučená výměna
- ■ koroze

Stav obložení

Ruční brzda
- ■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- ☐ dlouhý proběh
- ☐ snížená účinnost
- ☐ zjevná závada

Poznámka

100%

TLUMIČE

Tlumiče
- ■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- ☐ po výměně
- ☐ snížená účinnost
- ☐ doporučená výměna

Poznámka

VÝFUKOVÝ SYSTÉM

Výfukový systém
- [x] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] po výměně
- [ ] zvýšený hluk
- [ ] zvýšená koroze
- [ ] netěsnosti
- [ ] doporučená výměna

Filtr pevných částic DPF?
- [x] ano
- [ ] ne

Stav filtru DPF
- [x] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] zjevná závada / nutná výměna
- [ ] doporučená výměna

Stav

Poznámka

DVEŘE

Dveře
- [x] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [x] zámky nepoškozeny
- [ ] vadný zámek
- [ ] vůle v závěsech
- [ ] plynové vzpěry funkční
- [x] el. vzpěry funkční
- [ ] zjevná závada

Poznámka

INTERIÉR

Interiér
- [x] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] bez poškození
- [x] poškozený
- [ ] znečištěný

Poznámka
provozní opotřebení

KLIMATIZACE

Klimatizace
- [x] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] snížená účinnost
- [ ] hlučnost

Poznámka

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

Bezpečnostní pásy
- [x] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] poškozené
- [ ] chybějící
- [ ] nutná oprava
- [ ] zjevná závada

Poznámka

AIRBAGY

Airbagy
- [x] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] zjevná závada

Poznámka

SEDADLA

Stav sedadel
- [x] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] znečištěná
- [x] funkční posun + sklápění
- [x] funkční vyhřívání sedaček
- [ ] zjevná závada

Poznámka

OKNA / SKLA

Okna / skla
- [x] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [x] funkční výhřev
- [x] funkční ostřik
- [x] mírně poškozené, posekané od kamínků
- [ ] poškozená

Poznámka

AKUMULÁTOR

Akumulátor
- [x] původní
- [ ] po výměně
- [ ] snížená účinnost
- [x] doporučená výměna

Poznámka

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Světlomety, konc. světla, mlhovky, směrovky	■ funkční	☐ nefunkční
Osvětlení interiéru, osvětlení a funkce přístrojové desky	■ funkční	☐ nefunkční
Vyhřívání a ovládání oken, přední + zadní stěrače, ostřikovače	■ funkční	☐ nefunkční
Klimatizace, topení, ventilátor, nezávislé topení	■ funkční	☐ nefunkční
Navigace, rádio, přehrávač	▪ funkční	☐ nefunkční
Poznámka		

POVINNÁ VÝBAVA

Rezervní kolo	☐ ano	■ ne	**Dezén v mm**
Lékárnička	■ ano	☐ ne	
Trojúhelník	■ ano	☐ ne	
Kompletní nářadí (zvedák, klíč na kola, sada žárovek, vesta)	☐ ano	■ ne	

PNEUMATIKY A DISKY

Typ disků	☐ ocelové	■ hliníkové
Typ pneu	■ letní	☐ zimní
Výrobce, značka, rozměr	Matador 235/45 R18	
Stav pneu v mm	LP 9	LZ 9
	PP 9	PZ 9
Odpovídá homologaci	■ ano	☐ ne
Doporučená výměna	☐ ano	■ ne
Bezp. šrouby kol	☐ ano	■ ne

Poznámka

odřené disky

POZNÁMKY

Provozní oděrky, deformace, rýhy, škrábance, důlky na více částech karoserie.

ZA HAVEX AUTO

Zpracoval (mechanik - datum, jméno, podpis) Paul

Převzal (technik - datum, jméno, podpis) Čorba

PROVOZOVATEL

Potvrzuji správnost shora uvedených údajů a prohlašuji, že jsem nezatajil žádné vady a poškození, které by měly vliv na stav vozidla a jeho cenu.

V dne

Podpis (razítko)

KUPUJÍCÍ

Potvrzuji převzetí vozidla a potvrzuji, že jsem byl s jeho stavem seznámen.

V dne

Podpis (razítko)