HAVEX auto IMOFA HAVEX mobility Jsme členy programů | Das WeltAuto. ŠKODA Plus

TECHNICKÝ PROTOKOL

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VOZIDLA

RZ	1AC K969
Značka a typ vozidla	Š.Octavia 1.5 TSI e-TEC DSG Style
Druh vozidla	OA
Číslo karoserie VIN	TMBAR8NX5RY108658
Technický průkaz číslo	
Rok výroby	2024
Uvedení do provozu	27.3.2024
Stav km	53061
Barva karoserie	Modrá Race metalíza
STK / Emise do	3/2028
Země původu	ČR
Odpočet DPH	■ ano ☐ ne

KAROSERIE

Karoserie	■ původní ☐ koroze ☐ opravovaná

Pokud opravovaná, rozsah opravy / poznámka

Provozní oděrky,


POPIS TECHNICKÉHO STAVU VOZIDLA

Údržba v autorizovaném servisu	■ ano ☐ ne
Poslední servisní prohlídka	1.7.2025 při 32139 km
Záruka mobility	■ ano ☐ ne
Servisní knížka	■ ano ☐ ne
Ostatní dokumentace k vozu	Ano
Klíče od vozu / počet	2 ks
Poznámka	

PROVOZNÍ NÁPLNĚ

Motorový olej	poslední výměna dne 1.7.2025 při 32139 km
Množství / stav oleje	■ ok ☐ nedostatečné ☐ doporuč. výměna
Chladicí kapalina	
Množství / stav chladicí kapaliny	■ ok ☐ nedostatečné ☐ doporuč. výměna
Brzdová kapalina	poslední výměna dne při km
Množství / stav brzdové kapaliny	■ ok ☐ nedostatečné ☐ doporuč. výměna

AKTUÁLNÍ POŠKOZENÍ KAROSERIE A TLOUŠŤKA LAKU



POHON VOZU

Pohon	☑ 4x2 ☐ 4x4
Stav	☑ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ zjevná závada ☐ doporučená výměna oleje v rozvodovce
Poznámka	

MOTOR

Motor	☑ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ po výměně
Chod motoru	☐ zvýšená hlučnost ☐ snížený výkon ☐ kouřivost ☐ zvýšená spotřeba oleje ☐ zjevná závada
Stav rozvodového řemene / řetězu	☑ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ doporučená výměna
Poznámka	

SPOJKA

Spojka	☑ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ snížená účinnost ☐ doporučená oprava / výměna ☐ hlučnost / vibrace setrvačníku
Poznámka	

PŘEVODOVKA

Převodovka	☑ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ po výměně ☐ zvýšená hlučnost ☐ zjevný únik oleje ☐ zjevná funkční vada
Poznámka	

NÁPRAVA

Přední náprava	**Zadní náprava**
☑ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání	☑ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ vůle v uložení a závěsech	☐ vůle v uložení a závěsech
☐ mechanické poškození	☐ mechanické poškození
☐ snížená účinnost	☐ snížená účinnost

Poznámka

ŘÍZENÍ

Řízení	☑ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ zvýšená vůle ☐ projevy netěsnosti ☐ táhne stranou ☐ zjevná závada
Poznámka	

BRZDY

Brzdy	☑ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ po výměně ☐ snížená účinnost ☐ zjevná závada ☐ doporučená výměna ☑ koroze
Stav obložení	
Ruční brzda	☑ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ dlouhý proběh ☐ snížená účinnost ☐ zjevná závada
Poznámka	Stav brzd: 70 %

TLUMIČE

Tlumiče	☑ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ po výměně ☐ snížená účinnost ☐ doporučená výměna
Poznámka	

VÝFUKOVÝ SYSTÉM

Výfukový systém
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] po výměně
- [ ] zvýšený hluk
- [ ] zvýšená koroze
- [ ] netěsnosti
- [ ] doporučená výměna

Filtr pevných částic DPF? [■] ano [ ] ne

Stav filtru DPF
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] zjevná závada / nutná výměna
- [ ] doporučená výměna

Stav

Poznámka

DVEŘE

Dveře
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [■] zámky nepoškozeny
- [ ] vadný zámek
- [ ] vůle v závěsech
- [ ] plynové vzpěry funkční
- [■] el. vzpěry funkční
- [ ] zjevná závada

Poznámka

INTERIÉR

Interiér
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] bez poškození
- [ ] poškozený
- [ ] znečištěný

Poznámka

KLIMATIZACE

Klimatizace
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] snížená účinnost
- [ ] hlučnost

Poznámka

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

Bezpečnostní pásy
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] poškozené
- [ ] chybějící
- [ ] nutná oprava
- [ ] zjevná závada

Poznámka

AIRBAGY

Airbagy
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] zjevná závada

Poznámka

SEDADLA

Stav sedadel
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] znečištěná
- [■] funkční posun + sklápění
- [■] funkční vyhřívání sedaček
- [ ] zjevná závada

Poznámka

OKNA / SKLA

Okna / skla
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [■] funkční výhřev
- [■] funkční ostřik
- [■] mírně poškozené, posekané od kamínků
- [ ] poškozená

Poznámka

AKUMULÁTOR

Akumulátor
- [■] původní
- [ ] po výměně
- [■] snížená účinnost
- [ ] doporučená výměna

Poznámka

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Světlomety, konc. světla, mlhovky, směrovky	■ funkční	☐ nefunkční
Osvětlení interiéru, osvětlení a funkce přístrojové desky	■ funkční	☐ nefunkční
Vyhřívání a ovládání oken, přední + zadní stěrače, ostřikovače	■ funkční	☐ nefunkční
Klimatizace, topení, ventilátor, nezávislé topení	■ funkční	☐ nefunkční
Navigace, rádio, přehrávač	■ funkční	☐ nefunkční

Poznámka

POVINNÁ VÝBAVA

Rezervní kolo	■ ano	☐ ne	**Dezén v mm** 6
Lékárnička	■ ano	☐ ne	
Trojúhelník	■ ano	☐ ne	
Kompletní nářadí (zvedák, klíč na kola, sada žárovek, vesta)	■ ano	☐ ne	

PNEUMATIKY A DISKY

Typ disků	☐ ocelové	■ hliníkové
Typ pneu	☐ letní	■ zimní
Výrobce, značka, rozměr	Fulda 205/55 R17 96V	
Stav pneu v mm	LP 5 mm	LZ 7 mm
	PP 5 mm	PZ 7 mm
Odpovídá homologaci	■ ano	☐ ne
Doporučená výměna	☐ ano	■ ne
Bezp. šrouby kol	☐ ano	■ ne

Poznámka

Odřené alu disky.

POZNÁMKY

Rýhy,škrábance,deformace, odřené hrany dveří.

ZA HAVEX AUTO

Zpracoval (mechanik - datum, jméno, podpis) 4.8.2026 Paul

Převzal (technik - datum, jméno, podpis) 4.8.2026 Čorba

PROVOZOVATEL

Potvrzuji správnost shora uvedených údajů a prohlašuji, že jsem nezatajil žádné vady a poškození, které by měly vliv na stav vozidla a jeho cenu.

V dne

Podpis (razítko)

KUPUJÍCÍ

Potvrzuji převzetí vozidla a potvrzuji, že jsem byl s jeho stavem seznámen.

V dne

Podpis (razítko)