TECHNICKÝ PROTOKOL

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VOZIDLA

RZ	8H3 4257
Značka a typ vozidla	Octavia Combi 2.0 TDI DSG Style+
Druh vozidla	OA
Číslo karoserie VIN	TMBJJ8NX9RY135756
Technický průkaz číslo	
Rok výroby	2024
Uvedení do provozu	2024
Stav km	
Barva karoserie	ČERNÁ
STK / Emise do	04/2028
Země původu	CZ
Odpočet DPH	■ ano ☐ ne

KAROSERIE

Karoserie	■ původní ☐ koroze ☐ opravovaná

Pokud opravovaná, rozsah opravy / poznámka

Lak vozu má celkové drobné poškození, přední část vozidla poškozena od odletujících kamínků, rýhy na Z nárazníku. rýhy na víku kufru, rýhy na P nárazníku

POPIS TECHNICKÉHO STAVU VOZIDLA

Údržba v autorizovaném servisu	■ ano ☐ ne
Poslední servisní prohlídka	2025-04-26 23294km
Záruka mobility	☐ ano ■ ne
Servisní knížka	■ ano ☐ ne
Ostatní dokumentace k vozu	
Klíče od vozu / počet	
Vozidlo po havárii	☐ ano ☐ ne
Poznámka	

PROVOZNÍ NÁPLNĚ

Motorový olej	poslední výměna dne 2025-04-26 při 23294 km
Množství / stav oleje	■ ok ☐ nedostatečné ☐ doporuč. výměna
Chladicí kapalina	-34°C
Množství / stav chladicí kapaliny	■ ok ☐ nedostatečné ☐ doporuč. výměna
Brzdová kapalina	poslední výměna dne při km
Množství / stav brzdové kapaliny	■ ok ☐ nedostatečné ☐ doporuč. výměna

AKTUÁLNÍ POŠKOZENÍ KAROSERIE A TLOUŠŤKA LAKU



POHON VOZU

Pohon	■ 4x2 ☐ 4x4
Stav	■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ zjevná závada ☐ doporučená výměna oleje v rozvodovce
Poznámka	

MOTOR

Motor	■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ po výměně
Chod motoru	☐ zvýšená hlučnost ☐ snížený výkon ☐ kouřivost ☐ zvýšená spotřeba oleje ☐ zjevná závada
Stav rozvodového řemene / řetězu	■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ doporučená výměna
Poznámka	

SPOJKA

Spojka	■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ snížená účinnost ☐ doporučená oprava / výměna ☐ hlučnost / vibrace setrvačníku
Poznámka	

PŘEVODOVKA

Převodovka	■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ po výměně ☐ zvýšená hlučnost ☐ zjevný únik oleje ☐ zjevná funkční vada
Poznámka	

NÁPRAVA

Přední náprava	**Zadní náprava**
■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání	■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ vůle v uložení a závěsech	☐ vůle v uložení a závěsech
☐ mechanické poškození	☐ mechanické poškození
☐ snížená účinnost	☐ snížená účinnost

Poznámka

ŘÍZENÍ

Řízení	■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ zvýšená vůle ☐ projevy netěsnosti ☐ táhne stranou ☐ zjevná závada
Poznámka	

BRZDY

Brzdy	■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ po výměně ☐ snížená účinnost ☐ zjevná závada ■ doporučená výměna ■ koroze
Stav obložení	
Ruční brzda	■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ dlouhý proběh ☐ snížená účinnost ☐ zjevná závada
Poznámka	STAV OBLOŽENÍ 50%

TLUMIČE

Tlumiče	■ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ po výměně ☐ snížená účinnost ☐ doporučená výměna
Poznámka	10,28g

VÝFUKOVÝ SYSTÉM

Výfukový systém
- [x] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] po výměně
- [ ] zvýšený hluk
- [ ] zvýšená koroze
- [ ] netěsnosti
- [ ] doporučená výměna

Filtr pevných částic DPF?
- [x] ano
- [ ] ne

Stav filtru DPF
- [x] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] zjevná závada / nutná výměna
- [ ] doporučená výměna

Stav 10,28g

Poznámka

DVEŘE

Dveře
- [x] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [x] zámky nepoškozeny
- [ ] vadný zámek
- [ ] vůle v závěsech
- [x] plynové vzpěry funkční
- [ ] el. vzpěry funkční
- [ ] zjevná závada

Poznámka

INTERIÉR

Interiér
- [x] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] bez poškození
- [x] poškozený
- [ ] znečištěný

Poznámka
Rýhy v interiéru

KLIMATIZACE

Klimatizace
- [x] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] snížená účinnost
- [ ] hlučnost

Poznámka
Doporučena výměna kondenzátoru a doplnění chlad. média

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

Bezpečnostní pásy
- [x] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] poškozené
- [ ] chybějící
- [ ] nutná oprava
- [ ] zjevná závada

Poznámka

AIRBAGY

Airbagy
- [x] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] zjevná závada

Poznámka

SEDADLA

Stav sedadel
- [x] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] znečištěná
- [x] funkční posun + sklápění
- [x] funkční vyhřívání sedaček
- [ ] zjevná závada

Poznámka

OKNA / SKLA

Okna / skla
- [x] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [x] funkční výhřev
- [x] funkční ostřik
- [x] mírně poškozené, posekané od kamínků
- [ ] poškozená

Poznámka

AKUMULÁTOR

Akumulátor
- [x] původní
- [ ] po výměně
- [ ] snížená účinnost
- [ ] doporučená výměna

Poznámka

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Světlomety, konc. světla, mlhovky, směrovky	■ funkční	☐ nefunkční
Osvětlení interiéru, osvětlení a funkce přístrojové desky	■ funkční	☐ nefunkční
Vyhřívání a ovládání oken, přední + zadní stěrače, ostřikovače	■ funkční	☐ nefunkční
Klimatizace, topení, ventilátor, nezávislé topení	■ funkční	☐ nefunkční
Navigace, rádio, přehrávač	■ funkční	☐ nefunkční

Poznámka

POVINNÁ VÝBAVA

Rezervní kolo	■ ano	☐ ne	**Dezén v mm** [3]
Lékárnička	■ ano	☐ ne	
Trojúhelník	■ ano	☐ ne	
Kompletní nářadí (zvedák, klíč na kola, sada žárovek, vesta)	■ ano	☐ ne	

PNEUMATIKY A DISKY

Typ disků	☐ ocelové	■ hliníkové
Typ pneu	■ letní	☐ zimní
Výrobce, značka, rozměr	Goodyear 205/55/R17	
Stav pneu v mm	LP [5]	LZ [5]
	PP [5]	PZ [5]
Odpovídá homologaci	■ ano	☐ ne
Doporučená výměna	☐ ano	■ ne
Bezp. šrouby kol	☐ ano	■ ne

Poznámka

POZNÁMKY

ZA HAVEX AUTO

Zpracoval (mechanik - jméno, podpis)	Rejman
Převzal (technik - jméno, podpis)	Tichý

PROVOZOVATEL

Potvrzuji správnost shora uvedených údajů a prohlašuji, že jsem nezatajil žádné vady a poškození, které by měly vliv na stav vozidla a jeho cenu.

V Nové Pace dne

Podpis (razítko)

KUPUJÍCÍ

Potvrzuji převzetí vozidla a potvrzuji, že jsem byl s jeho stavem seznámen.

V Nové Pace dne

Podpis (razítko)