

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:

6893445829

Datum aktivace kuponu:

17. 10. 2024 09:50:27

Platnost do:

16. 11. 2024 09:50:27

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle

VIN

WAUZZZ4G5JN132259



kontrolní číslice je v pořádku



Tovární značka

AUDI

Model

A6 AVANT

Typ karoserie

kombi

Druh vozidla

osobní

Palivo

nafta

Výkon

200 kW

Objem

2967 ccm

Datum výroby

22. 08. 2018

Datum 1. registrace

21. 12. 2018

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2018	srpen	0 km	Vozidlo vyrobeno
Datum výroby vozidla:22. 08. 2018 Stáří vozidla:6 let 1 měsíc Barva vozidla:tornado grey metallic - kód X7P Vyrobeno pro trh:Česko Strana řízení:levostranné			
	prosinec	 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
Datum přihlášení vozidla:21. 12. 2018 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:21. 12. 2018 Doba od výroby po 1. přihlášení:4 měsíce Přihlášeno jako:Nové Barva vozu při přihlášení:ŠEDÁ			
	prosinec	 Česko	Vystavení technického průkazu
2020	leden	27 500 km	Záznam tachometru
	duben	28 000 km	Servisní záznam
	červen	 Česko	Poškození
	červen	31 000 km	Záznam tachometru
	listopad	36 500 km	Záznam tachometru
	prosinec	38 000 km	Záznam tachometru
2021	duben	43 000 km	Záznam tachometru
	listopad	53 500 km	Záznam tachometru
	prosinec	56 000 km	Záznam tachometru

2022

únor	61 000 km		Záznam tachometru
duben	65 000 km		Záznam tachometru
červen	67 500 km		Záznam tachometru
listopad	76 500 km		Záznam tachometru
prosinec	77 000 km	 Česko	STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 06. 12. 2022
Číslo protokolu: CZ-3207-22-12-0210

prosinec	77 000 km	 Česko	Měření emisí
----------	-----------	---	--------------

Datum kontroly: 06. 12. 2022
Číslo protokolu: CZ-420329-22-12-0106

2023

březen	85 000 km		Záznam tachometru
květen	90 000 km		Záznam tachometru
květen		 Česko	Poškození
červen	89 000 km		Záznam tachometru
říjen	95 000 km		Záznam tachometru

2024

leden	101 500 km		Záznam tachometru
únor	104 500 km		Záznam tachometru
duben		 Česko	Poškození
květen		 Česko	Poškození
květen	111 500 km		Záznam tachometru
červenec	112 000 km	 Česko	Evidenční kontrola

Datum kontroly: 08. 07. 2024
Číslo protokolu: CZ-3131-24-07-0232

červenec	112 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
září	112 000 km	 Česko	Inzerce vozidla

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 4

Datum	06/2020
Země	ČR
Výše škody	17 722 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Pravá přední strana, Pravá strana, Pravá zadní strana



Číslo záznamu 2 / 4

Datum	05/2023
Země	ČR
Výše škody	61 726 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Levá přední strana, Levá strana, Levá zadní strana



Číslo záznamu 3 / 4

Datum	04/2024
Země	ČR
Výše škody	12 872 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana, Pravá přední strana



Číslo záznamu 4 / 4

Datum	05/2024
Země	ČR
Výše škody	25 089 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo, Levá zadní strana, Pravá zadní strana



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 1

Datum	04/2020
Stav tachometru:	28 000 km
Materiál (výčet)	WURTH SPOTREBNI CHEMIE
	ZAVAZI
	SMES DO OSTRIKOVACU
	CISTIC BRZD*
Práce (výčet)	Kolo D+M

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 17. 10. 2024
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 17. 10. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	17. 10. 2024
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	17. 10. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	AUDI A6(4GD0GY) 3.0 TDI 200kW quattro S tronic Avant
Motor	CRTD; 2 967 ccm; 3,00 L; 200 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	6,0 / 4,8 / 5,3
Převodovka	PLX; automatická; 7 převodových stupňů

Standardní vybavení	
Bezpečnost	
ABS	
Automatické spuštění všech blinkerů	
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ	
Boční airbagy vpředu	
Brzdový asistent BAS	
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech	
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD	
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla	
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách	
Inteligentní přední airbag na straně řidiče a na straně spolujezdce	
Isofix příprava	
Počet airbagů: 6	
Protipokluzový systém ETC	
Rekuperace brzdové energie	
Signalizace nezapnutých bezp. pásů 2	
Systém řízení stability ESP	
Systém varování před nehodou: aktivace bezpečnostních pásů, aktivace brzdových světel a monitorování řidiče	
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači	

Standardní vybavení

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 4 chlazených disků)

AM/FM-rádio s CD přehrávačem na, RDS s podporou MP3, digitální mediální karta a barevná obrazovka

Anténa

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Denní svícení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronická ruční brzda

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 73

Konzole na podlaze

LED světla: brzdová světla, postranní blikáče, denní svícení a zadní světla

Manuální 7-stupňová převodovka řadicí páka na podlaze, 3,692:1 první převodový stupeň (poměr), 2,150:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,344:1 třetí převodový stupeň (poměr), 0,974:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 0,739:1 pátý převodový stupeň (poměr), 0,574:1 šestý převodový stupeň (poměr), 2,944:1 zpětný převodový stupeň (poměr), sekvenční manuální, automatický režim, typ - DCT manuální sekvenční s auto modem a 0,462 :1 sedmý převodový stupeň (poměr)

Manuální sekvenční s dvojitou spojkou

Mechanický diferenciál se zvýšenou svorností uprostřed

Multifunkční displej 6,5 a 1

Nastavení světel: světelný senzor, automatické nastavení výšky a funkce mlhových světel

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Počet reproduktorů: 10 a subwoofer

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední a zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Standardní vybavení

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Režimy řízení včetně nastavení motoru a včetně nastavení řízení

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Systém hlasového ovládání audio systému

Tempomat

Venkovní teplota

Vyhřívání ostřikovače

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Tónovaná skla

Ventilace: pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí

Exteriér

Dojezdové rezervní kolo s ocelovým ráfkem

Elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken

Pneumatiky: 225 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index Y, konvenční typ, průměr: 17

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 17 " průměr a 8,0 " šířka

Přední a zadní nárazníky

Přední světlomety: elipsoidní čočka, Bi-Xenonové žárovky a Bi-Xenon žárovky (dálková světla)

Střešní nosiče: chrom/stříbrný efekt

Střešní spoiler

Standardní vybavení

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle

Fixní odkládací schránka v zavazadlovém prostoru

Koberečky:

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadící páky, hliníkový efekt na středové konzoli, hliníkový efekt na dveřích, hliníkový efekt na přístrojové desce a není

Odkládací prostor pod sedadly na straně řidiče a na straně spolujezdce

Osvětlení zavazadlového prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Síť za zadními sedadly

Úchyt na zavazadla posuvné kotvicí body

Vyhřívání el. nastavitelná přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení 2, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální, nastavení výšky - manuální a nastavení bederní opěrky - dvojsměrná elektrická

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby, sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný, dálkové sklápění

Zpětné zrcátko

Ostatní

Pevné zadní okno, přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Bezpečnost

Boční airbagy vzadu

Funkčnost

Adaptivní pneumatikový podvozek

Adaptivní tempomat stop & go včetně Audi pre sense front

Audi Connect

Volitelná výbava

Audi parking systém plus

Bez označení modelu a technologie

Elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru

Ostřikovače světlometů

Zadní parkovací kamera

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Ambiente osvětlení interiéru

Multifunkční sportovní volant ve 3ramenném designu s pádly řazení - kožený - vyhřívaný

Potahy Alcantara/kůže - sportovní sedadla

Vnitřní zpětné zrcátko automaticky zclonitelné

Sedadla/potahy sedadel

Zadní sedadla dělená a sklopná

Zařízení pro přepravu dlouhých předmětů

Exteriér

Audi Matrix LED světlometry

Vnější zpětná zrcátka elektricky sklopná

Kola/Pneumatiky

17" litá kola - 10praskový design

Komfort

Nezávislé topení s dálkovým ovládáním

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Informační systém řidiče se 7" barevným displejem

MMI navigační systém plus včetně MMI touch

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](#) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
emise / motor	23. 08. 2021	Více info
havárie / karoserie	04. 06. 2021	Více info
airbag / zranění	11. 05. 2021	Více info
motor / požár	11. 05. 2020	Více info
havárie / karoserie	15. 06. 2019	Více info
palivo / požár	10. 03. 2019	Více info
karoserie / zranění	17. 02. 2019	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	tornado grey metallic - kód X7P
Barva při první registraci v ČR	ŠEDÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	17. 10. 2024
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AC KOMBI
Datum první registrace vozidla	21.12.2018
Datum první registrace vozidla v ČR	21.12.2018
Tovární značka	AUDI
Obchodní označení	A6 AVANT
Kategorie vozidla	M1
Výrobce motoru	AUDI AG, INGOLSTADT, SRN
Typ motoru	CRT
Palivo	NM
Maximální výkon (kW)	200
Zdvihový objem (ccm)	2967
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	250
Maximální hmotnost povolená (kg)	2465
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2465


Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5+
Počet náprav - z toho poháněných	2 / 2
Délka celková (mm)	4943
Šířka celková (mm)	1874
Výška celková (mm)	1421

Technický popis - rozšířený	
Rozvor (mm)	2914
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1250/1250
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1370/1370
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2000/2000
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4465/4465
Ráfky náprava 1	8JX17 ET39
Pneumatiky náprava 1	225/55 R17 97Y
Ráfky náprava 2	8JX17 ET39
Pneumatiky náprava 2	225/55 R17 97Y
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	0
Při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk za jízdy (db)	70
Spotřeba předpis	2017/1221W
Spotřeba paliva (l/100km)	63/5/55
Emise CO2 (g/km)	142

14. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/2	Foto
Datum pořízení inzerátu	12. 07. 2024
Inzerovaný nájezd	112 212 km





Záznam 2/2

Foto

Datum pořízení inzerátu

09. 09. 2024

Inzerovaný nájezd

112 212 km







Poznámka: Pokud fotografie neodpovídají prověřovanému vozidlu, prosím informujte nás na email autotracer@cebia.cz.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.