

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	3698218544
Datum aktivace kuponu:	27. 06. 2025 16:08:58
Platnost do:	27. 07. 2025 16:08:58

1. Základní údaje o vozidle

VIN
WF03XTTG3KC48517



Tovární značka
FORD

Palivo
nafta

Datum výroby
01. 02. 2019

Model
TOURNEO CUSTOM

Výkon
96 kW

Datum 1. registrace
27. 02. 2019

Druh vozidla
osobní

Objem
1995 ccm

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2019	02/2019	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:		01. 02. 2019	
	Stáří vozidla:		6 let 5 měsíců	
	Barva vozidla:		ABSOLUTE BLACK – kód PNZAT	
	Vyrobeno pro trh:		Česko	
	Strana řízení:		levostranné	
	02/2019		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla:		27. 02. 2019	
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:		27. 02. 2019	
	Doba od výroby po 1. přihlášení:		Menší než měsíc	
	Přihlášeno jako:		Nové	
	Barva vozu při přihlášení:		ČERNÁ	
	02/2019		 Česko	Vystavení technického průkazu
	04/2019	5 km		Záznam tachometru
	11/2019	12 500 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly:		07. 11. 2019	
	Číslo protokolu:		CZ-3113-19-11-0142	
	11/2019	12 500 km	 Česko	Poškození
2020	01/2020	14 000 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly:		13. 01. 2020	
	Číslo protokolu:		CZ-3113-20-01-0208	
	08/2020	30 500 km	 Česko	Poškození
2021	02/2021	33 000 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly:		08. 02. 2021	
	Číslo protokolu:		CZ-3125-21-02-0190	

2021	03/2021	33 500 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly: 10. 03. 2021 Číslo protokolu: CZ-3229-21-03-0225			
2023	01/2023	51 500 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná Datum kontroly: 20. 01. 2023 Číslo protokolu: CZ-3229-23-01-0421			
	01/2023	51 500 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 20. 01. 2023 Číslo protokolu: CZ-420817-23-01-0303			
2025	01/2025	72 500 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná Datum kontroly: 14. 01. 2025 Číslo protokolu: CZ-3229-25-01-0233			
	01/2025	72 500 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 14. 01. 2025 Číslo protokolu: CZ-420817-25-01-0188			
	07/2025	79 500 km		Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození


Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.

- Dle výše škody lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího dokumentaci k poškození a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 2

Datum	11/2019
Země	ČR
Výše škody	121 495 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Pravá přední strana, Pravá strana
Stav tachometru	12 500 km



Číslo záznamu 2 / 2

Datum	08/2020
Země	ČR
Výše škody	8 267 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo
Stav tachometru	30 500 km



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené
v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od

prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 27. 06. 2025
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 27. 06. 2025
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	27. 06. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE

ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Ford
Název modelu	Tourneo Custom
Označení modelu	2019 Tourneo Custom – TF (V362 EU), 2.0L Ecoblue
Modelový rok	2019
Datum výroby	01.02.2019
Datum počátku záruky	28.02.2019
Úroveň výbavy	320 LWB
Kód barvy	PNZAT

Barva	ABSOLUTE BLACK
Kód karosérie	CALM
Typ karosérie	Bus (M1 LRF)
Kód motoru	YMFA
Motor	2.0L Ecoblue
Objem(l)	2,00
Kód převodovky	TRA7
Převodovka	6-Speed Manual Transaxle – VMT(IND=M)
Země	Czech republic
Iso název země	Česko
Směrnice EU	e11*2007/46*0676*11
Výrobní závod	KOCAELI PLANT BUILD
Emise	EURO 6.2 EMISSIONS
Palivo	Diesel
Klimatizace	MANUAL AIR CONDITIONER
Pohon	2WD
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	S9WJCSABCACQC

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	(+)"CZR"
Ostatní	2018 job #1 program control
Ostatní	215/65 r16c 109 t bsw tyre
Ostatní	4 Load Compartment Tie Down Loops
Ostatní	4.188/3.045 final drive ratio
Ostatní	Absolute black
Ostatní	Air curtain restraint–rh
Ostatní	Air Curtain Restrnt LH
Ostatní	Akumulátor pro velké zatížení
Ostatní	Alternátor standard. výkonu
Ostatní	Barva interiéru – Dark Palazzo Grey
Ostatní	Barva vnitřních doplňků – Ebony
Ostatní	Bez A/V Jack
Ostatní	Bez akumulátorů pro hluboké vybití
Ostatní	Bez asist. zachování jízdy. pruhu
Ostatní	Bez automatiz.park.systému
Ostatní	Bez balíčku pro lepší viditelnost
Ostatní	Bez balíčků speciální hodnoty
Ostatní	Bez bederní opery sed. spolujezdce

Ostatní	Bez bočního pomocného schodu
Ostatní	Bez čtvrté řady zadních sedadel
Ostatní	Bez doku na zařízení
Ostatní	Bez elektrické zásuvky
Ostatní	Bez Fleet klíče
Ostatní	Bez horního odkl. prostoru
Ostatní	Bez informač.systému slepecké písmo
Ostatní	Bez kabelového svazku
Ostatní	Bez kabelů pro střešní maják
Ostatní	Bez kamery
Ostatní	Bez kolejnic v nákl. prost.
Ostatní	Bez kon. níz. hlad. kapal. v ostř.
Ostatní	Bez krytů kol
Ostatní	Bez krytu podlahy zavaz. prostoru
Ostatní	Bez laku na speciální objednávku
Ostatní	Bez mříže zadní prepážky
Ostatní	Bez ochrany spodku karosérie
Ostatní	Bez omezovače rychlosti v mílich/h
Ostatní	Bez omezovačů dveří nákl. prostoru
Ostatní	Bez ovládání světlometů
Ostatní	Bez pásku zvýr.linii boku karosérie
Ostatní	Bez plné přepážky
Ostatní	Bez Pomocného Ohříváče
Ostatní	Bez pomocného pojistkového panelu
Ostatní	Bez popelníkové konzole
Ostatní	Bez Poplašného Zařízení Proti Odciz
Ostatní	Bez prac. stolku pro přední sedadlo
Ostatní	Bez prém. brzd
Ostatní	Bez protiprachových krytů brzd
Ostatní	Bez přídatných přívodů paliva
Ostatní	Bez přístupového žebříku
Ostatní	Bez regulace otáček motoru
Ostatní	Bez relé odpojovacího akumulátor
Ostatní	Bez rozhraní syst.mobil.telefonu
Ostatní	Bez rozpoz. značek rychlost. limitů
Ostatní	Bez Řízení Klimat. V Zadní Podlaze
Ostatní	Bez sady mark. přípravy pro trh
Ostatní	Bez sady sítě do zavazad. prostoru
Ostatní	Bez sady zvláštního vybavení
Ostatní	Bez servisní opravárenské sady

Ostatní	Bez sestavy osvětlení
Ostatní	Bez sklád.stup.- boční nákl.dveře
Ostatní	Bez skupiny vnitřního osvětlení
Ostatní	Bez směrovek mont. na střeše
Ostatní	Bez snímání náklonu vozidla
Ostatní	Bez Spojleru
Ostatní	Bez stresního nosice
Ostatní	Bez SVO kromě sad
Ostatní	Bez syst.sledování pozorn.řidiče
Ostatní	Bez syst.varov.opuštění jízdn.pruhu
Ostatní	Bez tachografu
Ostatní	Bez upev.popruhů první pomoci
Ostatní	Bez upevnění Isofix
Ostatní	Bez úpravy střešní části
Ostatní	Bez úpravy/nálepky SVO
Ostatní	Bez větracího systému
Ostatní	Bez výbavy RSO
Ostatní	Bez Vyhříváního Předního Skla
Ostatní	Bez zadní vnitř. strop. odkl. přih.
Ostatní	Bezpečnostní pás – Černá
Ostatní	Boční airbagy řdč/sjzd
Ostatní	Brakes-ESP/HLA/FBS
Ostatní	Celé vozidlo
Ostatní	Color keyed exterior pack 2
Ostatní	Configurable Unlocking – Conf 2
Ostatní	Daytime running lamps level 2
Ostatní	Diming Rr Courtesy Lamp W/Map Light
Ostatní	Druhá rada – 3 samostatná sedadla
Ostatní	Du pwr htd/sig/auto fold
Ostatní	Dvouhlasá elektrická houkačka
Ostatní	El. ovl. před. okna s imp. spoušt.
Ostatní	El. zařízení pro omezení rychl.
Ostatní	Elektrická zásuvka
Ostatní	Emergency brake light flashing
Ostatní	Emise Euro 6.2
Ostatní	European Environmental Label
Ostatní	Exterior Paint – Solid
Ostatní	Fuel Tank Fill Neck-With Inhibiter
Ostatní	Grl-mid 5 bar w/mic/chrmd bars
Ostatní	Háček na kabát vzadu

Ostatní	Halogen projector headlamps
Ostatní	Ice Feature Pack 24
Ostatní	ICE–druhý duál/5.kanál/TMC/DAB/Pd
Ostatní	ICP – uzavír.panel Mini Electronic
Ostatní	Interior Grab Handles – 1
Ostatní	Key fob – 3 button
Ostatní	Less Auto Dipping Mirror System
Ostatní	Less Body Tu–Tone Paint
Ostatní	Less Cargo Stowage Device
Ostatní	Less Collision Mitigation System
Ostatní	Less delete pack category a
Ostatní	Less delete pack category b
Ostatní	Less delete pack category c
Ostatní	Less diagnostic maint monitor
Ostatní	Less ecomode
Ostatní	Less frnt crash sensing system
Ostatní	Less Fuel Economy Pack
Ostatní	Less hood accent stripe
Ostatní	Less inbound modification cent
Ostatní	Less kit
Ostatní	Less Load Area Protection Kit
Ostatní	Less manual regen initiation
Ostatní	Less marketing cv pack
Ostatní	Less mass movement sensor
Ostatní	Less my key
Ostatní	Less prgramble interface mdule
Ostatní	Less Rear Seat Packs
Ostatní	Less Rear Step
Ostatní	Less Rear Window Protector
Ostatní	Less Revers Gear Alarm
Ostatní	Less Safe Deposit Box
Ostatní	Less Side Parking Aid
Ostatní	Less smart acceler truncation
Ostatní	Less smart fuse box
Ostatní	Less sound insulation packs
Ostatní	Less spd ctl distance sensing
Ostatní	Less stowage–rear seat back
Ostatní	Less sun blinds
Ostatní	Less U/Body Corrosion Project
Ostatní	Less Zonal Opposite Door Relocking

Ostatní	Madlo zadních dveř.v barvě karos.
Ostatní	Mechanizm.nos.pneum.-směr otevření
Ostatní	Méně spon k upev. hasic. přístroje
Ostatní	Mikrofon
Ostatní	Mini mdia hub(x2usb)adp bsl+bt
Ostatní	Multifunkční TFT dotyková obrazovka
Ostatní	Nezamykací bezzátkové plnicí hrdlo
Ostatní	No description available
Ostatní	Nouzový asistent
Ostatní	Otevírání postranních dveří – omez.
Ostatní	Panel oblož. boč./zad. dv.-úroveň 2
Ostatní	PGO menší než 150
Ostatní	Prodejní stupeň 4
Ostatní	Před.mlh.sv.-zatáč.se syst.ad.sv.
Ostatní	Předepínače bezp.pásů řidiče/spol.
Ostatní	Přední náprava s neomez. prokluzem
Ostatní	Ráfky slitinové 6,5 x 16" styl A
Ostatní	Ruč.stav.sl.říz.v příč.a pod.směru
Ostatní	Running Boards – Door Length
Ostatní	S 10 Reprodukory
Ostatní	S Airbagem Pro Spolucestujícího
Ostatní	S airbagem řidice
Ostatní	S automaticky spínanými světlomety
Ostatní	S Centrálním Zamykáním
Ostatní	S čel. světl. se čtverným paprskem
Ostatní	S dálk. ovl. dv. vst.-2 ovladače
Ostatní	S deaktiv. airbagem spolujezdce
Ostatní	S dvoj.bočními dveřmi nákl.prostoru
Ostatní	S el. vyhřívacem PTC
Ostatní	S elektrickou zásuvkou – vzadu
Ostatní	S Filtr Pylový
Ostatní	S filtrem vznětových částic
Ostatní	S hlavicí red. páky pot. kuzí
Ostatní	S jednoduchou pal. nádrží
Ostatní	S kobercovou podlahovou krytinou
Ostatní	S kozeným potahem volantu
Ostatní	S lok. opěrkami u sed. spoluj.
Ostatní	S loketn. operkami u sed. řidice
Ostatní	S loketní operkou uprostřed vzadu
Ostatní	S manual.bederní podp.řidiče

Ostatní	S mech. sklápěním zadního sedadla
Ostatní	S mechanickou parkovací brzdou
Ostatní	S minikonzolou nad hlavou
Ostatní	S nárazníkem v barve vozidla
Ostatní	S Navigačním Systémem
Ostatní	S Nízkou Střechou
Ostatní	S ocelovým náhr. kolem
Ostatní	S op hlavy vpředu nast. ve 2 sm.
Ostatní	S osvětlením prostoru pro nohy
Ostatní	S Osvětlením Zavazadlového Prostoru
Ostatní	S palub. počítačem
Ostatní	S pevn. oknem ve třetí řadě vlevo
Ostatní	S pevn. oknem ve třetí řadě vpravo
Ostatní	S pevnými skly zadních oken
Ostatní	S pomocným madlem B-sloupku
Ostatní	S prerus.oknem
Ostatní	S předním parkovacím zařízením
Ostatní	S předními lapači nečistot
Ostatní	S Přídavným Vysoko Umístěným Brzdovým Světlem
Ostatní	S přístrojovou deskou nižší řady
Ostatní	S Regulátorem Rychlosti
Ostatní	S ručním řízením dosvitu reflektorů
Ostatní	S rychloměrem v km
Ostatní	S taznými oky pro přívěs
Ostatní	S úplným výliskem cal. stropu
Ostatní	S víkem uzamykatelné odkl. příhr.
Ostatní	S vn. zp. zrcátkem v barve karos.
Ostatní	S vyhr. sedadlam řidiče
Ostatní	S Vyhříváním Sedadlem
Ostatní	S vyhříváním zadním oknem
Ostatní	S vykl.oknem ve druhé řadě vlevo
Ostatní	S vykl.oknem ve druhé řadě vpravo
Ostatní	S vytápěním zadního prostoru
Ostatní	Sada vnitřního obložení F
Ostatní	Se el. sadou ovládání zamykání
Ostatní	Se sadou nářadí
Ostatní	Se samonav. bezp. pásem pr. sedadla
Ostatní	Se schopností používat naftu
Ostatní	Se spojeným zadním ostř./stěr.
Ostatní	Se stand. zadními bezp. pásy

Ostatní	Se standard.tón.skly
Ostatní	Se standardní celk. hmotností
Ostatní	Se standardním zav. prostorem
Ostatní	Se Standardním Zavěšením
Ostatní	Se stropní svít/mapovým světlem
Ostatní	se zadn. op. hl. nast. ve 2 sm.
Ostatní	Se zadní parkovací pomuckou
Ostatní	Se zadními lapači nečistot
Ostatní	Se zadními nákl. dvermi
Ostatní	Seat pack 16a
Ostatní	Sed.řid.,ruč.nast:4 sm.,nakl.sedáku
Ostatní	Sed.spol.,ruč.nast:4sm.,nakl.sedáku
Ostatní	Sl. clona s osv. zrcátkem levá
Ostatní	Sl. clona s osv. zrcátkem pravá
Ostatní	Standard tread-any vendor
Ostatní	Standardní přední sedadlo
Ostatní	Startér – systém Stop/Start
Ostatní	Strg whl radio cont-rem w/ptt
Ostatní	Stropní schránka-slun.clona řidiče
Ostatní	Studený start do -20°C
Ostatní	Sync III
Ostatní	Syst.odemyk.dv.ve dvou krocích
Ostatní	Širok.výlisky boku karos. – šedá
Ostatní	TPMS H W/WBL/Full ICM Function
Ostatní	Trojité sedadlo ve třetí řadě
Ostatní	Upoz.bezp.pás řid./EU telef.&vysíl.
Ostatní	Uzamykatelné matice kol
Ostatní	Vnější klika dveří v barvě karos.
Ostatní	Vyrobeno v závodě Otosan (Turecko)
Ostatní	Výstr. reflektory v zadních dveřích
Ostatní	With Door Auto Relocking – Enabled
Ostatní	With Trailer Sway Control (TSC)
Ostatní	Zadní nárazník – barva karosérie

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	ABSOLUTE BLACK – kód PNZAT
Barva při první registraci v ČR	ČERNÁ

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	27. 06. 2025
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	VÍCEÚČELOVÉ VOZIDLO
Datum první registrace vozidla	27.02.2019
Datum první registrace vozidla v ČR	27.02.2019
Tovární značka	FORD
Obchodní označení	TOURNEO CUSTOM

Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	FORD
Výrobce motoru	FORD
Typ motoru	YMFA
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	96
Při otáčkách (ot/min)	3500
Zdvihový objem (ccm)	1995
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ČERNÁ
Maximální rychlost (km/h)	160
Maximální hmotnost povolena (kg)	3190
Maximální hmotnost přípustná (kg)	3190

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	8
Počet míst k sezení	8
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	5339
Šířka celková (mm)	2032
Výška celková (mm)	1964
Rozvor (mm)	3300
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1725/1725
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1640/1640
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2150/2150
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	5240/5240
Ráfky náprava 1	6.5JX16 ET60.0
Pneumatiky náprava 1	215/65R16C 109/107T
Ráfky náprava 2	6.5JX16 ET60.0
Pneumatiky náprava 2	215/65R16C 109/107T
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	82
Při otáčkách (ot/min)	2625
Hluk za jízdy (db)	73
Spotřeba předpis	2017/1347AG
Spotřeba paliva (l/100km)	7,5/6/6
Další záznamy	CO2: 200/166/178 G/KM ROZCHOD: 1 734/1 734 #D.2: FAC; YMFA1DBX; S9WJCSABCACQC #V.9B: 2017/1347AG;

EURO 6 | | VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: | #20:
185/75R16C 104/102S 5.5JX16H2X50.0 | | VOZIDLO PLNÍ
POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001 SB. | M: 3300 |

Emise CO2 (g/km)

178

13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.