

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	0767035874
Datum aktivace kuponu:	23. 10. 2025 08:44:50
Platnost do:	22. 11. 2025 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN

YV1DZ3150F2659713

Tovární značka
VOLVO**Druh vozidla**
osobní**Objem**
1984 ccm**Model**
XC60**Palivo**
nafta**Datum výroby**
20. 08. 2014**Typ karoserie**
kombi**Výkon**
100 kW**Datum 1. registrace**
15. 09. 2014**VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2014	08/2014	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 20. 08. 2014			
	Stáří vozidla: 11 let 2 měsíce			
	Barva vozidla: WHITE SOLID ICE WHITE – kód 61400			
	Vyrobeno pro trh: Česko			
	Strana řízení: Nemá k dispozici			
	09/2014		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 15. 09. 2014			
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 15. 09. 2014			
	Doba od výroby po 1. přihlášení: Menší než měsíc			
	Přihlášeno jako: Nové			
	Barva vozu při přihlášení: BÍLÁ			
	09/2014		 Česko	Vystavení technického průkazu
2017	07/2017	97 000 km		Servisní záznam
2018	07/2018	127 500 km		Servisní záznam
	09/2018	133 000 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná			
	Datum kontroly: 18. 09. 2018			
	Číslo protokolu: CZ-3643-18-09-0364			
	09/2018	133 000 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 18. 09. 2018			
	Číslo protokolu: CZ-560616-18-09-0282			
2019	04/2019	150 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	07/2019	152 500 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly: 02. 07. 2019			
	Číslo protokolu: CZ-3624-19-07-0047			

	11/2019	155 000 km	 Česko	Poškození
	11/2019	164 500 km		Servisní záznam
	12/2019	164 500 km		Servisní záznam
2020	06/2020	174 500 km		Servisní záznam
	10/2020			Servisní záznam
	11/2020	183 000 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Datum kontroly: Číslo protokolu: Pravidelná 11. 11. 2020 CZ-3640-20-11-0420			
	11/2020	183 000 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: Číslo protokolu: 11. 11. 2020 CZ-461028-20-11-0211			
	04/2021	186 500 km		Servisní záznam
	04/2021	186 500 km		Servisní záznam
2021	07/2021	189 500 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly: Číslo protokolu: 12. 07. 2021 CZ-3640-21-07-0397			
	07/2021	189 500 km		Servisní záznam
	12/2021	191 500 km		Servisní záznam
2022	04/2022	193 500 km		Záznam tachometru
2023	05/2023	199 500 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Datum kontroly: Číslo protokolu: Pravidelná 05. 05. 2023 CZ-3640-23-05-0245			

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 1.

Datum	11/2019
Země	ČR
Výše pojistného plnění	20 634 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Stav tachometru	155 000 km
Zdroj dat	Pojišťovna

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 10

Datum	07/2017
Stav tachometru:	97 000 km
Materiál (výčet)	Motorový olej Castrol Edge Professional 0W30 A5/B5
	filtr olejový
	řemen
	filtr pylový
	stěrače – sada
	podložka olej. zátky
	kapalina ostřikovače

Práce (výčet)	spotřební materiál
	ECM UPGRADE
	D1RUCKGEBER
	napojení na počítač
	D/M čidla T – MAP – D/M stěraců
	servisní prohlídka Volvo – malá vč. mytí + lux
	zkušební jízda po servise
	zapůjčení NV po dobu opravy
	mechanická práce diagnostikování závady
	sleva DEKOM
	sleva DEKOM

Číslo záznamu 2 / 10

Datum	07/2018
Stav tachometru:	127 500 km
Materiál (výčet)	Motorový olej Castrol Edge Professional 0W30 A5/B5
	filtr olejový
	filtr palivový
	filtr vzduchový
	filtr pylový
	brzdová kapalina
	podložka olej. zátky
	kapalina ostřikovače
	napojení na počítač
	servisní prohlídka – velká
Práce (výčet)	zkušební jízda po servise
	Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 3 / 10

Datum	11/2019
Stav tachometru:	164 500 km
Práce (výčet)	Ruční mytí exteriéru šampon+wapka, vč. kol
	Lakýrnický materiál
	Lakýrnické práce
	Mechanická práce třída 3
	Mechanická práce třída 2
	Mechanická práce třída 1
	Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 4 / 10

Datum	12/2019
Stav tachometru:	164 500 km
Materiál (výčet)	závaží lepené 5+10g
	ventilek bezdušový
	235/65R17
Práce (výčet)	Přezutí pneu, vč. vyvážení
	Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 5 / 10

Datum	06/2020
Stav tachometru:	174 500 km
Materiál (výčet)	BREMSKLOTZSATZ
	DICHTUNG
	závaží lepené 5g
	ventilek bezdušový
	BREMSSCHEIBE
	LUFTFILTEREINSATZ
	-LFILTEREINSATZ
	MULTI FILTER
	castrol 0W-30 sud
	palivový filtr
Práce (výčet)	Volvo original servis
	Mytí a čištění exteriéru a interiéru
	Výměna brzdových destiček
	Kontrola funkce kamery, čištění
	Kontrola ovládacích funkcí
	Aktualizace SW – Service 2.0
	Výměna vzduchového filtru
	Výměna palivového filtru
	Kontrola opotřebení vozu
	Výměna kabinového filtru
	Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 6 / 10

Datum	10/2020
Práce (výčet)	Drobný jednicový materiál
	Přezutí pneu, vč. vyvážení
	Výměna tlakové hadice

Číslo záznamu 7 / 10

Datum	04/2021
Stav tachometru:	186 500 km
Materiál (výčet)	ventilek bezdušový
	závaží lepené 5+10g
	podložka SPZ 3D
	snímač tlaku
Práce (výčet)	Přezutí pneu, vč. vyvážení
	Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 8 / 10

Datum	04/2021
Stav tachometru:	186 500 km
Materiál (výčet)	podložka SPZ 3D
	koncovka
Práce (výčet)	R10029

Číslo záznamu 9 / 10

Datum	07/2021
Stav tachometru:	189 500 km
Materiál (výčet)	cocka
	čočka
Práce (výčet)	Výměna blikačů v zrcátkách
	Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 10 / 10

Datum	12/2021
Stav tachometru:	191 500 km
Materiál (výčet)	ochranný plech
	SPOILER
Práce (výčet)	mechanická práce třída 1
	mechanická práce třída 2
	mechanická práce třída 3
	Mytí a čištění exteriéru a interiéru
	Drobný jednicový materiál

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 23. 10. 2025
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 22. 10. 2025
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	22. 10. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	VOLVO XC60(156-3112-001) 2.0 D3 Momentum Auto
Motor	1 984 ccm; 2,00 L; 100 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	- / - / -
Převodovka	automatická; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

- ABS
- Automatické spuštění všech blinkerů
- Bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači
- Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
- Boční airbagy vpředu
- Brzdový asistent BAS
- Dvě aktivní opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
- Elektronické rozdělení brzdné síly EBD
- Hlavové airbagy přední a zadní sedadla
- Indikace nízkého tlaku v pneumatikách
- Inteligentní přední airbag na straně řidiče a na straně spolujezdce
- Isofix příprava
- Počet airbagů: 6
- Program stabilizace přívěsu
- Protipokluzový systém ETC
- Regenerační brzdy
- Signalizace nezapnutých bezp. pasů
- Systém Roll stability control
- Systém řízení stability ESP
- Systém varování před nehodou: aktivace bezpečnostních pásů, aktivace brzdových světel, asistence brždění, aktivuje se při nízké rychlosti a 0

Funkčnost

- 12v zásuvka vpředu a vzadu
- 4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)
- AM/FM-rádio s CD přehrávačem na, RDS s podporou MP3 a barevná obrazovka
- Antikorozi ochrana - galvanizovaná karoserie - plast
- Automatická 6-stupňová převodovka manuální mód, řadicí páka na podlaze, typ - automatická s manuálním režimem
- Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Elektro-hydraulický posilovač řízení

Elektronická ruční brzda

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 70 a 0,00

Kombinovaná anténa

Konzole na podlaze

LED světla: brzdová světla, postranní blikáče, denní svícení a zadní světla

Manuální karta smart card / smart key

Multifunkční displej 5,0 a 1

Nastavení světel: světelný senzor, manuální nastavení výšky

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Parkovací senzor vzadu, radar

Počet reproduktorů: 8

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Přístrojové ukazatele: analogové

Sada na opravu pneumatik

Stěrače: s dešťovým senzorem

Tempomat

Ukazatel servisních intervalů

Venkovní teplota

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Přídavné topení – motor

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Tónovaná skla

Ventilace: digitální display, pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakovaná, automaticky sklápění při couvání, ukazatele směru

Elektricky sklopná zrcátka

Chromované lišty okolo bočních oken

Pneumatiky: 235 mm šířka pláště, 65 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 101, celosezónní typ, průměr: 17

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 17 " průměr a 7,5 " šířka

Přední a zadní nárazníky lakované

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky

Střešní nosiče: černé

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle

El. nastavitelná přední sedadla: typ – konvenční, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – manuální, nastavení bederní opěrky – elektrické a naklápění sedáku – manuální

Fixní odkládací schránka v zavazadlovém prostoru

Koberečky: textilní

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadící páky, hliník na středové konzoli, hliník na dveřích, hliník na přístrojové desce a není

Osvětlení zavazadlového prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 40/20/40, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápěcí sedák žádný a sedadlo sklopné do roviny

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace

jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
motor / požár	20. 07. 2020	Více info
bezpečnostní pásy / zranění	13. 07. 2020	Více info
motor / požár	21. 12. 2019	Více info
motor / požár	19. 07. 2019	Více info
palivo / požár	29. 03. 2019	Více info
brzdy / havárie	06. 03. 2015	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	WHITE SOLID ICE WHITE – kód 61400
Barva při první registraci v CZ	Bílá

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	23. 10. 2025
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	15.09.2014
Datum první registrace vozidla v ČR	15.09.2014
Tovární značka	VOLVO
Obchodní označení	XC60 D3
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	VOLVO
Výrobce motoru	VOLVO
Typ motoru	D5204T7
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	100
Při otáčkách (ot/min)	3500
Zdvihový objem (ccm)	1984
Emisní třída	EURO 5B
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	185
Maximální hmotnost povolena (kg)	2505
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2505

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	100
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4644
Šířka celková (mm)	1891
Výška celková (mm)	1713
Rozvor (mm)	2774
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1280/1280
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1310/1310
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1600/1600
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4105/4105
Ráfky náprava 1	7.5J X 17 ET55
Pneumatiky náprava 1	7.5J X 17 ET55; 235/65 R 17 101H
Ráfky náprava 2	7.5J X 17 ET55
Pneumatiky náprava 2	235/65 R 17 101H

Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	74
Při otáčkách (ot/min)	2625
Hluk za jízdy (db)	68
Spotřeba předpis	630/2012J
Spotřeba paliva (l/100km)	7,9/5/5
Další záznamy	CO2: 207/131/159 g/km Rozchod: 1 632/1 586 Variabilní provedení vozidla: #20-21: 7.5J x 18 ET55; 235/60 R 18 101H 8.0J x 18 ET55; 235/60 R 18 101H 7.5J x 19 ET55; 235/55 R 19 101H 8.0J x 19 ET55; 235/55 R 19 101H 8.0J x 20 ET55; 255/45 R 20 101H Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.
Emise CO2 (g/km)	159

14. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.