

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	6138514423
Datum aktivace kuponu:	29. 10. 2025 09:26:15
Platnost do:	28. 11. 2025 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN
VSSZZZ7NZMV502259

Tovární značka
SEAT

Výkon
130 kW

Model
ALHAMBRA

Objem
1968 ccm

Druh vozidla
osobní

Datum výroby
17. 09. 2020

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2020	09/2020	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:17. 09. 2020 Stáří vozidla:5 let 1 měsíc Barva vozidla:White Silver – kód K8 Vyrobeno pro trh:Německo Strana řízení:levostranné			
	10/2020	10 km	 Německo	Záznam tachometru
2021	08/2021	32 000 km	 Německo	Záznam tachometru
2022	02/2022	61 500 km	 Německo	Záznam tachometru
	11/2022	93 500 km	 Německo	Záznam tachometru
2023	05/2023	123 000 km	 Německo	Záznam tachometru
2024	02/2024	153 000 km	 Německo	Záznam tachometru
	09/2024	183 500 km	 Německo	Záznam tachometru
2025	06/2025	219 500 km	 Německo	Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 29. 10. 2025
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 29. 10. 2025
------	----------------------

Česko

NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti

29. 10. 2025

AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Seat
Název modelu	Alhambra

Označení modelu	ALHAM 2.0 TDiStyle4M130 DE2D7A
Modelový rok	2021
Datum výroby	17.09.2020
Datum prodeje	06.11.2020
Kód barvy	K8
Barva	White Silver
Kód barvy střechy	K8
Barva střechy	White Silver
Kód převodovky	SCY
Kód motoru	DLUB
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	130
Počet válců	4
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	71126T

Soupis výbavy vozidla	
"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Bez multimédií ve vozidle ale s Mirror Link
Agregát	4 vál. diesel 2,0L Agregát: 04L.D
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce
Akční provedení	Žádné akční provedení
Antény	Antény pouze pro FM příjem, výběrový příjem
Asistent přední	Čelní asistent včetně City ANB pro aktivní tempomat high
Asistent rozpoznání únavy	Identifikace únavy
Asistent změny stopy	Detekce mrtvého hlu plus kontrola směru
Baterie	Baterie 420A (75Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bederní opěra, přední levá sedačka, elektricky nastavitelná
Boční a zadní okna	Boční skla tónovaná od B-sloupku a zadní tmavě zabarvené
Boční airbag	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Brzdový systém	Elektronický program stability ESP
CD-Rom/DVD/SD-karta	CD-ROM (Taiwan)
C-kolejnicové vedení	C-kolejničky na boční stěně
COC dokumenty	COC-dokument 25
Čelní okno	Čelní sklo pokovené s úpravou pro VIN číslo
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regulací polohy světlometu automatická/dynamická AFS 1

Dekorační obložení	Dekorační obložení
Dělicí stěna	Síťová dělicí stěna
Dětská sedačka	Bez dětské sedačky
Dětské pojistky dveří	Dětská pojistka, elektricky ovládatelná
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Díly bez zvláštní povrchové úpravy
Dodatečné obutí	Bez dodatečného obutí
Druh náhonu	Pohon na všechna kola
Držák na brýle	Držák na brýle
Držák nápojů	Držák nápojů
Držák poznávací značky vpředu	Bez držáku poznávací značky vpředu
Držák SPZ vzadu	Držák poznávací značky vzadu (EU)
Elektrické ovládání dveří (zavírací mechanismus)	Manuální ovládání dveří
Elektrické rozhraní pro externí použití	Elektrické rozhraní pro externí použití, USB s AMI
Generátory	Alternátor 180A
Hasicí přístroj	Bez hasicího přístroje
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky z kůže
Hlavní světlomety	Světlomety s výbojkou se světlem pro jízdu v zatáčce
Hlavové opěrky	Hlavové opěrky pro přední sedadla (X-polohování)
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 04
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "6" pro zadní nápravu
Houkačka	S dvoutónovou houkačkou
Charisma	Bez "drive select"
Chladivo	Chladivo HFO1234yl
Chlazení motoru	Chlazení motoru – provedení 1
Chromový paket	Chromový paket – provedení II
Indikátor prohlídek vozidla	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Individuální zástavba	Bez individuální zástavby
Intervalový spínač stíračů	S intervalovým spínačem stěračů + senzor deště
Kamera/distanční sensor	Kamera a nebo distanční senzor (asistenční systém řidiče)
Kamerový systém/Senzorika okolí	Se zpětným kamerovým systémem (typ 2)
Kapacita baterie/alternátoru	Baterie/alternátor – standardní kapacita
Klíček s osvětlením	Klíček s dálkovým ovládáním zamykání vozu
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Disk z lehké slitiny 7J x 17
Kompas/ukazatel dopravního značení	S ukazatelem dopravního značení
Koncové mlhové světlo	Koncové mlhové světlo, pravostranný provoz
Kontrola bezpečnostních pásů	Kontrola bezpečnostních pásů
Kontrola tlaku v pneumatikách	Kontrola tlaku v pneumatikách
Kryty kol	Se zakrytím pro kola z lehké slitiny
Kuřácké provedení	Kuřácké provedení, popelník vpředu a vzadu

Lékárna/výstražný trojúhelník	Bez lékárníčky a výstraž. trojúhelníku
Levé přední sedadlo	Přední levé sedadlo, normální
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Madla pro nastupování (A/B-sloupek)	Bez madla pro nastupování
Místo dokončení	Místo dokončení-standardní
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Mlhové přední světlomety a světlo s s natáčením do zatáčky
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Motory	4-vál. turbodiesel 2,0 L/130 KW(4V) TDI Common-Rail Agregát: TR1,TD1,TM4/TL4/TP4
Mřížka chladiče	Chromová ochranná mřížka chladiče
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel s palubním počítačem
Nádoba na aktivní uhlí	Bez nádobky na aktivní uhlí s SCR
Nálepka (určení dle zákazníka, bez akčních provedení)	Bez nálepek a emblému
Nápisy	Přídavný nápis v základním provedení
Nárazník	Nárazník standard
Nastavení sedadel	Mech. výškové seřizování předních sedadel, el. seřizování opěradla levého předního sedadla
Nástupní lišty	Prahy dveří bez ochranné fólie
Navigační přístroj	Navigační systém "Standard Plus" MIB-PQ (ROW)
Nezávislé topení	Nezávislé topení s dálkovým ovládáním
Odkládací paket	Bez odkládací kapsy/boxu
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie při transportu (min.ochr) s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Omývací zařízení světlometů	S omývacím zařízením světlometu
Online služby	Bez online služeb
Opatření pro tlumení hluku v interiéru	Akustický paket-standard
Opatření zvyšující hodnotu vozu	Vozidla s opatřeními zvyšujícími hodnotu vozu
Osvětlení prostoru pro nohy	Bez osvětlení prostoru pro nohy
Ovládání řeči / řízení hlasem	Hlasové ovládání
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka, elektricky nastavitelná, sklopná, separátně vyhřívaná
Ovládání zámku zadní kapoty/víka	Odjištění víka zadních výklopných dveří vnější
Ozdobné lišty	Ozdobné lišty světlé
Palivový systém	Palivový systém pro diesel
Pneumatiky	Pneumatiky 225/50 R17 98V xl (polymerní nátěr)
Pomocné parkovací zařízení	Pomocné parkovací zařízení vpředu a vzadu
Potahy sedadel	Potah sedadel – "Velour"
Pravé přední sedadlo	Pravé přední sedadlo, normální
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu

Provozní napětí	Provozní napětí 12 V
Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY
Pružné popruhy (pavouk) pro upoutání zavazadel	Sít v zavazadlovém prostoru
Předváděcí výbava	Základní výbava
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka – popis	7-stupňová automatická převodovka pro 4x4
Přídavná výstražná světla	Přídavná odrazka (dveře)
Přídavné topení	Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Přístrojová deska	Přístrojová deska – standardní
Rádía	Rádio pro navigační systém
Reproduktory	8 reproduktorů (pasivní)
Rezervní kolo	Bez rezervního kola
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P–díly	Díly platné pro vůz –710–
Řídící kódy	Řízení zvláštní ceny
Řízení	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
Schránka	Odkládací schránka
Sklopný stolek	Sklopný stolek na opěradle předního sedadla
Sluneční clony	Sluneční clona s make-up zrcátkem na straně řidiče a spolujezdce s krytkou
Sluneční stahovací clony zadního/bočních oken	Sluneční clona
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek německy–francouzsky– holandsky
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifické symboly značek	Značka SEAT
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí "coming home"
Stabilizátor přední	Stabilizátor vpředu
Stabilizátor vzadu	Stabilizátor vzadu
Střešní nosič/nosič zavazadel	Střešní nosič – lesklý
Střešní okno	Bez střešního okna (plná střecha)
Světlo na čtení	2 světla na čtení vpředu
Systém světelného asistenta	Asistent dálkových světel
Systémy na ochranu proti odcizení	Alarm s hlídáním vnitřního prostoru
Telefon	Komfort telefonie
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní, základní 1
Tlumič kmitů pro volant	Dynamický tlumič na volantu 26,5Hz
Topení a klimatizace	Climatronic bez freonu s ovládáním ze zadního prostoru
Transportní ochrana	Ochrana pro transport, provedení 1
TV příjem / digitální radiopřijem	Digitální radiopřijem

Typ karoserie	MPV
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Umístění řízení	Levostranné řízení
Úroveň výbavy	Komfortní výbava
Uvolnění opěradel předních sedadel	S uvolněním opěradel pravé přední sedačky
Uzávěrka diferenciálu	Uzávěrka diferenciálu (XDS) dynamická trakční pomoc
Vestavba specifických dílů pro vůz	Díly pro zástavbu převodovky "DQ500"
Vkládané koberečky	Bez vkládaných koberečků
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Volant	Kožený sportovní multifunkční volant s Tiptronic
Vyhřívání trysky ostřikovače	S vyhříváními tryskami ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Výplně dveří	Výplň dveří – pěnová fólie a tkanina
Zadní sedadla	Tři samostatná sedadla v 1. řadě
Zakrytí zavazadlového prostoru	Zakrytí zavazadlového prostoru
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, vnitřním ovládáním, bez bezpeč. pojistky
Zamykání šroubu kol	Šrouby se zabezpečením proti krádeži (neuzamykatelné)
Zařízení pro udržování rychlosti	Automatické ovládání vzdálenosti
Zásuvky pod před. sedadly	Zásuvky pod předními sedadly
Závěsné zařízení	Závěsné zařízení mechanicky sklopné a elektricky zamykatelné
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-NĚMECKO
Zvláštní opatření	Bez zvláštních opatření
Ostatní	17-inch alloy wheels "Dynamic 48/1" (incl. anti-theft wheel bolts and mobility tires)
Ostatní	Adapt. Cruise Control ACC up to 210km/h and Forward Collision Warning Front Assist w/ Autonomous Emergency Braking
Ostatní	Central door locking with remote control(SAFE funkcion), Alarm with interior monitoring
Ostatní	Connectivity Box: inductive charging station + mobile phone signal booster
Ostatní	Electrically adjustable and heated door mirrors
Ostatní	Emission standard EU6 DG
Ostatní	Equipment options subset for Germany
Ostatní	Full Link for navigation system
Ostatní	MAXX + ALARM
Ostatní	Mirror package 1
Ostatní	Mobile phone interface "Comfort" and second USB interface
Ostatní	Net partition
Ostatní	Parallel parking assistant "Park Assist"
Ostatní	Sleep package II

Ostatní

Tinted windows

Ostatní

Trailer hitch

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

White Silver – kód K8

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

29. 10. 2025

Značení skel

NE

12. Fotky a inserce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.