

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	1545101850
Datum aktivace kuponu:	04. 02. 2026 12:02:35
Platnost do:	06. 03. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN

TMBER6NW6M3140375

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA**Model**
SCALA**Typ karoserie**
hatchback**Druh vozidla**
osobní**Palivo**
benzín**Výkon**
81 kW**Objem**
999 ccm**Datum výroby**
13. 05. 2021**Datum 1. registrace**
02. 06. 2021 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno, Financované vozidlo


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2021	05/2021	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:		13. 05. 2021	
	Stáří vozidla:		4 roky 8 měsíců	
	Barva vozidla:		Modrá Energy – kód K4	
	Vyrobeno pro trh:		Česko	
	Strana řízení:		levostranné	
	06/2021		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla:		02. 06. 2021	
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:		02. 06. 2021	
	Doba od výroby po 1. přihlášení:		Menší než měsíc	
	Přihlášeno jako:		Nové	
	Barva vozu při přihlášení:		MODRÁ	
	06/2021		 Česko	Vystavení technického průkazu
	11/2021	17 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2022	01/2022	24 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	04/2022	31 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	06/2022	36 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	08/2022		 Česko	Poškození
	08/2022	46 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	11/2022	55 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2023	02/2023	61 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	06/2023	67 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	11/2023	83 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	12/2023	89 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2024	05/2024	101 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	07/2024		 Česko	Poškození
	07/2024	108 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	08/2024	109 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2025	02/2025	128 000 km	 Česko	Záznam tachometru

03/2025		 Česko	Poškození
04/2025	133 500 km	 Česko	Záznam tachometru
05/2025		 Česko	Poškození
06/2025	141 500 km	 Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	09. 06. 2025
Číslo protokolu:	CZ-3850-25-06-0422

06/2025	141 500 km	 Česko	Měření emisí
---------	------------	---	--------------

Datum kontroly:	09. 06. 2025
Číslo protokolu:	CZ-480345-25-06-0291

07/2025	141 500 km	 Česko	Záznam tachometru
---------	------------	---	-------------------

2026	01/2026	143 500 km	 Česko	Inzerce vozidla
------	---------	------------	---	-----------------

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 4.

Datum	08/2022
Země	ČR
Výše pojistného plnění	14 722 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní nebo jiné sklo vozidla
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost

2 / 4.

Datum	07/2024
Země	ČR
Výše pojistného plnění	10 792 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost

3 / 4.

Datum	03/2025
Země	ČR
Výše pojistného plnění	166 265 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost

4 / 4.

Datum	05/2025
Země	ČR
Výše pojistného plnění	15 138 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 04. 02. 2026
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Vůz je financován

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 04. 02. 2026
------	----------------------

Česko

ANO – VWFS

Leasingové a úvěrové společnosti

04. 02. 2026

AGRO LEASING

NE

Ayvens (dříve ALD)

NE

BMW_FS

NE

CASH Partners s.r.o.

NE

CASH4CAR

NE

COFIDIS

NE

ČSOB Leasing, a.s.

NE

D.S. Leasing, a.s.

NE

ESSOX LEASING

NE

GMAC

NE

Home Credit CZ

NE

Home Credit SK

NE

IMPULS-Leasing

NE

Leasing České Spořitelny

NE

Mercedes-Benz

NE

MONETA Auto

NE

MONETA Leasing

NE

Oberbank Leasing

NE

Raiffeisen Leasing

NE

Toyota FS Czech

NE

UniCredit Leasing

NE

UNILEASING a.s.

NE

VEXCAR

NE

VWFS

ANO

ZASTAV TO

NE

Zástavy Aut-Ostrava

NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo

SKODA SCALA(NW14J5) 1.0 TSI 81kW Style

Motor

999 ccm; 1,00 L; 81 kW

Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	- / - / -
Převodovka	manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

- ABS
- Automatické spuštění všech blinkačů
- Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
- Boční airbagy vpředu
- Brzdový asistent BAS
- Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
- Elektronické rozdělení brzdné síly EBD
- Hlavové airbagy přední a zadní sedadla
- Indikace nízkého tlaku v pneumatikách
- Isofix příprava
- Multikolizní brzdění
- Počet airbagů: 6
- Protipokluzový systém ETC
- Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním
- Rekuperace brzdové energie motor
- Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5
- Systém řízení stability ESP
- Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti, 5, systém vyhnutí chodcům, vizuální/akustická výstraha, aktivní nad 130km/h, aktivní nad 50kmh/30mil a aktivní pod 50kmh/30mil
- Varování při opuštění jízdního pruhu: aktivace řízení, 999 a 999
- Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

- 12v zásuvka vpředu
- 4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)
- AM/FM-rádio, RDS, digitální rádio, dotyková obrazovka, barevná obrazovka, 0 a MP3 kompatibilní audio
- Asistent rozjezdu do kopce
- Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování
- Bluetooth s podporou streamingu
- Centrální zamykání: dálkové
- Dálkové ovládání audia na volantu
- Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru
- Denní svícení
- Dynamické řízení
- Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 50

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, neomezeno, neomezeno a neomezeno

Konzole na podlaze

LED světla: brzdová světla, potkávací světla, postranní blikáče, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Manuální 6-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, MQ200GA-6F, typ – manuální

Multifunkční displej 8,0, dotykový obrazovka, Přístrojová deska 1 a 20,3

Nastavení světel: světelný senzor, natáčecí světlomety, automatické nastavení výšky, závislé na rychlosti

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Ovládání aplikací

Palivový systém: přímé vstřikování benzínu

Parkovací senzor vzadu, radar

Počet reproduktorů: 8

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB, 2 a 0

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Sada na opravu pneumatik

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Telematika: roční předplatné – 0,00, počet měsíčních poplatků v ceně – 120, Výstraha před kolizí, přes SIM ve vozidle, systém sledování a 0

Tempomat

Venkovní teplota

Vestavěné aplikace

Vyhřívání ostřikovače

Zábavný displej vpředu, 8,0 a 20,3

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Ventilace: digitální display, pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí

Zatmavená skla vzadu a naboku vzadu

Exteriér

Boční před.světla pro odbočování

Elektricky nastavitelná vyhříváná zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, automatická clona, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 91, konvenční typ, průměr: 16

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 16 " průměr, 6,0 " šířka, 40,6 a 15,2

Přední mlhová světla

Přední světlomety: elipsoidní čočka, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Sklopná zrcátka

Střešní spoiler

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Koberečky:

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadící páky a kůže

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Úchyt na zavazadla

Vyhříváná přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – manuální a nastavení bederní opěrky – manuální

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápěcí sedák žádný a sedadlo sklopné do roviny

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Funkčnost

Parkovací kamera vzadu

Vyhříváné čelní sklo

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Dekor šedá Lattice s měděným orámováním

Sedadla/potahy sedadel

Sklopné opěradlo sedadla spolujezdce

Rezervy

Rezervní kolo ocelové neplnohodnotné, zvedák vozu, klíč na kola,bez sady na opravu pneumatik

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

Modrá Energy – kód K4

Barva při první registraci v CZ

Modrá

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

04. 02. 2026

Značení skel

NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	HATCHBACK
Datum první registrace vozidla	02.06.2021
Datum první registrace vozidla v ČR	02.06.2021
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	SCALA
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	DLA
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	81
Při otáčkách (ot/min)	5500
Zdvihový objem (ccm)	999
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	MODRÁ
Maximální rychlost (km/h)	199
Maximální hmotnost povolena (kg)	1640
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1640

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2/1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4362
Šířka celková (mm)	1793
Výška celková (mm)	1499
Rozvor (mm)	2636
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	860/860
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	810/810
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1200/1200
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	610/610
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	2840/2840
Ráfky náprava 1	6.0JX16 ET38
Pneumatiky náprava 1	205/55 R16 91V
Ráfky náprava 2	6.0JX16 ET38
Pneumatiky náprava 2	205/55 R16 91V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE

Hluk stojícího vozidla (db)	70
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	64
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	5,3

Další záznamy

Rozchod: 1521+1506 | [Alternativní provedení vozidla: | *42: (#16): TŘÍDA A50-X] | #V.7: CO2: 120 g/km | #14: ROZCHOD: 1 521/1 506 | #D.2; #3; #4: NW; ABSDLAAX0; NFM6FM6AJ0214BISTNN3N1A2A | #V.9: 2018/1832AP; EURO 6 | | Variabilní provedení vozidla: | #N: s přívěsem náprava 2:+74 kg | #N.1-N.2: | 195/65 R15 91H 6,0JX15 ET35; | 205/45 R18 90V 7,0JX18 ET39; | 205/50 R17 89V 6,5JX17 ET40; | 205/55 R16 91H 6,0JX16 ET40; | 205/55 R16 91V 6,0JX16 ET40; | 205/55 R16 91H 6,0JX16 ET38; | 205/55 R16 91V 6,0JX16 ET38; | 195/60 R16 89V M+S 6,0JX16 ET35; | 205/55 R16 94V M+S 6,0JX16 ET40; | 205/55 R16 94V M+S 6,0JX16 ET38 | | Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb. | M: 2636

Emise CO2 (g/km)	120
------------------	-----

13. Fotky a inzerce





Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/3

Foto

Datum pořízení inzerátu	22. 01. 2026
Inzerovaný nájezd	143 598 km





Záznam 2/3

Foto







Datum pořízení inzerátu




22. 01. 2026

Inzerovaný nájezd

143 598 km







Záznam 3/3




Foto









Datum pořízení inzerátu

22. 01. 2026

Inzerovaný nájezd

143 598 km





Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.