

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	9993471528
Datum aktivace kuponu:	04. 02. 2026 11:37:39
Platnost do:	06. 03. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN

WVWZZZ3CZME092147

Tovární značka
VOLKSWAGENDruh vozidla
osobníObjem
1395 ccmModel
PASSATPalivo
hybridníDatum výroby
23. 02. 2021Typ karoserie
kombiVýkon
115 kWDatum 1. registrace
04. 03. 2021 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2021	02/2021	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 23. 02. 2021			
	Stáří vozidla: 4 roky 11 měsíců			
	Barva vozidla: Manganese Gray Metallic – kód 5V			
	Vyrobeno pro trh: Německo			
	Strana řízení: levostranné			
	03/2021	5 km	 Německo	Záznam tachometru
	03/2021			Uvedeno do provozu
	Datum 1. registrace vozidla: 04. 03. 2021			
	Doba od výroby po 1. registraci: Menší než měsíc			
	10/2021	15 000 km	 Německo	Záznam tachometru
2022	04/2022	28 500 km	 Německo	Záznam tachometru
	07/2022	44 500 km	 Německo	Záznam tachometru
	11/2022	62 500 km	 Německo	Záznam tachometru
2023	05/2023	80 000 km	 Německo	Záznam tachometru
	09/2023	93 500 km	 Německo	Záznam tachometru
2024	01/2024	107 000 km	 Německo	Záznam tachometru
	05/2024	124 000 km	 Německo	Záznam tachometru
	11/2024	141 500 km	 Německo	Záznam tachometru
2025	04/2025	155 000 km	 Německo	Záznam tachometru
	08/2025		 Německo	Poškození
2026	01/2026	169 500 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 14. 01. 2026			
	Číslo protokolu: CZ-461011-26-01-0023			

01/2026

169 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Před registrací

Datum kontroly:

15. 01. 2026

Číslo protokolu:

CZ-3635-26-01-0294

01/2026

 Česko

Přihlášení vozidla v ČR

Datum přihlášení vozidla:

22. 01. 2026

Přihlášeno jako:

Ojeté

01/2026

169 500 km

 Česko

Inzerce vozidla

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemí**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu

1 / 1

Datum 08/2025

Země Německo

Odhad nákladů na opravu 100 – 1 000 EUR

Poznámka Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.

Evidovaná místa poškození Není k dispozici

Zdroj dat Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 04. 02. 2026
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 04. 02. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	04. 02. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Volkswagen
Název modelu	Passat
Označení modelu	PASSAT Wa 1.4GTE P 115 TSID6F
Modelový rok	2021
Datum výroby	23.02.2021
Datum prodeje	05.03.2021
Kód barvy	5V
Barva	Manganese Gray Metallic
Kód barvy střechy	5V
Barva střechy	Manganese Gray Metallic
Kód převodovky	UQS
Kód motoru	DGEB
Objem ccm	1395
Objem(l)	1,40
Výkon(kW)	115
Počet válců	4
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	CB56YY

Soupis výbavy vozidla

"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Zásobování energií a signál TV pro individuální vestavbu
Agregát	4-vál. zážehový motor 1,4L Agregát: 04E.C
Airbag	Airbag řidiče (dvoustupňový)
Akční provedení	Žádné akční provedení
Alternativní pohon	Hybridní pohon PHEV
Antény	Antény pouze pro FM příjem, výběrový příjem
Asistent přední	Čelní asistent včetně City ANB pro aktivní tempomat high
Asistent rozpoznání únavy	Identifikace únavy
Asistent změny stopy	Asistent při změně jízdního pruhu
Baterie	Baterie 380A (68Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bederní podložka opěradel pro přední, levou sedačku,elektricky nastavitelná a masážní funkce
Boční a zadní okna	Boční skla tónovaná od B-sloupku a zadní tmavě zabarvené
Boční airbag	Boční airbag vpředu a vzadu s hlavovým airbagem
Brzdový systém	Antiblokovací systém ABS s elektronickou uzávěrkou diferenciálu EDS

CD-Rom/DVD/SD-karta	Bez CD ROM jednotky
Čelní okno	Vrstvené čelní sklo tónované
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regulací polohy světlometu automatická/dynamická AFS 1
Dekorační obložení	Dekorační obložení
Dělicí stěna	Síťová dělicí stěna
Dětská sedačka	Bez dětské sedačky
Dětské pojistky dveří	Dětská pojistka, manuální
Dodatečné obutí	Bez dodatečného obutí
Dodavatelé pneumatik	Pneumatiky bez určení značky
Druh náhonu	Přední náhon
Druhá baterie	Výztuž startovací baterie vzadu, bez dvojité baterie
Držák nápojů	Držák nápojů
ECO-funkce pro jízdní profil a výběr řízení	Bez ECO funkce
Elektromotor	Elektromotor 85KW /Agr. OEC.B
Generátory	Bez alternátoru
Hasicí přístroj	Bez hasicího přístroje
Head-up displej	Bez Head-Up displeje
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky Sport
Hlavní světlomety	LED – hlavní světlomety s variabilním rozložením světla
Hlavové opěrky	Hlavové opěrky pro přední sedadla (X-polohování)
Hlavové opěrky vzadu	Hlavové opěrky zadní 3 kusy
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 35
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "7" pro zadní nápravu
Hodiny	Bez hodin
Houkačka	S dvoutónovou houkačkou
Charisma	Bez "drive select"
Chladivo	Chladivo HFO1234yl
Chlazení motoru	Chlazení motoru – provedení 1
Chromový paket	Chromový paket – provedení II
Indikátor prohlídek vozidla	Interval prohlídek vozidla 15000 km nebo 1 rok (pevně)
Individuální zástavba	S individuální zástavbou
Intervalový spínač stíračů	Intervalový spínač stíračů se světelný/dešťovým senzorem
Kamera/distanční sensor	Kamera a nebo distanční sensor (asistenční systém řidiče)
Kamerový systém/Senzorika okolí	Se zpětným kamerovým systémem (typ 2)
Kapacita baterie/alternátoru	Baterie/alternátor – standardní kapacita
Kategorisierung Reifen	Kategorie 0
Kennzeichenträger	Nosič SPZ vpředu a vzadu (ECE)
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Disk z lehké slitiny 7J x 17
Kompas/ukazatel dopravního značení	S ukazatelem dopravního značení

Kontrola bezpečnostních pasů	Kontrola bezp.pásů,E-control Rozšířené bezpečnostní vybavení
Kontrola tlaku v pneumatikách	Kontrola tlaku v pneumatikách
Kuřácké provedení	Nekuřácké provedení
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Místo dokončení	Místo dokončení-standardní
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Bez předních mlhových světlometů
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Motory	4-vál. zážehový motor 1,4L/115 KW TSI, Hybrid Agregát: TH8
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel/palubní počítač "Colour"
Nabíjecí kabel	Nabíjecí kabel Mód 2 Typ 2 (16A)
Nádoba na aktivní uhlí	S nádobou na aktivní uhlí
Nákladová podlaha vzadu	Bez nákladové podlahy
Nápisy	Přídavný nápis "GTE"
Nárazník	Standardní nárazník
Náradí a zvedák vozu	Sada náradí
Nastavení sedadel	Výškové nastavení, manuální pro přední sedadlo plus nastavení sklonu a hloubky vlevo, plus el.nastavení opěradla vlevo
Nastavení spolujezdcovy sedačky zezadu	Bez nastavení sedačky spolujezce zezadu
Nástupní lišty	Prahové nástupní lišty – umělá hmota
Nezávislé topení	Bez přídavného/nezávislého topení
Odvětrání sedačky / masážní sedadlo	Bez odvětrávání sedačky/masážního sedadla
Ochrana chodců	Rozšířená a proaktivní ochrana chodců
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie při transportu (min.ochr) s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Ochranné boční lišty	S bočními ochrannými lištami
Ochranný kryt nakládací hrany	S plastovým ochranným krytem nakládací hrany
Omývací zařízení světlometů	Bez omývacího zařízení světlometu
Online služby	S online službami(NAR)
Opatření vnějšího hluku	Vnější zvuk Standard
Opatření zvyšující hodnotu vozu	Vozidla s opatřeními zvyšujícími hodnotu vozu
Osvětlení prostoru pro nohy	Osvětlení prostoru pro nohy
Osvětlovací paket (vnitřní osvětlení)	Bez přídavných světel (vnitřní osvětlení)
Otevírání vrat	Bez zařízení pro otevírání vrat
Ovládání řeči / řízení hlasem	Hlasové ovládání
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zrcátka elektricky nastavitelná
Ozdobné lišty	Ozdobné lišty světlé
Palivová nádrž – obsah	Palivová nádrž
Palivový systém	Benzínový palivový systém (FSI)
Parkovací brzda	Ruční parkovací brzda

Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí "Standard"
Pomoc při rozjezdu	Pomoc při rozjezdu
Pomocné parkovací zařízení	Parkovací asistent
Potah podlahy zavazadlového prostoru	Potah podlahy zavazadlového prostoru "Dilur"
Potahy sedadel	Potah sedadel – "Velour"
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu – Geomet D
Provozní napětí	Provozní napětí 12 V a 230V
Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY
Pružné popruhy (pavouk) pro upoutání zavazadel	Bez sítě k upevnění nákladu
Přední sedadla	Komfortní sedadla vpředu
Předváděcí výbava	Základní výbava
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka – popis	6-ti stupňová automatická převodovka
Přídavná výstražná světla	Varovná LED-světla v předních dveřích
Přídavné topení	Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení
Příprava pro výstražné zvukové zařízení	Bez přípravy pro výstražné zvukové zařízení a bez vysílací antény
Příprava vestavby pro vysílačku	Bez přípravy pro vestavbu vysílačky
Přístroj na placení mýtného	Bez přístroje na placení mýtného (elektronicky)
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Rádía	Rádio "GAMMA" s odnímatelným panelem
Regionální kódy pro rádio	Regionální kód " ECE " pro Rádio
Reproduktory	8 reproduktorů (pasivní)
Rezervní kolo	Bez rezervního kola
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Rozdělení tříd vozu –3G0–
Rozšířený bezpečnostní systém	S rozšířeným bezpečnostním systémem (Pre Crash Basic předek)
Rozvor	Rozvor
Řídící kódy	Modelová péče KW 45
Řízení	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
Skupiny zemí	Nabíjecí zásuvka AC Typ 2 Mód 2–3 EU
Sluneční clony	Sluneční clony s make-up zrcátky, osvětlené, vytažitelné, Airbag-Label na cloně a B-S{ule
Sluneční stahovací clony zadního/bočních oken	Bez stahovací ochranné sluneční clony
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek v němčině
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí "coming home"
Start/Stop-zařízení/rekuperace	Start/Stop zařízení s rekuperací
Startér	Startér motoru – standardní
Stropní výplň	Stropní výplň nedělená

Střední konzola	Střední konzola
Střešní nosič/nosič zavazadel	Střešní nosič – černý
Střešní okno	Bez střešního okna (plná střecha)
Světlo na čtení	2 světla na čtení vpředu
Systém pro sledování vozidla	Bez systému sledování vozidla (Vehicle-Tracing System)
Systém světelného asistenta	Anténní kabel pro rádiový systém a autotelefon (C-net)
Systémy na ochranu proti odcizení	Alarm s hlídáním vnitřního prostoru, nezávislou sirénou a ochranou proti odtahování
Telefon	Komfortní telefonování s LTE a bezdrátovým napájením
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní, základní 2
Tlumič kmitů pro volant	Dynamický tlumič na volantu 31Hz
Topení a klimatizace	Climatronic (3-zóny) s ovladačem vzadu
TV příjem / digitální radiopřijem	Digitální radiopřijem
Typ karoserie	Kombi=variant
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Umístění řízení	Levostranné řízení
Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky	Bez zvláště vyztužené karosérie
Úroveň výbavy	Komfortní SPORT výbava
Uvolnění opěradel předních sedadel	S uvolněním opěradel pravé přední sedačky
Uzávěrka diferenciálu	Bez uzávěrky diferenciálu
Varianty	Variant Classic
Vestavba specifických dílů pro vůz	Díly pro zástavbu převodovky "DQ 400" — Díly pro motorová vozidla —
Vkládané koberečky	Vkládané koberečky vpředu a vzadu
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Volant	Kožený volant s airbagem
Vyhřívání trysky ostřikovače	S vyhříváními tryskami ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních a zadních sedadel s oddělenou regulací
Výplně dveří	Výplň dveří – pěnová fólie a tkanina
Zadní bezpečnostní pás uprostřed	Tříbodový bezpeč. pás vzadu uprostřed
Zadní bezpečnostní pásy vnější	3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, vnější se štítkem ECE-homologace
Zadní část výfuku	Zadní díl výfuku standard
Zadní sedadla	Zadní sedadlo vcelku, opěradlo rozdělené sklopné (trojdílné) se středovou opěrou ruky
Zadní spoiler	Bez zadního spoileru
Záchytné systémy vpředu	3-bodový samonavíjecí bezp. pás vpředu, s přitahovačem, výškově nastavitelný
Zakrytí zavazadlového prostoru	Zakrytí zavazadlového prostoru
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání "Keyless-Entry" s dálkovým ovládáním
Zamykání šroubu kol	Šrouby se zabezpečením proti krádeži (neuzamykatelné)

Zařízení pro udržování rychlosti	Adaptivní omezovač (w/ "Follow-to-Stop") a omezovač rychlosti
Zásuvka v kufru	12 V zásuvka(y)
Závěsné zařízení	Bez závěsného zařízení
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-NĚMECKO
Ostatní	"Business Premium" package incl. navigation
Ostatní	"Business Premium" package incl. navigation system
Ostatní	"Soho" 7J x 17, Anthracite, diamond-turned surface, AirStop® tires 215/55 R17
Ostatní	2 USB Typ-C vorne und 2 USB Typ-C rear
Ostatní	Anti-theft alarm system
Ostatní	Asistent pro vedení v jízdním pruhu plus Emergency Assist a asistent pro jízdu v zácpě
Ostatní	Auto. Emergency Braking Front Assist with Pedestrian Monitoring
Ostatní	Bez systémů pro přístup do vozidla
Ostatní	Disc brakes in rear, Blue brake calipers
Ostatní	Easy Open & Close package with SAFELOCK
Ostatní	Environment bonus
Ostatní	Equipment options subset for Germany
Ostatní	Exhalační předpis, EU6 AP
Ostatní	Exterior mirrors w. automatic anti-glareaction, elec. folding, w. memory funct.,interior mirr. w. aut. anti-glare action
Ostatní	Knee airbag on driver side, side airbags and seat belt pretensioners in rear
Ostatní	Koncové mlhové světlo na obou stranách, zpětné světlo na obou stranách
Ostatní	LED rear combination lamp, variable lighting functions, special styling
Ostatní	Obvazový materiál s výstražným trojúhelníkem a výstražnou vestou
Ostatní	Operating permit, alteration
Ostatní	Otevírání víka zavazadlového prostoru (elektrické) plus funkce Easy Close
Ostatní	Park Assist with rear view camera system
Ostatní	Preparation for We Connect and We Connect Plus
Ostatní	Pretoria 8J x 19, Gray metallic, Volkswagen R, tires 235/35 R19
Ostatní	Soukromé tísňové volání
Ostatní	Standard navigation system with media and internet package
Ostatní	Tires 215/55 R17 94V super-low rolling resistance, generation 2 (polymer coating)
Ostatní	Upevnění dětské sedačky pro dětský zádržný systém i-Size, 2 x Top Tether
Ostatní	VVM/1 model update in week 45
Ostatní	VVM/1 model update in week 48
Ostatní	Winter package, additionally with heatedouter rear seats
Ostatní	With electronic steering column lock
Ostatní	WLTP type approval (new test cycle)

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
brzdy / požár	06. 02. 2024	Více info
motor / požár	16. 04. 2022	Více info
EV/Hybrid / požár	09. 04. 2022	Více info
brzdy / havárie	02. 10. 2021	Více info
EV/Hybrid / požár	14. 06. 2021	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Manganese Gray Metallic – kód 5V
Barva při první registraci v CZ	Šedá

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	04. 02. 2026
-------------------------------------	--------------

Značení skel

NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	04.03.2021
Datum první registrace vozidla v ČR	22.01.2026
Tovární značka	VW
Obchodní označení	PASSAT
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	VOLKSWAGEN
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Palivo	Benzín + Elektropohon
Maximální výkon (kW)	115
Při otáčkách (ot/min)	5000
Zdvihový objem (ccm)	1395
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	222
Maximální hmotnost povolena (kg)	2270
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2270

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Délka celková (mm)	4773
Šířka celková (mm)	1832
Výška celková (mm)	1467
Rozvor (mm)	2786
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1120/1120

Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1200/1200
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1600/1600
Ráfky náprava 2	7,0JX17 ET40
Pneumatiky náprava 2	215/55 R17 94V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	66
Spotřeba předpis	2018/1832AP

Další záznamy

Rozchod: 1578+1564|[Alternativní provedení vozidla:|#19 (*42): TŘÍDA A50-X]|CO2: / /30 g/km|ROZCHOD: 1 578/1 564|#D.2 (*5; *6; *7): 3C; ACDGEBX0; FD6FD6DD001PH4BIVR21AA00|#V.9b (*17): 2018/1832AP; EURO 6 API#27 (*54): Spotřeba elektrické energie ----- Wh/km.|Celkový dojezd vozidla ----- km.|Maximální netto výkon: 85.00 kW (elektrický motor)|Maximální 30minutový výkon: 55.00 kW (elektrický motor)|Variabilní provedení vozidla:|#14 (*31): 1 521|#F.1/F.2 (*36): s přívěsem:+55 kg|#N (*37): s přívěsem náprava 2:+75 kg|#20-21(*44-45): 215/55 R17 94V 7,0JX17 ET40;|215/55 R17 94V 6,5JX17 ET41;|235/45 R18 94W 8,0JX18 ET44;|215/55 R17 94H M+S 7,0JX17 ET40;|215/55 R17 94H M+S 6,5JX17 ET41;|235/45 R18 94V M+S 8,0JX18 ET44;|Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.|M: 2786|153

Emise CO2 (g/km)	30
------------------	----

13. Fotky a inzerce





Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.


Záznam 1/1

Foto

Datum pořízení inzerátu	30. 01. 2026
Inzerovaný nájezd	169 323 km







Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek

prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.