

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	9749937514
Datum aktivace kuponu:	05. 02. 2026 07:49:00
Platnost do:	07. 03. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN
VSSZZZKNZNW007911

Tovární značka
SEAT

Druh vozidla
osobní

Objem
1968 ccm

Model
TARRACO

Palivo
nafta

Datum výroby
01. 03. 2022

Typ karoserie
kombi

Výkon
147 kW

Datum 1. registrace
01. 04. 2022

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2022	03/2022	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 01. 03. 2022 Stáří vozidla: 3 roky 11 měsíců Barva vozidla: Camouflage Green – kód 9S Vyrobeno pro trh: Německo Strana řízení: levostranné			
	03/2022	10 km	 Německo	Záznam tachometru
	04/2022			Uvedeno do provozu
	Datum 1. registrace vozidla: 01. 04. 2022 Doba od výroby po 1. registraci: 1 měsíc			
	10/2022	29 000 km	 Estonsko	Záznam tachometru
2023	04/2023	60 000 km	 Estonsko	Záznam tachometru
	11/2023	86 500 km	 Estonsko	Záznam tachometru
2024	04/2024	118 500 km	 Estonsko	Záznam tachometru
	10/2024	148 000 km	 Estonsko	Záznam tachometru
2025	05/2025	180 500 km	 Estonsko	Záznam tachometru
2026	01/2026		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 29. 01. 2026 Přihlášeno jako: Ojeté			

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 05. 02. 2026
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země

Ke dni: 05. 02. 2026

Česko

NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti

05. 02. 2026

AGRO LEASING

NE

Ayvens (dříve ALD)

NE

BMW_FS

NE

CASH Partners s.r.o.

NE

CASH4CAR

NE

COFIDIS

NE

ČSOB Leasing, a.s.

NE

D.S. Leasing, a.s.

NE

ESSOX LEASING

NE

GMAC

NE

Home Credit CZ

NE

Home Credit SK

NE

IMPULS-Leasing

NE

Leasing České Spořitelny

NE

Mercedes-Benz

NE

MONETA Auto

NE

MONETA Leasing

NE

Oberbank Leasing

NE

Raiffeisen Leasing

NE

Toyota FS Czech

NE

UniCredit Leasing

NE

UNILEASING a.s.

NE

VEXCAR

NE

VWFS

NE

ZASTAV TO

NE

Zástavy Aut-Ostrava

NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Seat
Název modelu	Tarraco
Označení modelu	TARRACO2.0TDIFR 5d147 MC3A7A
Modelový rok	2022
Datum výroby	01.03.2022
Datum prodeje	11.04.2022
Kód barvy	9S
Barva	Camouflage Green
Kód barvy střechy	9S
Barva střechy	Camouflage Green
Kód převodovky	UDC
Kód motoru	DTUA
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	147
Počet válců	4
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	KN25AS

Soupis výbavy vozidla

"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (příprava)
Agregát	4-vál. diesel 1,6L Agr.: 068.D
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce
Akční provedení	Žádné akční provedení
Alternativní pohon	Bez alternativního pohonu
Antény	Antény pouze pro FM příjem, výběrový příjem
Asistent přední	Čelní asistent včetně City ANB pro aktivní tempomat high
Asistent rozpoznání únavy	Identifikace únavy
Asistent změny stopy	Bez asistenta při změně jízdního pruhu
Baterie	Baterie 420A (70Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bederní opěra, přední levá sedačka, elektricky nastavitelná
Boční a zadní okna	Boční skla tónovaná od B-sloupku a zadní tmavě zabarvené
Boční airbag	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Brzdový systém	Elektronický program stability ESP
CD-Rom/DVD/SD-karta	Integrované zařízení pro ukládání dat EU
COC dokumenty	COC-dokument 25
Čelní okno	Mikroklimatické sklo

Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regul. polohy světlometu, dynamická, automatická (reguluje se při jízdě)
Dekorační fólie/emblémy	Emblémy
Dekorační obložení	Dekorační obložení
Dělicí stěna	Bez dělicí stěny
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Vnější zpětné zrcátko – lakované
Dodatečné obutí	Bez dodatečného obutí
Dodavatelé pneumatik	Pneumatiky bez určení značky
Druh náhonu	Pohon na všechna kola
Druhá baterie	Bez druhé baterie
Držák na brýle	Bez držáku na brýle
ECO-funkce pro jízdní profil a výběr řízení	ECO funkce (software)
Elektromotor	Bez elektrického motoru(hybrid)
Generátory	Alternátor 180A
Hasicí přístroj	Bez hasicího přístroje
Head-up displej	Bez Head-Up displeje
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky z kůže
Hlavové opěrky	Opěrka hlavy pro přední sedadlo
Hlavové opěrky vzadu	Hlavové opěrky zadní 3 kusy
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 27
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "21" pro zadní nápravu
Houkačka	S dvoutónovou houkačkou
Charisma	MQB charisma/ volba profilu vozu
Chladivo	Chladivo HFO1234yl
Chlazení motoru	Chlazení motoru – provedení 1
Chromový paket	Chromový paket
Indikátor prohlídek vozidla	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Individuální zástavba	Bez individuální zástavby
Intervalový spínač stíračů	Intervalový spínač stěračů se světelný/dešťovým senzorem
Kamera/distanční sensor	Kamera a nebo distanční senzor (asistenční systém řidiče)
Kamerový systém/Senzorika okolí	Se zpětným kamerovým systémem (typ 2)
Kapacita baterie/alternátoru	Baterie/alternátor – standardní kapacita
Kategorisierung Reifen	Kategorie 0
Kennzeichenträger	bez nosiče SPZ
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Kola z lehkých slitin 8J x 18 vpředu, s 10 1/2J x 18 vzadu
Kompas/ukazatel dopravního značení	Bez ukazatele dopravního značení
Koncové mlhové světlo	Koncové mlhové světlo
Kontrola bezpečnostních pásů	S kontrolou zapnutí bezpečnostního pásu, provedení pro Japonsko
Kontrola tlaku v pneumatikách	Kontrola tlaku v pneumatikách
Kontrolní asistent	Kontrolní asistent

Kryty kol	Se zakrytím pro kola z lehké slitiny
Kuřácké provedení	Nekuřácké provedení
Lakování	Normální lakování
Lékárna/výstražný trojúhelník	Bez lékárničky a výstraž. trojúhelníku
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Místo dokončení	Místo dokončení-standardní
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Mlhové přední světlomety a světlo s s natáčením do zatáčky
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Motory	4-vál. zážehový motor 1,4l/50kW ECE Agregát: T1X
Mřížka chladiče	Ochranná mřížka chladiče
Multifunkční ukazatel	Bez multifunkčního ukazatele/palubního počítače
Nabíjecí kabel	Bez nabíjecího kabelu
Nádoba na aktivní uhlí	Bez nádobky na aktivní uhlí s SCR
Nákladová podlaha vzadu	Nákladová podlaha s dělicí funkcí
Nápisy	Přídavný nápis v základním provedení
Nárazník	Sportovní nárazník
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí a zvedák vozu
Nastavení sedadel	Elektricky nastavitelné levé sedadlo s pamětí, pravé sedadlo mechanicky výškově nastavitelné
Nástupní lišty	Nástupní lišty ve výřezu pro dveře (osvětlené)
Navigační přístroj	Navigační přístroj-High
Nezávislé topení	Bez přídavného/nezávislého topení
Odkládací paket	Bez odkládací kapsy/boxu
Odvětrání sedačky / masážní sedadlo	Bez odvětrávání sedačky/masážního sedadla
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie při transportu (min.ochr) s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Omývací zařízení světlometů	Bez omývacího zařízení světlometu
Online služby	S online službami(NAR)
Opatření vnějšího hluku	Vnější zvuk Standard
Osvětlení prostoru pro nohy	Osvětlení prostoru pro nohy
Osvětlovací paket (vnitřní osvětlení)	Osvětlovací paket Ambiente provedení 2
Otevírání vrat	Bez zařízení pro otevírání vrat
Ovládání řeči / řízení hlasem	Hlasové ovládání
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka s pamětí, el. sklopná, el. nastavitelná, separátně vyhřívaná
Ovládání zámku zadní kapoty/víka	Odjištění víka zadních výklopných dveří pouze vnitřní
Ozdobné lišty	Standardní lišty
Označení typu	Označení typu a firemního emblému, bez údajů o zdvih. obj. s emblémem quattro-G
Palivový systém	Palivový systém pro diesel

Parkovací brzda	Ruční parkovací brzda
Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí
Pomocné parkovací zařízení	Parkovací asistent
Potahy sedadel	Potah sedadel – látka
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu
Provozní napětí	Provozní napětí 12 V
Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY
Pružné popruhy (pavouk) pro upoutání zavazadel	Bez sítě k upevnění nákladu
Přední sedadla	Sportovní sedadla vpředu
Předváděcí výbava	Základní výbava
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka – popis	7-stupňová automatická převodovka pro 4x4
Přídavné topení	Elektrické přídavné topení
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Rádía	Rádio "GAMMA" s odnímatelným panelem
Regionální kódy pro rádio	Regionální kód " ECE " pro Rádio
Reproduktory	Digitální Sound paket plus Subwoofer a centrální reproduktor
Rezervní kolo	Nouzové rezervní kolo, radiál, 5 šroubů
Rozšířený bezpečnostní systém	Bez rozšířeného bezpečnostního systému
Rozvor	Rozvor
Řídící kódy	Řízení zvláštní ceny
Řízení	Posilovač řízení
SBBR–Svítilny	SBBR–Svítilny s diodama (LED)
Sklopný stolek	Bez sklopného stolu na opěradle předního sedadla
Sluneční clony	Sluneční clona s make-up zrcátkem na straně řidiče a spolujezdce s krytkou
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek německy–francouzsky– holandsky
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí "coming home"
Stabilizátor přední	Stabilizátor vpředu
Stabilizátor vzadu	Stabilizátor vzadu
Start/Stop–zařízení/rekuperace	Start/Stop zařízení s rekuperací
Stropní výplň	Stropní výplň nedělená
Střešní nosič/nosič zavazadel	Střešní nosič – černý
Střešní okno	Systém – velká střecha
Světlo na čtení	2 světla na čtení vpředu
Systém světelného asistenta	Bez světelného systému
Systémy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický
Telefon	Komfortní telefonování s LTE a bezdrátovým napájením

Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní, sportovní provedení
Tlumič kmitů pro volant	Bez dynamického tlumiče volantu
Topení a klimatizace	Climatronic (3-zóny) s ovladačem vzadu
TV příjem / digitální radiopřijem	Digitální radiopřijem
Typ karoserie	Hatchback
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ukazatel stavu kapaliny	Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače
Umístění řízení	Levostranné řízení
Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky	Bez zvláště vyztužené karosérie
Úroveň výbavy	Top-sport výbava
Uvolnění opěradel předních sedadel	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
Uvolňování zadního sedadla	Standardní odblokování zadního sedadla
Varianty	Varianta základní výbava
Vestavba specifických dílů pro vůz	Díly pro zástavbu převodovky "DQ381" — Díly pro motorová vozidla —
Vkládané koberečky	Bez vkládaných koberečků
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Volant	Sportovní multifunkční volant s Tiptronic (kůže+dřevo)
Vyhřívání trysky ostřikovače	Bez vyhřívání trysky ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Bez vyhřívání sedadel
Výplně dveří	Výplň dveří
Zadní bezpečnostní pás uprostřed	Tříbodový bezpeč. pás vzadu uprostřed
Zadní bezpečnostní pásy vnější	3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, vnější se štítkem ECE-homologace
Zadní sedadla	Zadní lavice a opěra, dělená, sklopná
Zadní spoiler	Střešní spojler
Záchytné systémy vpředu	3-bodový samonavíjecí bezp. pás vpředu, s přitahovačem, výškově nastavitelný
Zakrytí zavazadlového prostoru	Zakrytí zavazadlového prostoru – rolo
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání "Keyless-Entry" bez bezpečnostní pojistky
Zamykání šroubu kol	Šrouby se zabezpečením proti krádeži (neuzamykatelné)
Zařízení pro udržování rychlosti	Adaptivní omezovač (w/ "Follow-to-Stop") a omezovač rychlosti
Zásuvka v kufru	12 V zásuvka(y)
Zásuvky pod před. sedadly	Bez zásuvky pod předními sedadly
Zavazadlová síťka sedaček budky řidiče	Kapsy na zadní straně sedaček
Závěsné zařízení	Závěsné zařízení mechanicky sklopné a elektricky zamykatelné
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-NĚMECKO
Ostatní	12.9-inch navigation system Plus
Ostatní	12-inch navigation system "+"
Ostatní	18-inch spare wheel as temporary spare wheel

Ostatní	2 USB Typ-C vorne und 2 USB Typ-C rear
Ostatní	AirStop® tires 255/45 R19, rolling resistance class A
Ostatní	BeatsAudio: premium speakers + subwoofer + 340-W amplifier + surround technology
Ostatní	Bez nabíjecího kabelu Mode 3
Ostatní	Bez zvláštních specifikací
Ostatní	Connectivity Box: inductive charging station + mobile phone signal booster
Ostatní	Disc brakes in rear
Ostatní	Electrically adjustable, heated and foldable door mirrors with auto dimming and Boarding-Spots
Ostatní	Equipment options subset for Germany
Ostatní	Exhalační předpis, EU6 AP
Ostatní	Extended and proactive pedestrian and cyclist protection
Ostatní	Child seat anchors f. child seat system i-Size, 2x top tether and child seat anchors in front on front passenger side
Ostatní	Kompenzátor prov. 1
Ostatní	leather-covered multifunction steering wheel, 4-spoke
Ostatní	LED headlamps with lens
Ostatní	Mapcare: map update for navigation system Plus, incl. maps
Ostatní	Mapcare: map update for navigation system, incl. maps
Ostatní	Navigation feature "RNS 315" (for "RCD 310")
Ostatní	Package Panoramic Roof for Combi
Ostatní	Reduced price package
Ostatní	Rozdělení tříd vozu -5FL-
Ostatní	SEAT CONNECT gen3 - Media & Internet
Ostatní	SEAT CONNECT gen3 - Safety, service, remote access and online infotainment
Ostatní	Soukromé tísňové volání
Ostatní	Taxi package
Ostatní	Technology Package 13"
Ostatní	Trailer hitch
Ostatní	Winter package, additionally with heated outer rear seats
Ostatní	With electronic steering column lock

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
EV/Hybrid / požár	16. 05. 2022	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Camouflage Green – kód 9S
Barva při první registraci v CZ	Zelená

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	05. 02. 2026
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Datum první registrace vozidla	01.04.2022

Datum první registrace vozidla v ČR	29.01.2026
Tovární značka	SEAT
Obchodní označení	NEUVEDENÉ V SEZNAMU
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	SEAT
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	147
Při otáčkách (ot/min)	3600
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ZELENÁ
Maximální rychlost (km/h)	210
Maximální hmotnost povolena (kg)	2380
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2380

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Délka celková (mm)	4735
Šířka celková (mm)	1839
Výška celková (mm)	1665
Rozvor (mm)	2787
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1180/1180
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1250/1250
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2300/2300
Ráfky náprava 2	8,5JX19 ET38
Pneumatiky náprava 2	255/45 R19 100V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	73
Při otáčkách (ot/min)	3075
Hluk za jízdy (db)	66
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Další záznamy	Rozchod: 1577+1568[Alternativní provedení vozidla: #19 (*42): TŘÍDA A50-X] Variabilní provedení vozidla: #N: s přívěsem náprava 2: +0 kg #N1-N2: 215/65 R17 99V 7,0JX17 ET40 215/65 R17 99V 6,5JX17 ET38 235/45 R20 100V 8,0JX20 ET41 235/50 R19 99V 7,0JX19 ET43 235/55 R18 100V 7,0JX18 ET43 255/40 R20 101V 8,5JX20 ET38 255/45 R19 100V 8,5JX19 ET38 215/65 R17 99H M+S 7,0JX17 ET40 215/65 R17 99H M+S 6,5JX17 ET38 235/50

R19 103H M+S 7,0JX19 ET43 | 235/55 R18 104H M+S
7,0JX18 ET43|M: 2787

Emise CO2 (g/km)

144

13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.