

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	4308874438
Datum aktivace kuponu:	26. 01. 2026 11:52:42
Platnost do:	25. 02. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle

VIN
KNACC81CGH5070889



Tovární značka
KIA

Model
NIRO

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Palivo
benzín

Výkon
77 kW

Objem
1580 ccm

Datum výroby
04. 04. 2017

Datum 1. registrace
21. 06. 2017

⚠ **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2017	04/2017	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:			04. 04. 2017
	Stáří vozidla:			8 let 9 měsíců
	Barva vozidla:			kód C3U
	Vyrobeno pro trh:			Není k dispozici
	Strana řízení:			Není k dispozici
	06/2017		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla:			21. 06. 2017
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:			21. 06. 2017
	Doba od výroby po 1. přihlášení:			2 měsíce
	Přihlášeno jako:			Nové
	Barva vozu při přihlášení:			MODRÁ
	06/2017		 Česko	Vystavení technického průkazu
	2018			
	03/2018	15 000 km		Servisní záznam
	03/2018	23 500 km		Servisní záznam
	10/2018	24 500 km		Servisní záznam
	2019			
	04/2019	23 000 km		Servisní záznam
	04/2019	23 500 km		Servisní záznam
	07/2019	24 500 km		Servisní záznam
	09/2019	24 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	10/2019	26 000 km		Servisní záznam
	2020			
	01/2020		 Česko	Poškození
	02/2020	29 000 km		Servisní záznam
	02/2020	30 500 km		Servisní záznam
	04/2020	30 500 km		Servisní záznam
	10/2020	38 000 km		Servisní záznam
	2021			
	04/2021	42 500 km		Servisní záznam

05/2021

43 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

26. 05. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3120-21-05-1914

05/2021

43 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

26. 05. 2021

Číslo protokolu:

CZ-410945-21-05-0857

05/2021

43 500 km

Servisní záznam

06/2021

44 000 km

 Česko

Prohlídka vozidla

12/2021

49 000 km

Záznam tachometru

2022

09/2022

55 500 km

Záznam tachometru

12/2022

58 500 km

 Česko

Poškození

2023

04/2023

59 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

12. 04. 2023

Číslo protokolu:

CZ-3120-23-04-0543

04/2023

59 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

12. 04. 2023

Číslo protokolu:

CZ-410945-23-04-0323

2024

12/2024

77 000 km

 Česko

Záznam tachometru

2025

04/2025

80 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

09. 04. 2025

Číslo protokolu:

CZ-3120-25-04-0579

04/2025

80 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

09. 04. 2025

Číslo protokolu:

CZ-410945-25-04-0322

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **země**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 2

Datum	01/2020
Země	ČR
Výše pojistného plnění	39 131 CZK
Evidovaná místa poškození	Přední čelo
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

2 / 2

Datum	12/2022
Země	ČR
Výše pojistného plnění	20 630 CZK
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana
Stav tachometru	58 500 km
Zdroj dat	Pojišťovna



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 13

Datum	03/2018
Stav tachometru:	15 000 km
Materiál (výčet)	Těsnění zátky oleje
	Helix Ultra Professional AF 5W-30_1
	Filtr olejový
	Odmašťovač – sprej
Práce (výčet)	Olej servis

Číslo záznamu 2 / 13

Datum	03/2018
Stav tachometru:	23 500 km
Materiál (výčet)	LEAK TEST ADAPTER
	CHILD PROTECTOR REAR DOOR LOCK
Práce (výčet)	DE HEV Hybrid drive motor
	Child protector

Číslo záznamu 3 / 13

Datum	10/2018
Stav tachometru:	24 500 km
Materiál (výčet)	HYDRONIC ACTUATOR CLUTCH REPAE
Práce (výčet)	Oprava Logik BMS
	DE HCA Inspection

Číslo záznamu 4 / 13

Datum	04/2019
Stav tachometru:	23 000 km
Materiál (výčet)	Těsnění zátky oleje-malé
	Filtr olejový
	Filtr pylový
	Závaží ZN/nalepovací

Práce (výčet)	Aktivní pěna
	Olej Helix Ultra Profes. AF 5W-30 (209 lt.)
	Kapalina brzdová DOT4 0.5L
	Čistič – odmašťovač
	SPZ/Podznačník: Autobond Group a.s.
	Prohlídka 30 tis. km / 24 měsíců
	Prohlídka karoserie
	Přezutí pneu, vyvážení a D+M 4 kola
	aktualizace map navigace
	Oplach vozu po opravě
	Výměna podložek spz

Číslo záznamu 5 / 13

Datum	04/2019
Stav tachometru:	23 500 km
Materiál (výčet)	Samoplepka
	Aktuátor Hydronic
Práce (výčet)	Kontrola motoru na těsnost

Číslo záznamu 6 / 13

Datum	07/2019
Stav tachometru:	24 500 km
Materiál (výčet)	Relé napěťové sada/2ks
Práce (výčet)	DE – hlavní relé nebo výměna

Číslo záznamu 7 / 13

Datum	10/2019
Stav tachometru:	26 000 km
Materiál (výčet)	Závaží ZN/disk AL 5-25g
	Závaží ZN/disk AL 30-50g
	Uskladnění pneu Praha
	Čistič – odmašťovač
Práce (výčet)	Přezutí pneu, vyvážení a D+M 4 kola

Číslo záznamu 8 / 13

Datum	02/2020
Stav tachometru:	29 000 km
Materiál (výčet)	Lišta stírací pružn.přítl. 650+400mm-sada/2ks \$
	Kapalina do ostřikovačů – zimní

Práce (výčet)

Odpuzovač vody – tekuté stěrače 250 ml.

ruční mytí karoserie + sušení, vysušení a otření hran dveří

Tekuté stěrače, odpuzují vodu, snižují přilnavost nečistot

rozleštění karoserie

dolití kapaliny

Číslo záznamu 9 / 13

Datum

02/2020

Stav tachometru:

30 500 km

Materiál (výčet)

Nýt trhací

Nápis „KIA“

Nárazník přední(PN)–horní díl

Držák nárazníku PP horní

Držák nárazníku LP horní

Kryt PN spodní

Mřížka PN

Práce (výčet)

Mechanické a karosářské práce dle Audatexu

Lakýrnický materiál dle Audanextu

Lakýrnická práce dle Audanextu

Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 10 / 13

Datum

04/2020

Stav tachometru:

30 500 km

Materiál (výčet)

Těsnění zátky oleje–malé

Filtr vzduchový

Filtr olejový

Závaží ZN/nalepovací

Aktivní mycí pěna Royal Forte

Čepička ventilku–modrá

Olej Helix Ultra Profes. AF 5W–30 (209 lt.)

Uskladnění pneu Praha/sezónní

Čistič – odmašťovač

Práce (výčet)

Ekologická likvidace kapalin a filtrů

Přezutí pneu, vyvážení a D+M 4 kola

Naplnění pneu dusíkem 4 kola

Čištění ventilace vozidla ozónem – akce 2020

Údržba 3 roky

Nakódování TPMS

Oplach vozu po opravě

Číslo záznamu 11 / 13

Datum	10/2020
Stav tachometru:	38 000 km
Materiál (výčet)	Závaží ZN/nalepovací
	Uskladnění pneu Praha/sezónní
Práce (výčet)	Přezutí pneu, vyvážení a D+M 4 kola
	Nakódování TPMS
	Naplnění pneu dusíkem 4 kola

Číslo záznamu 12 / 13

Datum	04/2021
Stav tachometru:	42 500 km
Materiál (výčet)	Těsnění zátky oleje-malé
	Filtr pylový
	Filtr olejový
	Závaží ZN/nalepovací
	Aktivní mycí pěna Royal Forte
	Pasta keramik vysokoteplotní
	Olej Helix Ultra Profes. AF 5W-30 (209 lt.)
	Kapalina brzdová DOT4 0.5L
	Uskladnění pneu Praha/sezónní
	Čistič – odmašťovač
Práce (výčet)	SPZ/Podznačník: Autobond Group a.s.
	prohlídka po 60 000km/48 měsících – zákl. rozsah
	Oplach vozu po opravě
	Roční kontrola karosérie
	Čištění předních a zadních brzd, rozhybání třmenů
	Dezinfekce klimatizace OZON
	Přezutí + vyvážení pneu včetně kontroly stavu pneu,

Číslo záznamu 13 / 13

Datum	05/2021
Stav tachometru:	43 500 km
Práce (výčet)	kontrola před prohlídkou STK
	STK + EMISE benzín
	Zajištění STK a emisí
	Test brzd a tlumičů – MAHA

Oplach vozu po opravě

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 26. 01. 2026
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 26. 01. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	26. 01. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	KIA
Název modelu	Niro HEV
Označení modelu	Niro (DE HEV), G 1.6 GDI KAPPA
Úroveň výbavy	EX
Modelový rok	2017
Datum výroby	04.04.2017
Datum počátku záruky	26.05.2017
Kód motoru	G4LE
Motor	G 1.6 GDI KAPPA
Objem ccm	1580
Objem(l)	1,60
Počet válců	4
Palivo	UNLEADED
Sériové číslo motoru	G4LEHS200497
Kód barvy	C3U
Kód Čalounění	WK
Karosérie	WAGON
Oblast	EUROPE
Sériové číslo převodovky	D85KHD330634

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	ACU Code – G506
Ostatní	AEB – AEB
Ostatní	ANTENNA – ROOF
Ostatní	ANTI CORROSION – HIGH
Ostatní	ANTI FOG – ANTI/FOG
Ostatní	ANTI LOCK BRAKE SYS – ABS
Ostatní	AUDIO – AVN LOW
Ostatní	AUDIO DISPLAY – IBOX/SD
Ostatní	AUDIO VIBRATION – 9K/FM150
Ostatní	AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM – AT LIGHT
Ostatní	BACK LITE GLASS – SOLAR
Ostatní	BACKWARNING CAMERA – DYNAMIC
Ostatní	BATTERY – 45AH
Ostatní	BODY TYPE – WAGON

Ostatní	CENTRAL DR LOCK – DRIVE
Ostatní	CLUSTER – 4.2TFT
Ostatní	CLUSTER – 9E40
Ostatní	CONSOLE AIRVENT – CON/VENT
Ostatní	DAY TIME RUNNG RIGHT – DRL+LED
Ostatní	DOOR GLASS – SOLAR
Ostatní	DR ARMREST – STITCH
Ostatní	DR BELT MOULDING – BLACK
Ostatní	DR SCUFF – CHROME
Ostatní	DR UPR TRIM – TPO
Ostatní	DUAL HEIGHT ADJUSTER – H/AD D+P
Ostatní	ECC APPROVAL NO(WVTA) – WVTA
Ostatní	ELECTRONIC STABILITY CONTROL – ESC
Ostatní	EM CONTROL – EURO–5
Ostatní	EMERGENCY STOP SIGNAL – ESS
Ostatní	ENG TYPE – GDI
Ostatní	ENGINE CAPACITY – 1600
Ostatní	Engine No. – G4LEHS200497
Ostatní	Exterior Color – C3U
Ostatní	FOOT REST – AL TYPE
Ostatní	FR SEAT HEADREST – SLIDING
Ostatní	FRT DISC SIZE – 15 INCH
Ostatní	FRT FOG LAMP – FRT FOG
Ostatní	FUEL TYPE – UNLEADED
Ostatní	GRADE – EX
Ostatní	GRAIN – HIGLOSSY
Ostatní	HOOD INSULATOR – HOOD
Ostatní	HORN – DISK
Ostatní	CHILD ANCHOR – C/ANCHOR
Ostatní	CHIME BELL – SEATBELT
Ostatní	I/S HANDLE OVERRIDE – DR/PASS
Ostatní	ID PLATE – E MARK
Ostatní	Interior Color – WK
Ostatní	LDWS – LKAS
Ostatní	MODEL YEAR – 17 MODEL
Ostatní	MODEL YEAR CHANGE – 17MY
Ostatní	MODEL–2ND BYTE – G5
Ostatní	MONTHLY PACK – JANUARY
Ostatní	MUFFLER FINISHG – SINGLE
Ostatní	O/S MIRROR COLOR – HIGROSSY

Ostatní	O/S MIRROR DRIVER – B WIDE
Ostatní	O/S MIRROR PASS – ELEC+HTD
Ostatní	PAB ON/OFF SWITCH – PAB SW
Ostatní	PACKAGE – TOWING
Ostatní	PILOT PLAN – HWASUNG
Ostatní	POCKET LIGHTING – P/LIGHT
Ostatní	POWER WINDOW PASS – POWER
Ostatní	PRE TENSIONER – ELECTRIC
Ostatní	Production Date – 2017-04-04
Ostatní	PTC-HEATER – PTC-HTR
Ostatní	RADIATOR GRILLE – EMBO
Ostatní	RAIN SENSOR – RAIN/S
Ostatní	REFRIGERATOR – 1234
Ostatní	REGION – EUROPE
Ostatní	ROOF RACK – ROOFRACK
Ostatní	RR COMBI LAMP – LED
Ostatní	RR FOG LAMP – RR FOG
Ostatní	RR HEATING DUCT – RR DUCT
Ostatní	RR SEAT CTR A/REST – ARM REST
Ostatní	RR SEAT TYPE – 6:4 SPLT
Ostatní	RR SUSPENSION – GAS
Ostatní	SEAT BACK POCKET – PASS
Ostatní	SEAT BELT REMINDER – REMIND/P
Ostatní	SEAT COVERG – L/CLOTH
Ostatní	SEAT WARMER – WARMER
Ostatní	SIDE REPEATER(O/S MRR) – REPEATER
Ostatní	SILLSIDE MOULDING – S/MLDG
Ostatní	SMART KEY – SMART
Ostatní	SMART KEY + ESCL – ESCL
Ostatní	SPARE TIRE – TMK
Ostatní	SPECIAL MODEL – HEV
Ostatní	SPEED LIMITER – S/LIMIT
Ostatní	SPEED SENSG LOCK – SPEED
Ostatní	STEERG COLUMN – TELESCOP
Ostatní	STEERING – DMS
Ostatní	STEERING REMOTE – A+SL+HV
Ostatní	SUN VISOR ILLUMINATED – ILLUMI
Ostatní	TEMPERATURE – CENTIGRA
Ostatní	TGS KNOB TRIM – LEATHER
Ostatní	TIRE – SILICA

Ostatní	TIRE ASSY MAIN – 225/45+8
Ostatní	TIRE PRESSURE MONITORG SYST – TPMS
Ostatní	TM LOCK SYSTEM – SHIFT
Ostatní	Transmission No. – D85KHD330634
Ostatní	TRIM LEVEL – GLS
Ostatní	TWEETER SPEAKER – TWEETER
Ostatní	USB CHARGER – USB
Ostatní	USB+IPOD – USB+IPOD
Ostatní	WAISTLINE MOLDING – BLACK
Ostatní	Warranty Start Date – 2017-05-26
Ostatní	WIPER BLADE – AERO
Ostatní	WIRELESS CHARGING – CHARGER

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavacky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
elektronika / požár	12. 01. 2025	Více info
elektronika / požár	25. 05. 2019	Více info
požár / převodovka	10. 08. 2018	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

kód C3U

Barva při první registraci v CZ

Modrá

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	26. 01. 2026
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	21.06.2017
Datum první registrace vozidla v ČR	21.06.2017
Tovární značka	KIA
Obchodní označení	NIRO
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	KIA
Výrobce motoru	HYUNDAI
Typ motoru	G4LE
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	77,2
Při otáčkách (ot/min)	5700
Zdvihový objem (ccm)	1580
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	MODRÁ
Maximální rychlost (km/h)	162
Maximální hmotnost povolena (kg)	1930
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1930

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	100
Počet náprav – z toho poháněných	2-1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4355
Šířka celková (mm)	1805
Výška celková (mm)	1535
Rozvor (mm)	2700
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1060/1060
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	960/960
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1300/1300
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	600/600
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3230/3230
Ráfky náprava 1	7.5 J X 18 ET 50
Pneumatiky náprava 1	7.5J X 18 ET50; 225/45RZ18 91W
Ráfky náprava 2	7.5 J X 18 ET 50
Pneumatiky náprava 2	225/45RZ18 91W
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	80
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	72
Spotřeba předpis	2015/45W
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	4,4/4,5/4,5
Další záznamy	CO2: 150 mg/km ROZCHOD: 1 563/1 576 Variabilní provedení vozidla: *20-21:205/55R16LRR 91H,6.5Jx16/ET48.5;225/45R17 91V, 7.0JX17/ET50.5;225/45R18 95V, 7.5JX18/ET53.5 Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.
Emise CO2 (g/km)	101

14. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/1

Prohlídka vozidla

Datum provedení služby:

23. 06. 2021

Barva vozidla:


Modrá

Stav tachometru:

44 191 km

Stav vozidla

Drobné poškození mimo poškození skel







Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.