

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	5947826318
Datum aktivace kuponu:	03. 02. 2026 09:46:30
Platnost do:	05. 03. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN
WVWZZZCDZMW074282

Tovární značka
VOLKSWAGEN

Druh vozidla
osobní

Objem
999 ccm

Model
GOLF

Palivo
benzín

Datum výroby
09. 12. 2020

Typ karoserie
kombi

Výkon
81 kW

Datum 1. registrace
11. 01. 2021

⚠ **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno, Financované vozidlo

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2020	12/2020	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 09. 12. 2020 Stáří vozidla: 5 let 1 měsíc Barva vozidla: Deep Black Pearlescent – kód 2T Vyrobeno pro trh: Česko Strana řízení: levostranné			
2021	01/2021		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 11. 01. 2021 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 11. 01. 2021 Doba od výroby po 1. přihlášení: 1 měsíc Přihlášeno jako: Nové Barva vozu při přihlášení: ČERNÁ			
	01/2021		 Česko	Vystavení technického průkazu
	08/2021		 Česko	Poškození
	08/2021	12 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	09/2021	12 000 km		Záznam tachometru
2022	12/2022	28 000 km		Záznam tachometru
2023	09/2023		 Česko	Poškození
	11/2023	35 500 km		Záznam tachometru
2025	01/2025	46 500 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná Datum kontroly: 08. 01. 2025 Číslo protokolu: CZ-3610-25-01-0204			
	01/2025	46 500 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 08. 01. 2025 Číslo protokolu: CZ-560613-25-01-0125			

07/2025

51 500 km

Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodných událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 2.

Datum	08/2021
Země	ČR
Výše pojistného plnění	142 197 CZK
Evidovaná místa poškození	Přední čelo

Materiál

KONDENSÁTOR KLIMATIZ.,NOSNÍK PŘ.STĚNA PŘ.,PODPĚRA NOSNÍK PŘ.STĚNA PŘ. L.,PODPĚRA NOSNÍK PŘ.STĚNA PŘ. P.,MŘÍŽKA CHLADIČE,VODICÍ DÍL NOSNÍK PŘ.STĚNA,VW ZNAK PŘ.,KAPOTA PŘ.,ZÁMEK KAPOTY L.,ZÁMEK KAPOTY P.,SVĚTLOMET PŘ. L.,SVĚTLOMET PŘ. P.,KRYT-NÁRAZNÍK PŘ.,VLOŽKA NÁRAZNÍK PŘ.,SENZOR PARK. ZAŘÍZENÍ PŘ. L. VNI.,SENZOR PARK. ZAŘÍZENÍ PŘ. P. VNI.,EVROPSKÁ REGISTR. ZNAČKA PŘ.,PODLOŽKA ZNAČKA REGISTR.,KRYT VEDENÍ NASÁV. VZDUCHU,VEDENÍ NASÁV. VZDUCHU,CHLADIČ,VEDENÍ VZDUCHU CHLADIČE L.,VEDENÍ VZDUCHU CHLADIČE P.,KABEL.SVAZEK PŘ NÁRAZNÍK

Lakování

KAPOTA PŘ.,KRYT NÁRAZNÍK PŘ.,SNÍMAČ / DRŽÁK ZAŘÍZENÍ PARK. PŘ. L. VNI.,SNÍMAČ / DRŽÁK ZAŘÍZENÍ PARK. PŘ. P. VNI.

Zdroj dat

Pojišťovna



Pojistná událost

2 / 2.

Datum	09/2023
Země	ČR
Výše pojistného plnění	33 115 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 03. 02. 2026
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Vůz je financován

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 02. 02. 2026
Česko	ANO – VWFS

Leasingové a úvěrové společnosti	02. 02. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE

Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	ANO
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	VOLKSWAGEN GOLF(CD13CX04) 1,0 TSI 81 kW Life
Motor	999 ccm; 1,00 L; 81 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	5,5 / 4,0 / 4,6
Převodovka	manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
Boční airbagy vpředu
Brzdový asistent BAS
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách
Isofix příprava
Počet airbagů: 6
Program stabilizace přívěsu
Protiprokluzový systém ETC
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním
Rekuperace brzdové energie motor
Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5
Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti, systém vyhnutí chodcům a vizuální/akustická výstraha

Varování při opuštění jízdního pruhu: aktivace řízení

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování

Autonomní řízení semi a aktivní kontrola jízdního pruhu

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronická ruční brzda

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

FM-rádio, RDS, digitální rádio, dotyková obrazovka, barevná obrazovka a MP3 kompatibilní audio

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 50

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, 0, 0, 0 a 0

Konzole na podlaze

LED světla: brzdová světla, potkávací světla, postranní blikáče, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Manuální 6-stupňová převodovka řadicí páka na podlaze, typ – manuální

Multifunkční displej 8,0, Přístrojový panel 1 a 20,3, multifunkční displej 8,0, dotyková obrazovka, Přístrojová deska 1 a 20,3

Nastavení světel: světelný senzor, automatické nastavení výšky

Navigace přes mobilní telefon

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Ovládání aplikací

Palivový systém: přímé vstřikování benzínu

Paměť pro polohu vnějšího zpětného zrcátka

Parkovací senzor vpředu, vzadu, radar

Počet reproduktorů: 6

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Podstavec bezdrátového nabíjení

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB, 2 a 0

Připojení k Internetu

Příprava pro mobilní telefon nabíječka

Přístrojové ukazatele: TFT & digital a nastavitelný

Sada na opravu pneumatik

Start/Stop

Stěrače:

Systém pro dopravní informace

Telematika: počet mesačních poplatků v ceně – 12, Výstraha před kolizí, přes SIM ve vozidle, systém sledování, 0 a asistence při poruše

Tempomat se senzory vzdálenosti

Text na hlas / hlas na text

Venkovní teplota

Vestavěné aplikace

Vyhřívání ostřikovače

Komfort

Automatická klimatizace ovládání klimatizace ze zadních sedadel , počet klimatizovaných zón: 3

Lednička ve schránce u spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem, oddělené nastavení teploty pro zadní sedadla

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: digitální display, pylový filtr, filtr na bázi aktivního uhlí, spalovací a ovládání dotyk obrazovkou

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 91, konvenční typ, oficiální velikost rozměr pneu dle údajů výrobce, průměr: 16

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 16 " průměr, 7,0 " šířka, 40,6 a 17,8

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu

Držák pohárků na předním sedadle

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadicí páky, barevný lak na středové konzoli, barevný lak na dveřích, piano černá na přístrojové desce a není

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

System vstupního osvětlení projekce loga

Vyhřívání přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – manuální a nastavení bederní opěrky – manuální

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose, vyhřívání

Zadní sedadla: pro 3 osoby, sklopné opěradlo 60.40.00, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápěcí sedák žádný, otvor pro lyže

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno, přerušovaný chod stěračů

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
brzdy / požár	06. 02. 2024	Více info
motor / požár	16. 04. 2022	Více info
EV/Hybrid / požár	09. 04. 2022	Více info
karoserie / zranění	16. 09. 2021	Více info
airbag / bezpečnostní pásy	12. 04. 2021	Více info
brzdy / havárie	27. 02. 2021	Více info
elektronika / havárie	12. 07. 2020	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	Deep Black Pearlescent – kód 2T
Barva při první registraci v CZ	Černá

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	03. 02. 2026
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	11.01.2021
Datum první registrace vozidla v ČR	11.01.2021
Tovární značka	VW
Obchodní označení	GOLF
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	VOLKSWAGEN
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	DLA
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	81
Při otáčkách (ot/min)	5500
Zdvihový objem (ccm)	999
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ČERNÁ
Maximální rychlost (km/h)	202
Maximální hmotnost povolená (kg)	1750

Maximální hmotnost přípustná (kg)	1750
-----------------------------------	------

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4284
Šířka celková (mm)	1789
Výška celková (mm)	1441
Rozvor (mm)	2619
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	940/940
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	860/860
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1300/1300
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	630/630
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3050/3050
Ráfky náprava 1	7,0JX16 ET48
Pneumatiky náprava 1	205/55 R16 91V
Ráfky náprava 2	7,0JX16 ET48
Pneumatiky náprava 2	205/55 R16 91V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	69
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	69
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	5,5/4/4

Další záznamy

Variabilní provedení vozidla:|#12 (*29): 4 286|#14 (*31): 1 491|#N (*37): s přívěsem náprava 2: +75 kg|#20–21(*44–45): 195/65 R15 91H 6,0JX15 ET43;|205/55 R16 91H 7,0JX16 ET48;|205/55 R16 91V 7,0JX16 ET48;|205/55 R16 94V XL 7,0JX16 ET48;|205/55 R16 91H 6,5JX16 ET46;|205/55 R16 91V 6,5JX16 ET46;|205/55 R16 94V XL 6,5JX16 ET46;|225/40 R18 92Y 7,5JX18 ET51;|225/40 R18 92Y XL 7,5JX18 ET51;|225/45 R17 91W 7,5JX17 ET51;|195/65 R15 91H M+S 6,0JX15 ET43;|205/50 R17 93H M+S 6,5JX17 ET46;|205/55 R16 91H M+S 7,0JX16 ET48;|205/55 R16 91H M+S 6,5JX16 ET46;|225/40 R18 92V M+S 7,5JX18 ET51;|Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.

Emise CO2 (g/km)	104
------------------	-----

13. Fotky a inserce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.