

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	7287612450
Datum aktivace kuponu:	04. 02. 2026 14:44:40
Platnost do:	06. 03. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN

YV1FWA8CDJ2402959

Tovární značka
VOLVO**Druh vozidla**
osobní**Objem**
1969 ccm**Model**
V60**Palivo**
nafta**Datum výroby**
21. 03. 2018**Typ karoserie**
kombi**Výkon**
140 kW**Datum 1. registrace**
05. 11. 2018


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2018	03/2018	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:		21. 03. 2018	
	Stáří vozidla:		7 let 10 měsíců	
	Barva vozidla:		WHITE SOLID ICE WHITE – kód 61400	
	Vyrobeno pro trh:		Česko	
	Strana řízení:		Není k dispozici	
	08/2018		 Česko	Inzerce vozidla
	11/2018		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla:		05. 11. 2018	
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:		05. 11. 2018	
	Doba od výroby po 1. přihlášení:		7 měsíců	
	Přihlášeno jako:		Nové	
	Barva vozu při přihlášení:		BÍLÁ	
	11/2018		 Česko	Vystavení technického průkazu
2022	12/2022	59 500 km	 Česko	STK
	Typ kontroly:		Pravidelná	
	Datum kontroly:		19. 12. 2022	
	Číslo protokolu:		CZ-3104-22-12-0930	
	12/2022	59 500 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly:		19. 12. 2022	
	Číslo protokolu:		CZ-110503-22-12-0392	
2024	12/2024	84 000 km	 Česko	STK
	Typ kontroly:		Pravidelná	
	Datum kontroly:		18. 12. 2024	
	Číslo protokolu:		CZ-3401-24-12-0427	

12/2024

84 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

18. 12. 2024

Číslo protokolu:

CZ-440539-24-12-0277

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj		Ke dni 04. 02. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené	
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené	
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené	
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené	
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené	
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené	
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené	
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené	

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 04. 02. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	04. 02. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE

Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Volvo
Model	V60
Modelový rok	2018
Datum výroby	21.03.2018
Kód prodejního typu	13
Úroveň výbavy	TRIM LEVEL 3 (SUMMUM)
Kód barvy	61400
Barva	WHITE SOLID ICE WHITE
Kód Čalounění	K71T00
Čalounění	LEATHERC/SANDSOFT/BL/NV
Kód karosérie	0
Karosérie	Estate
Kód motoru	A8
Motor	D4204T14
Kód převodovky	D
Převodovka	8-AUT 2WD / TG-81SC
Řazení	AUT
Země	CZ
Iso název země	Česko
Partnerská skupina	Europe
Číslo dílu – motor	6906629
Číslo dílu – převodovka	1283148

Podvozek	84515A5A4386
Výrobní závod	22
Sériové číslo převodovky	31658460
Číslo podvozku	402959

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	ALUMINIUM DECO DASHBOARD
Ostatní	Business-Paket Pro: Infotainmentsystem Sensus Connect mit HIGH PERFORMANCE SOUND
Ostatní	Business-Paket Pro: Sensus Connect Pro mit Volvo On Call
Ostatní	Business-Paket Pro: Sensus Navigationssystem
Ostatní	CZECK FOR INSTRUMENT/RADI
Ostatní	INSTR.BOOK FOR CZECH REP
Ostatní	Light II: 065 – Ostřikovače světlometů
Ostatní	Light II: 169 – Vnitřní a vnější zpět. zrcátka s aut. změnou odraziv.
Ostatní	Light II: 605 – Aktivní dual-xenonové světlometry vč.funkce přisvětlení
Ostatní	Light II: 879 – Komplexní osvětlení vozidla s prvky LED
Ostatní	PARK PILOT FRONT + REAR
Ostatní	ROOF RAILS
Ostatní	TRANSPORT EYLET
Ostatní	VOLVO GUARD ALARM
Ostatní	Winter Pro MC19: 011 – Vyhřívání přední sedadla
Ostatní	Winter Pro MC19: 602 – Vyhřívání trysky ostřikovačů
Ostatní	Winter Pro MC19: 752 – Vyhřívání zadní sedadla
Ostatní	Winter Pro MC19: 869 – Vyhřívání volant
Ostatní	Winter Pro MC19: 871 – Vyhřívání čelní sklo
Ostatní	WITHOUT EMBLEM L+R

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavacky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
havárie / řízení	14. 01. 2023	Více info
bezpečnostní pásy / zranění	14. 07. 2020	Více info
motor / požár	19. 07. 2019	Více info
elektronika / výbava	09. 02. 2019	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	WHITE SOLID ICE WHITE – kód 61400
Barva při první registraci v CZ	Bílá

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	04. 02. 2026
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	05.11.2018
Datum první registrace vozidla v ČR	05.11.2018

Tovární značka	VOLVO
Obchodní označení	V60
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	VOLVO
Výrobce motoru	VOLVO
Typ motoru	D4204T14
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	140
Při otáčkách (ot/min)	4250
Zdvihový objem (ccm)	1969
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	225
Maximální hmotnost povolena (kg)	2200
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2200

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4635
Šířka celková (mm)	1865
Výška celková (mm)	1479
Rozvor (mm)	2 776
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1200/1200
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1050/1050
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1800/1800
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4000/4000
Ráfky náprava 1	7JX17X50
Pneumatiky náprava 1	7JX17X50; 215/50R17 95W
Ráfky náprava 2	7JX17X50
Pneumatiky náprava 2	215/50R17 95W
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	84
Při otáčkách (ot/min)	3188
Hluk za jízdy (db)	70
Spotřeba předpis	ES 136/2014W

Spotřeba paliva (l/100km)

5,3/3,9/3,9

Další záznamy

CO2: 141/102/116 g/km|ROZCHOD: 1 588 – 1 585|Variabilní provedení vozidla:|#20–21:7JX16X50; 205/60 R16 93V| 7JX16X50; 215/55 R16 93V| 7JX17X50; 215/50 R17 93V| 7.5JX17X55; 235/45 R17 93V| 8JX17X55; 235/45 R17 93V| 8JX18X55; 235/40 R18 93V|Vozidlo plní ustanovení zákona č. 56/2001 Sb.

Emise CO2 (g/km)

116

13. Fotky a inserce



Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/1

Foto

Datum pořízení inzerátu

15. 08. 2018



Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.