

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	4882300002
Datum aktivace kuponu:	27. 02. 2026 11:57:54
Platnost do:	29. 03. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN
WVWZZZ3CZME011900

Tovární značka
VOLKSWAGEN

Druh vozidla
osobní

Objem
1968 ccm

Model
PASSAT

Palivo
nafta

Datum výroby
31. 08. 2020

Typ karoserie
kombi

Výkon
110 kW

Datum 1. registrace
23. 09. 2020

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2020	08/2020	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 31. 08. 2020			
	Stáří vozidla: 5 let 5 měsíců			
	Barva vozidla: Deep Black Pearlescent – kód 2T			
	Vyrobeno pro trh: Česko			
	Strana řízení: levostranné			
	09/2020		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 23. 09. 2020			
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 23. 09. 2020			
	Doba od výroby po 1. přihlášení: Menší než měsíc			
	Přihlášeno jako: Nové			
	Barva vozu při přihlášení: ČERNÁ			
	09/2020		 Česko	Vystavení technického průkazu
2021	07/2021	27 000 km		Záznam tachometru
	12/2021	41 000 km		Záznam tachometru
2023	02/2023	78 500 km		Záznam tachometru
	03/2023	81 000 km		Záznam tachometru
	04/2023	84 500 km		Záznam tachometru
	11/2023	101 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
	11/2023	101 000 km	 Slovensko	Inzerce vozidla
	12/2023	5 km		Záznam tachometru
2024	02/2024	101 000 km		Záznam tachometru
	07/2024	136 000 km		Záznam tachometru
	09/2024	145 000 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná			
	Datum kontroly: 23. 09. 2024			
	Číslo protokolu: CZ-3108-24-09-1317			

	09/2024	145 000 km	Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 23. 09. 2024 Číslo protokolu: CZ-410617-24-09-0506			
	10/2024	149 500 km	Česko	Poškození
2025	07/2025	173 500 km		Záznam tachometru
	12/2025	173 500 km		Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemí, kde k poškození došlo**. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 1

Datum	10/2024
Země	ČR
Výše pojistného plnění	76 264 CZK
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo, Levá zadní strana
Stav tachometru	149 500 km
Zdroj dat	Pojišťovna



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 27. 02. 2026
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 27. 02. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	27. 02. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	VOLKSWAGEN PASSAT(CB543Z03) 2.0 TDI 110kW BMT DSG Elegance Variant
Motor	1 968 ccm; 2,00 L; 110 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	4,6 / 3,8 / 4,1
Převodovka	automatická; 7 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu a vzadu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Isofix příprava

Kolenní airbag na straně řidiče

Multikolizní brzdění

Počet airbagů: 9

Program stabilizace přívěsu

Protiprokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Rekuperace brzdové energie motor

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace bezpečnostních pásů, aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brzdění, brzdí při nízké rychlosti, systém vyhnutí chodcům a vizuální/akustická výstraha

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru, vpředu a vzadu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická 7-stupňová převodovka manuální mód, řadicí páka na volantu, sekvenční manuální, typ – DCT manuální sekvenční s auto modem a včetně řadicích pádel

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování

Autonomní řízení semi a aktivní kontrola jízdního pruhu

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronická ruční brzda

Filtr pevných částic

FM-rádio, RDS, digitální rádio, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 66

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto a MirrorLink

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: brzdová světla, potkávací světla, postranní blikáče, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Manuální sekvenční s dvojitou spojkou

Multifunkční displej Přístrojový panel 1, multifunkční displej 8,0, dotyková obrazovka, Přístrojová deska 1 a 20,3

Nastavení pérování:

Nastavení světel: světelný senzor, automatické nastavení výšky

Navigace přes mobilní telefon

Navigační systém: navigace 3D a hlas, ovládání – dotykem na obrazovku, paměťová karta, barevný displej, 8,0 " uhlopříčka a 20,3

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Ovládání aplikací

Palivový systém: diesel common rail

Parkovací senzor vpředu, vzadu, radar

Počet reproduktorů: 8

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Režimy řízení

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Systém pro dopravní informace

Telematika: Výstraha před kolizí a přes SIM ve vozidle

Tempomat se senzory vzdálenosti a funkce stop & go

Text na hlas / hlas na text

Venkovní teplota

Vestavěné aplikace

Vyhřívání ostřikovače

Komfort

Automatická klimatizace ovládání klimatizace ze zadních sedadel , počet klimatizovaných zón: 3

Lednička ve schránce u spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce, pro zadní sedadla s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Rozpoznávání dopravních značek

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: digitální display, pylový filtr, filtr na bázi aktivního uhlí a spalovací

Exteriér

Boční před.světla pro odbočování

Elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka na straně řidiče, barva lakované, automatická clona, ukazatele směru, elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken, na bocích vozu a na náraznících

Pneumatiky: 215 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index W, index nosnosti: 94, konvenční typ, průměr: 17 a samoopravovací pneumatiky

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 17 " průměr, 7,0 " šířka, 43,2 a 17,8

Přední mlhová světla

Přední světlomety: elipsoidní čočka, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Střešní nosiče: chrom/stříbrný efekt

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Koberečky:

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadící páky, piano černá na středové konzoli, hliníkový efekt na dveřích, hliníkový efekt na přístrojové desce a není

Osvětlení zavazadlového prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – Alcantara a doplňkový materiál – kůže

Úchyt na zavazadla

Vyhřívání el. nastavitelná přední sedadla: typ – sportovní, počet el. nastavení 3, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla – elektrické, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – manuální, nastavení bederní opěrky – dvojsměrná elektrická, naklápění sedáku –

manuální, nastavení stehenní opory – manuální, vyhřívaná přední sedadla: typ – sportovní, počet el. nastavení –, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – manuální a nastavení bederní opěrky – manuální

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby, sklopné opěradlo 40/20/40, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápěcí sedák žádný, otvor pro lyže, dálkové sklápění

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno, přerušovaný chod stěračů

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
brzdy / požár	06. 02. 2024	Více info
motor / požár	16. 04. 2022	Více info
EV/Hybrid / požár	09. 04. 2022	Více info
brzdy / havárie	02. 10. 2021	Více info
EV/Hybrid / požár	14. 06. 2021	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Deep Black Pearlescent – kód 2T
Barva při první registraci v CZ	Černá

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	27. 02. 2026
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AC KOMBI
Datum první registrace vozidla	23.09.2020
Datum první registrace vozidla v ČR	23.09.2020
Tovární značka	VW
Obchodní označení	PASSAT
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	VOLKSWAGEN
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	DSR
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	110
Při otáčkách (ot/min)	3000
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ČERNÁ
Maximální rychlost (km/h)	210
Maximální hmotnost povolená (kg)	2200
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2200

Technický popis – rozšířený	
Počet míst celkem	5

Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 /1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4773
Šířka celková (mm)	1832
Výška celková (mm)	1462
Rozvor (mm)	2786
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1130/1130
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1120/1120
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2000/2000
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4230/4230
Ráfky náprava 1	7,0JX17 ET40
Pneumatiky náprava 1	215/55 R17 94V
Ráfky náprava 2	7,0JX17 ET40
Pneumatiky náprava 2	215/55 R17 94V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	71
Při otáčkách (ot/min)	3150
Hluk za jízdy (db)	68
Spotřeba předpis	2018/1832DG
Spotřeba paliva (l/100km)	4,4/3,8/3,8
Další záznamy	ROZCHOD: 1578+1564 [ALTERNATIVNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: #19 (*42): TRÍDA A50-X] CO2: 116/99/105 G/KM ROZCHOD: 1 578/1 564 #D.2 (*5; *6; *7): 3C; ACDSRBXO; FD7FD7GC004SV4BFVR21AAGA #V.9B (*17): 2018/1832DG; EURO 6 DG VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: #14 (*31): 1 516 #F.1/F.2 (*36): S PŘÍVĚSEM:+30 KG #N (*37): S PŘÍVĚSEM NÁPRAVA 2:+60 KG #20-21(*44-45): 215/55 R17 94W 6,5JX17 ET41; 215/55 R17 94H M+S 6,5JX17 ET41; 215/55 R17 94V 6,5JX17 ET41; 215/60 R16 95V 6,5JX16 ET42; 215/60 R16 95H M+S 6,5JX16 ET42; 215/60 R16 95H M+S 6,5JX16 ET41; 215/60 R16 95V 6,5JX16 ET41; 215/55 R17 94W 7,0JX17 ET40; 215/55 R17 94V 7,0JX17 ET40; 215/55 R17 94H M+S 7,0JX17 ET40; 235/40 R19 96W XL 8,0JX19 ET44; 235/45 R18 94V M+S 8,0JX18 ET44; 235/45 R18 94W 8,0JX18 ET44; VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001 SB. M: 2786
Emise CO2 (g/km)	105

13. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/2



Foto

Datum pořízení inzerátu

22. 11. 2023

Inzerovaný nájezd

101 173 km



Záznam 2/2












Foto

Datum pořízení inzerátu

29. 11. 2023

Inzerovaný nájezd

101 173 km



Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.