

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	5948597493
Datum aktivace kuponu:	08. 04. 2026 13:57:30
Platnost do:	08. 05. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN

VSSZZZ7NZFV502549

Tovární značka
SEAT**Druh vozidla**
osobní**Objem**
1968 ccm**Model**
ALHAMBRA**Palivo**
nafta**Datum výroby**
24. 06. 2014**Typ karoserie**
kombi**Výkon**
130 kW**Datum 1. registrace**
01. 08. 2014

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2014	06/2014	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 24. 06. 2014			
	Stáří vozidla: 11 let 9 měsíců			
	Barva vozidla: "Pure" White – kód 0Q			
	Vyrobeno pro trh: Německo			
	Strana řízení: levostranné			
	08/2014			Uvedeno do provozu
	Datum 1. registrace vozidla: 01. 08. 2014			
2015	Doba od výroby po 1. registraci: 1 měsíc			
	12/2015	31 000 km		Záznam tachometru
	12/2016	50 500 km		Záznam tachometru
	07/2017	62 000 km		Záznam tachometru
2018	01/2018	73 500 km		Záznam tachometru
	10/2018	87 500 km		Záznam tachometru
	06/2020	125 000 km		Záznam tachometru
	01/2022	137 500 km	 Česko	Inzerce vozidla
2022	01/2022	137 500 km		Servisní záznam
	01/2022	137 500 km	 Slovensko	Inzerce vozidla
	02/2022	137 500 km		Servisní záznam
	02/2022	137 500 km	 Slovensko	Inzerce vozidla
	03/2022	137 500 km		Servisní záznam
	03/2022	137 500 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Před registrací			
	Datum kontroly: 16. 03. 2022			
	Číslo protokolu: CZ-3223-22-03-1252			

03/2022

137 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

16. 03. 2022

Číslo protokolu:

CZ-420117-22-03-0651

03/2022

137 500 km

Servisní záznam

03/2022

137 500 km

 Slovensko

Inzerce vozidla

04/2022

137 500 km

 Slovensko

Inzerce vozidla

04/2022

137 500 km

Servisní záznam

05/2022

 Česko

Přihlášení vozidla v ČR

Datum přihlášení vozidla:

02. 05. 2022

Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:

01. 08. 2014

Přihlášeno jako:

Ojeté

Barva vozu při přihlášení:

BÍLÁ

05/2022

Servisní záznam

05/2022

 Česko

Vystavení technického průkazu

06/2022

143 500 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

30. 06. 2022

Číslo protokolu:

CZ-3635-22-06-1324

2024

03/2024

174 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

19. 03. 2024

Číslo protokolu:

CZ-3635-24-03-0700

03/2024

174 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

19. 03. 2024

Číslo protokolu:

CZ-461016-24-03-0504

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 6

Datum	01/2022
Stav tachometru:	137 500 km
Materiál (výčet)	podznačka DAVOCAR
	Montáž Carlokator
	Palubní jednotka FMB 120 zabudovaná
	Zimní ostřík -40
Práce (výčet)	Diesel aditiv zimní
	Drobný pomocný materiál
	Prohlídka

Číslo záznamu 2 / 6

Datum	02/2022
Stav tachometru:	137 500 km
Materiál (výčet)	kryt tažného háku zad. nárazníku pro lak ORIGINAL
	lak krytky
	motorek stahování okna
Práce (výčet)	Drobný pomocný materiál
	Diagnostika závady,
	Montáž stahovačky, montáž výplně dveří, geometrie

Číslo záznamu 3 / 6

Datum	03/2022
Stav tachometru:	137 500 km
Materiál (výčet)	Lepicí závaží 5g
	Léto 225/50 R17 98Y XL Fortune
Práce (výčet)	Práce

Číslo záznamu 4 / 6

Datum	03/2022
Stav tachometru:	137 500 km
Materiál (výčet)	COYOTE Silkal 93 5l UNIKA 25kg CROMOBRILL GUMMI 10l Impregnace kůže barva pasty RUKAVICE STERN STARLINE LAK ČERNÝ MATNÝ/LESKLÝ DIAMANTPLAST-ošetření plastů VOSK FANTASIE VŮNĚ PRÁŠEK MAGIBOX EVO 2.0
Práce (výčet)	Interní – mytí Interní – leštění

Číslo záznamu 5 / 6

Datum	04/2022
Stav tachometru:	137 500 km
Práce (výčet)	Demontáž lokátoru

Číslo záznamu 6 / 6

Datum	05/2022
Materiál (výčet)	Palubní jednotka FMB 120 zabudovaná

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako

nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 08. 04. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 08. 04. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	08. 04. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE

CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Seat
Název modelu	1000MB
Označení modelu	ALHAM 2.0 TDIStyle 130 DE2D6F
Modelový rok	2015
Datum výroby	24.06.2014
Datum prodeje	01.08.2014
Kód barvy	OQ
Barva	"Pure" White
Kód barvy střechy	OQ
Kód převodovky	PQJ

Kód motoru	CFGC
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	130
Počet válců	4
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	71038Y

Soupis výbavy vozidla

"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Bez dálkového ovládání audio systému
Agregát	4-vál. diesel 2,0L Agregát: 03L.L
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce
Akční provedení	Žádné akční provedení
Antény	Anténa s příjmem AM/FM "Diversity"
Asistent rozpoznání únavy	Identifikace únavy
Asistent změny stopy	Bez asistenta při změně jízdního pruhu
Baterie	Baterie 420A (75Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bederní opěra v předních sedadlech, elektricky nastavitelná
Boční a zadní okna	Boční skla tónovaná od B-sloupku a zadní tmavě zabarvené
Boční airbag	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Brzdový systém	Elektronický program stability ESP
CD-měnič/CD-přehrávač	Bez přípravy/vestavby CD-měniče
CD-Rom/DVD/SD-karta	Nositel dat pro západní-Evropu, integrovaný
C-kolejnicové vedení	C-kolejničky na boční stěně
COC dokumenty	COC-dokument 08
Čelní okno	Vrstvené čelní sklo tónované
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regulací polohy světlometu automatická/dynamická AFS 1
Dekorační obložení	Dekorační obložení
Dělicí stěna	Síťová dělicí stěna
Dětská sedačka	Bez dětské sedačky
Dětské pojistky dveří	Dětská pojistka, elektricky ovládatelná
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Díly bez zvláštní povrchové úpravy
Dodatečné obutí	Bez dodatečného obutí
Druh náhonu	Přední náhon
Držák na brýle	Držák na brýle
Držák nápojů	Držák nápojů
Držák poznávací značky vpředu	Držák poznávací značky vpředu (velký)

Držák SPZ vzadu	Držák poznávací značky vzadu (EU)
Elektrické ovládání dveří (zavírací mechanismus)	El. pravé i levé posuvné dveře s uzavíracím mechanismem
Elektrické rozhraní pro externí použití	Elektrické rozhraní pro externí použití
Exhalační předpis	Exhalační předpis, EU5 plus
Generátory	Alternátor 180A
Hasicí přístroj	Bez hasicího přístroje
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky z kůže
Hlavní světlomety	Světlomety s výbojkou se světlem pro jízdu v zatáčce
Hlavové opěrky	Hlavové opěrky pro přední sedadla (X-polohování)
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 03
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "4" pro zadní nápravu
Houkačka	S dvoutónovou houkačkou
Charisma	Bez "drive select"
Chlazení motoru	Chlazení motoru – provedení 1
Chromový paket	Chromový paket
Indikátor prohlídek vozidla	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Individuální zástavba	Bez individuální zástavby
Intervalový spínač stíračů	S intervalovým spínačem stěračů + senzor deště
Kamera/distanční sensor	Bez kamery a distančního senzoru (asistenční systém řidiče)
Kamerový systém/Senzorika okolí	Se zpětným kamerovým systémem (typ 2)
Kapacita baterie/alternátoru	Baterie/alternátor – standardní kapacita
Klíček s osvětlením	Klíček s dálkovým ovládním zamykání vozu
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Disk z lehké slitiny 7J x 17
Kompas/ukazatel dopravního značení	Bez kompasu/ukazatele dopravního značení /identifikace dopravní značky
Koncové mlhové světlo	Koncové mlhové světlo, pravostranný provoz
Kontrola bezpečnostních pásů	Kontrola bezpečnostních pásů
Kontrola tlaku v pneumatikách	Kontrola tlaku v pneumatikách
Kryty kol	Se zakrytím pro kola z lehké slitiny
Kuřácké provedení	Kuřácké provedení, popelník vpředu a vzadu
Lékárna/výstražný trojúhelník	Bez lékárničky a výstraž. trojúhelníku
Levé přední sedadlo	Přední levé sedadlo, sportovně-komfortní
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Madla pro nastupování (A/B-sloupek)	Bez madla pro nastupování
Místo dokončení	Místo dokončení-standardní
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Mlhové přední světlomety a světlo s natáčením do zatáčky
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Motory	4-vál. turbodiesel 2,0 L/130 KW(4V) TDI Common-Rail Agregát: TR1,TD1,TM4/TL4/TP4
Mřížka chladiče	Chromová ochranná mřížka chladiče

Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel plus ovládání
Nádoba na aktivní uhlí	Bez nádoby na aktivní uhlí
Nálepka (určení dle zákazníka, bez akčních provedení)	Bez nálepek a emblému
Nápisy	Přídavný nápis "TDI"
Nárazník	Nárazník standard
Nastavení sedadel	Elektricky nastavitelné obě přední sedadla, řidičova s pamětí
Nástupní lišty	Prahy dveří bez ochranné fólie
Navigační přístroj	Navigační systém "RNS315" (integrováný nosič dat)
Nezávislé topení	Nezávislé topení s dálkovým ovládáním
Odkládací paket	Bez odkládací kapsy/boxu
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie při transportu (min.ochr) s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Omývací zařízení světlometů	S omývacím zařízením světlometu
Online služby	Bez online služeb
Opatření pro tlumení hluku v interiéru	Akustický paket-standard
Osvětlení poznávací značky	Standardní osvětlení státní poznávací značky
Osvětlení prostoru pro nohy	Osvětlení prostoru pro nohy
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka s pamětí, el. sklopná, el. nastavitelná, separátně vyhřívaná
Ovládání zámku zadní kapoty/víka	Zadní výklopné dveře (snadnější ovládání s posilovačem)
Ozdobné lišty	Ozdobné lišty černé
Paket pro špatné cesty	Bez provedení pro špatné cesty
Palivový systém	Palivový systém pro diesel
Parkovací brzda	Ruční parkovací brzda
Pneumatiky	Pneumatiky 225/50 R17 98V xl (polymerní nátěr)
Počet sedadel	5 sedadel
Pomocné parkovací zařízení	Pomocné parkovací zařízení vpředu a vzadu
Potahy sedadel	Potah sedadel – částečná kůže
Pravé přední sedadlo	Pravé přední sedadlo, komfortní-sport
Prodejní program zemí	Prodejní program NĚMECKO
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu
Provozní napětí	Provozní napětí 12 V a 230V
Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY
Pružné popruhy (pavouk) pro upoutání zavazadel	Síť v zavazadlovém prostoru
Předváděcí výbava	Základní výbava
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka – popis	6-ti stupňová automatická převodovka
Přídavná výstražná světla	Přídavná odrazka (dveře)
Přídavné topení	Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení

Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Přístrojová deska	Přístrojová deska – standardní
Rádía	Rádio pro navigační systém
Reproduktory	8 reproduktorů (pasivní)
Rezervní kolo	Bez rezervního kola
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Díly platné pro vůz –710–
Řídící kódy	Řízení zvláštní ceny
Řízení	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
SBBR-Svítilny	Zadní skupinové svítilny – normální provedení
Schránka	Odkládací schránka
Sklopný stolek	Sklopný stolek na opěradle předního sedadla
Sluneční clony	Sluneční clona s make-up zrcátkem, osvětlené, logo airbag na cloně
Sluneční stahovací clony zadního/bočních oken	Sluneční clona
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek německy-francouzsky- holandsky
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifické symboly značek	Značka SEAT
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí "coming home"
Stabilizátor přední	Stabilizátor vpředu
Stabilizátor vzadu	Stabilizátor vzadu
Start/Stop-zařízení/rekuperace	Start/Stop zařízení s rekuperací
Střešní nosič/nosič zavazadel	Střešní nosič – černý
Střešní okno	Bez střešního okna (plná střecha)
Světlo na čtení	2 světla na čtení vpředu
Systém světelného asistenta	Asistent dálkových světel
Systémy na ochranu proti odcizení	Alarm s hlídáním vnitřního prostoru
Telefon	Příprava pro telefon UHV-vnitřní s hlasovým ovládáním
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní, základní 1
Tlumič kmitů pro volant	Dynamický tlumič na volantu 26,5Hz
Topení a klimatizace	Klimatizace s elektronickou regulací
Transportní ochrana	Ochrana pro transport, provedení 1
TV příjem / digitální radiopřijem	Digitální radiopřijem
Typ karoserie	MPV
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Umístění řízení	Levostranné řízení
Úroveň výbavy	Komfortní výbava
Uvolnění opěradel předních sedadel	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
Uzávěrka diferenciálu	Uzávěrka diferenciálu (XDS) dynamická trakční pomoc
Vestavba specifických dílů pro vůz	Díly pro zástavbu převodovky "DQ250"

Vkládané koberečky	Bez vkládaných koberečků
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Volant	Kožený sportovní multifunkční volant s Tiptronic
Vyhřívání trysky ostřikovače	S vyhříváními tryskami ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Výplň dveří	Výplň dveří – pěnová fólie a umělé kůže
Zadní sedadla	Tři samostatná sedadla v 1. řadě
Zakrytí zavazadlového prostoru	Zakrytí zavazadlového prostoru
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, vnitřním ovládáním, bez bezpeč. pojistky
Zamykání šroubu kol	Šrouby se zabezpečením proti krádeži (neuzamykatelné)
Zařízení pro udržování rychlosti	Zařízení pro udržování konstantní rychlosti – elektronické
Zásuvka v kufru	12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru
Zásuvky pod před. sedadly	Bez zásuvky pod předními sedadly
Závěsné zařízení	Bez závěsného zařízení
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-NĚMECKO
Zvláštní opatření	Bez zvláštních opatření
Zvláštní varovná zařízení	Bez taxialarmu
Ostatní	17-inch x 7J alloy wheels "Kiroa" (over 16-inch) (incl. wheel lock bolts and mobility tires)
Ostatní	Anti-theft alarm system with backup horn
Ostatní	Audi side assist incl. pre sense rear and Audi active lane assist
Ostatní	Baterie/alternátor – standardní kapacita
Ostatní	Bederní opěra v předních sedadlech, elektricky nastavitelná
Ostatní	bez dodatečného obutí
Ostatní	bez přístroje hasičiho
Ostatní	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Ostatní	Bez přípravy/vestavby CD-měníče
Ostatní	Bi-xenon headlamps with cornering light, headlamp washer system
Ostatní	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Ostatní	DAB – digitální radiopřijem
Ostatní	Díly bez zvláštní povrchové úpravy
Ostatní	Dveře zavazadlového prostoru s el. otevíráním a zavíráním
Ostatní	Electric sliding doors, electric tailgate
Ostatní	High beam assistant "Light Assist"
Ostatní	Hlavové opěrky pro přední sedadla (X-polohování)
Ostatní	Integrated maps for "Western Europe" including DAB (Digital Audio Broad-casting)
Ostatní	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)

Ostatní	Leather seat package
Ostatní	Levostranné řízení
Ostatní	Luggage compartment package: net partition, luggage compartment management package, luggage net
Ostatní	Mírné klima
Ostatní	Místo dokončení-standardní
Ostatní	Nezávislé topení s dálkovým ovládáním
Ostatní	Ochrana pro transport, provedení 1
Ostatní	prenaseci frekvence 433,92 az 434,42 Mhz
Ostatní	Price quote
Ostatní	Privacy glass in side windows beginning from 2nd row of seats and in rear window
Ostatní	Programmable int. heating system, seat heaters, front
Ostatní	Provozní návod NĚMECKY
Ostatní	Přístrojová výbava, údaje v KM/H
Ostatní	Radiovy příjem digitalni
Ostatní	Ruční parkovací brzda
Ostatní	S dvoutónovou houkačkou
Ostatní	S omývacím zařízením světlometu
Ostatní	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ostatní	Síťová dělící stěna
Ostatní	Standardní klimatické oblasti
Ostatní	Technology package I
Ostatní	Technology package II (for EU6)
Ostatní	Ultrasonic park assist system, front and rear
Ostatní	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Ostatní	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Ostatní	W/o heat accumulator/auxiliary heating
Ostatní	Žádné zvláštní vozidlo, standardní

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](http://Svolavačky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	15. 10. 2023	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	"Pure" White – kód 0Q
Barva při první registraci v CZ	Bílá

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	08. 04. 2026
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	01.08.2014
Datum první registrace vozidla v ČR	02.05.2022

Tovární značka	SEAT
Obchodní označení	ALHAMBRA
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	SEAT
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	CFG
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	130
Při otáčkách (ot/min)	4200
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 5B
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	205
Maximální hmotnost povolena (kg)	2370
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2370

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PRVNÍ
Délka celková (mm)	4854
Šířka celková (mm)	1904
Výška celková (mm)	1695
Rozvor (mm)	2920
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1270/1270
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1150/1150
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2200/2200
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4605/4605
Ráfky náprava 1	6,5JX16 ET33
Pneumatiky náprava 1	205/60 R16 96H
Ráfky náprava 2	6,5JX16 ET33
Pneumatiky náprava 2	205/60 R16 96H
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	72
Při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk za jízdy (db)	71
Spotřeba předpis	195/2013J

Spotřeba paliva (l/100km)

5,9

Další záznamy

IDV-D, TP Č.: EJ267146, RZ: FS NF19 | VARIABILNÍ PROVEDENÍ
VOZIDLA: | #F.1/F.2: S PŘÍVĚSEM:+35 KG | #N: S PŘÍVĚSEM
NÁPRAVA 2:+60 KG | #N1-N2: 215/60 R16 95H 6,5JX16
ET33; | 225/45 R18 95H 7,5JX18 ET35; | 225/50 R17 98H
7JX17 ET39 | #11: MAX 4952 | #13: MAX 1753 | VOZIDLO
PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001 SB. |

Emise CO2 (g/km)

154

14. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/8




Foto

Datum pořízení inzerátu

19. 01. 2022

Inzerovaný nájezd

137 418 km



Záznam 2/8

Foto

Datum pořízení inzerátu

19. 01. 2022

Inzerovaný nájezd

137 418 km



Záznam 3/8

Foto

Datum pořízení inzerátu

23. 01. 2022

Inzerovaný nájezd

137 418 km



Záznam 4/8

Foto

Datum pořízení inzerátu

30. 01. 2022

Inzerovaný nájezd

137 500 km





Záznam 5/8

Foto

Datum pořízení inzerátu

25. 02. 2022

Inzerovaný nájezd

137 500 km





Záznam 6/8

Foto

Datum pořízení inzerátu

14. 03. 2022

Inzerovaný nájezd

137 500 km



Záznam 7/8

Foto

Datum pořízení inzerátu

23. 03. 2022

Inzerovaný nájezd

137 500 km



Záznam 8/8



Foto


Datum pořízení inzerátu

11. 04. 2022

Inzerovaný nájezd

137 500 km







Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.