

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	7480591577
Datum aktivace kuponu:	15. 04. 2026 16:45:20
Platnost do:	15. 05. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN

TMBAR8NX7SM031322

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA

Model
OCTAVIA

Typ karoserie
sedan/limuzína

Druh vozidla
osobní

Palivo
benzín

Výkon
110 kW

Objem
1498 ccm

Datum výroby
02/2025

Datum 1. registrace
26. 03. 2025

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2025	02/2025	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 02/2025			
	Stáří vozidla: 1 rok 2 měsíce			
	Barva vozidla: Mamba green – kód I3			
	Vyrobeno pro trh: Česko			
	Strana řízení: levostranné			
	03/2025		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 26. 03. 2025			
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 26. 03. 2025			
	Doba od výroby po 1. přihlášení: 1 měsíc			
	Přihlášeno jako: Nové			
	Barva vozu při přihlášení: ZELENÁ			
	03/2025		 Česko	Vystavení technického průkazu
	03/2025	10 km	 Česko	Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 15. 04. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

7. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 15. 04. 2026
------	----------------------

Česko

NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti

15. 04. 2026

AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Škoda
Název modelu	Octavia IV
Označení modelu	OCTAVIA M-HEVSPO TS110/1.5A7F

Datum výroby	19.02.2025
Kód barvy	I3
Barva	Mamba green
Kód barvy střechy	I3
Barva střechy	Mamba green
Kód převodovky	WGS
Kód motoru	DXDB
Objem ccm	1498
Objem(l)	1,50
Výkon(kW)	110
Země	Prodejní program ČESKÁ REPUBLIKA
Iso název země	Česko
Převodovka	7-speed automatic transmission
Počet převodových stupňů	7
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	PV3RCD

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"FRONT ASSIST" – with warning and braking reaction to vehicles, pedestrians and cyclists
Ostatní	"Leeds" 8J x 19, Black/Dark Graphite, Volkswagen R, AirStop® tires 235/40 R19
Ostatní	"REAR VIEW"
Ostatní	"SMART LINK" (wired and wireless connect)
Ostatní	12-volt socket in luggage boot
Ostatní	3 spoke sport multi-function leather steering wheel with heating and with DSGpaddles
Ostatní	3-point seat belt for center rear seat
Ostatní	3-point seat belts in front, with tensioner and height adjustment
Ostatní	3-point seat belts, outer rear with ECE label
Ostatní	4 doors
Ostatní	4-cylinder SI engine 1.5 I TSI, 110 kW
Ostatní	4-cylinder SI engine 1.5 I unit 05E.D
Ostatní	7-speed automatic transmission
Ostatní	8 speakers (passive)
Ostatní	Activated carbon canister (Evaporative Emission Control System (EVAP))
Ostatní	Adaptive Cruise Control ACC stop & go
Ostatní	Additional exterior noise suppression
Ostatní	Additional retro-reflectors (door area)
Ostatní	Additional stone guard body covers
Ostatní	Advanced driver attention & drowsiness monitor
Ostatní	Alloy wheels 7.5J x 19

Ostatní	Antenna for FM reception only, diversity
Ostatní	Anti-theft alarm system, interior monitoring, backup horn, and towing protection
Ostatní	Automatic headlight control with LED separate daytime running light and entry and exit lighting
Ostatní	Battery 380 A (59 Ah) EFB+
Ostatní	Belt-driven integrated starter alternator 48 V 110 – 250 A
Ostatní	Black decorative trims
Ostatní	Brake control system for vehicles with electric drive (ESC and electromechanical brake booster)
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatní	Care Connect 3 years
Ostatní	Carpet mats in front and rear
Ostatní	Center armrest in front
Ostatní	Center console
Ostatní	Climatronic (3-zone) with air conditioning control panel in rear
Ostatní	Comfort telephony: wireless charging (fast charge) without external antenna connection
Ostatní	Components with special surface appearance
Ostatní	Cornering light and poor weather light
Ostatní	Curb weight range 1
Ostatní	DAB – Digital radio reception
Ostatní	Dashboard, black, with PAD – Style, RS, Scout; RS grey stitching
Ostatní	Decorative insert "BLACK MIDDLE CARBON"
Ostatní	Disc brakes in front
Ostatní	Disc brakes in rear
Ostatní	Door and side trim panel (umbrella)
Ostatní	Driver and front passenger airbag with front passenger airbag deactivation, including knee airbag on driver side
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Driving Profile Selection
Ostatní	Dynamic headlight range control, with cornering light (AFS 1)
Ostatní	Electrically operated child safety lock for rear doors, possible to be operated from the driver seat
Ostatní	Electronic differential lock XDS, dynamic traction support
Ostatní	Emergency call system eCall+
Ostatní	Emission standard, WLTP3 M1, N1-I//EU6EB
Ostatní	Entry-level infotainment system radio upgrade (UNECE)
Ostatní	Equipment 1
Ostatní	Equipment options subset for Czech Republic
Ostatní	Exterior mirrors: convex on driver side, convex on front passenger side
Ostatní	Exterior rear view mirrors; glass el. adjusted-auto dimming (driver), heated, housing el. powerf., board.spot(w. KA6)
Ostatní	External, USB type C data socket(s) and charging socket(s) with increased charging performance
Ostatní	FPK Display
Ostatní	Front stabilizer bar
Ostatní	Front-wheel drive

Ostatní	Fuel system for fuel-injected SI engine
Ostatní	Head restraints for front seats
Ostatní	Heated front and outer rear seats in 2nd row of seats
Ostatní	Hill hold control
Ostatní	Hybrid drive system MHEV
Ostatní	Child seat anchors f. child seat system i-Size, 2x top tether and child seat anchors in front on front passenger side
Ostatní	Initial standard fuel filling (6L)
Ostatní	Installation differentiation for transmission DQ200 — vehicle components —
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer
Ostatní	Interior ambient lighting and surround lighting
Ostatní	Interior light in footwell in front and rear
Ostatní	Interiorbars and air vents frame Black glossy
Ostatní	Keyless locking and starting system "Keyless Advanced" with SAFELOCK
Ostatní	Kvasiny manufacturing sequence
Ostatní	LED headlamps with variable light distribution
Ostatní	LED rear combination lamp, variable lighting functions, special styling
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	Luggage compartment cover, with multi- functional pocket
Ostatní	Luggage compartment floor covering in needle-punched nonwoven (dimensionally stable)
Ostatní	Luggage compartment lighting
Ostatní	Luggage net
Ostatní	Mamba green/Mamba green
Ostatní	Manual height adjustment for front seats
Ostatní	Manual in Czech
Ostatní	Manually adjustable lumbar support in front seats
Ostatní	Mass damper for steering wheel, XX Hz
Ostatní	Mechanical rear seat release
Ostatní	Multiple matrix beam
Ostatní	Nameplate set(SKODA with Octavia, w/o 4x4, w/o Hybrid for mHEV), black
Ostatní	No special edition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Notchback
Ostatní	Operating permit, alteration
Ostatní	Operating voltage 12 V
Ostatní	Park distance control in front and rear
Ostatní	Parking brake
Ostatní	Part set for Czech Republic
Ostatní	Power windows with comfort operation andcircuit breaker

Ostatní	Premium comfort seats in front
Ostatní	Preparation for alcohol interlock
Ostatní	Privacy glass for rear side windows and rear window
Ostatní	Progressive steering
Ostatní	Ramp-up scenario B
Ostatní	Rear axle weight, type 1
Ostatní	Rear exhaust tailpipe (standard)
Ostatní	Rear floor panel module, type 4
Ostatní	Rear fog light on one side, back-up light on both sides
Ostatní	Rear spoiler
Ostatní	Reduced price package
Ostatní	Refrigerant R1234yf
Ostatní	Regional code " ECE " for radio
Ostatní	Remote Access / Pro-active service
Ostatní	Scuff plates in door apertures
Ostatní	Seat trim covers in fabric
Ostatní	Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front with curtain airbag and interaction airbag in front
Ostatní	Space-saving spare wheel
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Special interior noise suppression
Ostatní	Sport suspension
Ostatní	Spurhalte assist
Ostatní	Stainless steel pedals
Ostatní	Standard battery/alternator capacity
Ostatní	Standard bumpers
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard electronic engine sound
Ostatní	Standard paint coating
Ostatní	Standard rear axle
Ostatní	Start-stop system with regenerative braking
Ostatní	Steel temporary spare wheel, car jack, wheel wrench
Ostatní	Storage compartments in trunk
Ostatní	Sun visors with illuminated vanity mirror on driver and front passenger side
Ostatní	Suspension range 16 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Tablet bracket, 3rd key, waste bin in the door, Umbrella in co-driver door
Ostatní	Three rear head restraints
Ostatní	Tire pressure monitoring system
Ostatní	Tire suppliers for EU countries

Ostatní	Tires 225/40 R19 93Y xl
Ostatní	Tool kit and jack
Ostatní	Trims for alloy wheels
Ostatní	Two-tone horn
Ostatní	Type approval country Czech Republic
Ostatní	Unsplit rear seat bench, split folding backrest, with center armrest
Ostatní	UWB-capable country and carrier frequency, 433.92 to 434.42 MHz
Ostatní	Vehicle class differentiation -5EN-
Ostatní	Vehicles with special upgrade measures
Ostatní	Virtual pedal
Ostatní	Visual and acoustic seat belt reminder, electric contact in front and rear
Ostatní	Warranty prolongation for 5 years, until 100 000 km
Ostatní	Weight range 12 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheel locks with extended theft protection
Ostatní	Wheelbase
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	Wirelessly heated climate-controlled comfort glazing for windshield
Ostatní	With dynamic road sign display
Ostatní	With emergency steering support with turn assist
Ostatní	With headlamp washer system, with washer fluid level indicator
Ostatní	With multifunction camera
Ostatní	With speed limiter
Ostatní	With UN-ECE cybersecurity & software update
Ostatní	Without adapter
Ostatní	Without additional front underbody guard
Ostatní	Without additional malfunction display
Ostatní	Without additional tires
Ostatní	Without auxiliary heater/parking heater
Ostatní	Without backrest release for front seats
Ostatní	Without Car2X
Ostatní	Without delivery equipment
Ostatní	Without electric motor (hybrid)
Ostatní	Without extended safety system
Ostatní	Without folding table on front seat backrest
Ostatní	Without gearshift knob/handle
Ostatní	Without head-up display
Ostatní	Without heat accumulator/auxiliary heater
Ostatní	Without heated washer nozzles
Ostatní	Without charging cable
Ostatní	Without lane change assist

Ostatní	Without locking and starting systems
Ostatní	Without luggage/load compartment floor
Ostatní	Without mode 3 charging cable
Ostatní	Without navigation device
Ostatní	Without partition
Ostatní	Without rear stabilizer bar
Ostatní	Without rear window wiper and washer system
Ostatní	Without roof insert (standard roof)
Ostatní	Without roof rails/roof load rack
Ostatní	Without seat ventilation/massage seat
Ostatní	Without second battery
Ostatní	Without ski bag
Ostatní	Without special body measures
Ostatní	Without speed limiter
Ostatní	Without storage compartment package/box
Ostatní	Without supertone system and tone sequence control
Ostatní	Without surface protection, with additional transport protection measures
Ostatní	Without trailer hitch
Ostatní	Without voice control

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

Mamba green – kód I3

Barva při první registraci v CZ

Zelená

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	15. 04. 2026
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	SEDAN
Datum první registrace vozidla	26.03.2025
Datum první registrace vozidla v ČR	26.03.2025
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	OCTAVIA
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	DXD
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	110
Při otáčkách (ot/min)	5000
Zdvihový objem (ccm)	1498
Barva karoserie	ZELENÁ
Maximální rychlost (km/h)	229
Maximální hmotnost povolena (kg)	1930
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1930

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4698
Šířka celková (mm)	1829
Výška celková (mm)	1471
Rozvor (mm)	2669
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	990/990
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	980/980
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1500/1500
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	690/690
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3430/3430
Ráfky náprava 1	7.5JX19 ET48
Pneumatiky náprava 1	225/40 R19 93Y
Ráfky náprava 2	7.5JX19 ET48
Pneumatiky náprava 2	225/40 R19 93Y
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	79
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	68
Spotřeba předpis	2023/443EB
Spotřeba paliva (l/100km)	5,3

Další záznamy

Variabilní provedení vozidla:|#14: ROZCHOD: Náprava 1: max 1543|#14: ROZCHOD: Náprava 2: max 1550|#N: s přívěsem náprava 2:+84 kg|#N.1–N.2: 205/55 R17 91V 7,0JX17 ET46;|205/55 R17 91V 6,5JX17 ET46;|205/60 R16 92V 7,0JX16 ET46;|205/60 R16 92V 6,5JX16 ET46;|225/40 R19 93Y 7,5JX19 ET48;|225/45 R18 91Y 7,5JX18 ET48;|205/55 R17 95V M+S 7,0JX17 ET46;|205/55 R17 95V M+S 6,5JX17 ET46, Variabilní provedení vozidla:|#14: ROZCHOD: Náprava 1: max 1543|#14: ROZCHOD: Náprava 2: max 1550|#N: s přívěsem náprava 2:+84 kg|#N.1–N.2: 205/55 R17 91V 7,0JX17 ET46;|205/55 R17 91V 6,5JX17 ET46;|205/60 R16 92V 7,0JX16 ET46;|205/60 R16 92V 6,5JX16 ET46;|225/40 R19 93Y 7,5JX19 ET48;|225/45 R18 91Y 7,5JX18 ET48;|205/55 R17 95V M+S 7,0JX17 ET46;|205/55 R17 95V M+S 6,5JX17 ET46

Emise CO2 (g/km)	120
------------------	-----

13. Fotky a inserce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.