

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	7132890121
Datum aktivace kuponu:	25. 05. 2026 09:27:19
Platnost do:	24. 06. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN

VR7ECYHT2NJ685464

Tovární značka
CITROEN**Palivo**
nafta**Datum výroby**
27. 06. 2022**Model**
BERLINGO**Výkon**
75 kW**Datum 1. registrace**
12. 09. 2022**Druh vozidla**
osobní**Objem**
1499 ccm

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2022	06/2022	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 27. 06. 2022			
	Stáří vozidla: 3 roky 10 měsíců			
	Barva vozidla: Lak černá perla nera – kód KTV			
	Vyrobeno pro trh: Není k dispozici			
	Strana řízení: levostranné			
	09/2022		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 12. 09. 2022			
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 12. 09. 2022			
	Doba od výroby po 1. přihlášení: 2 měsíce			
	Přihlášeno jako: Nové			
	Barva vozu při přihlášení: ČERNÁ			
	09/2022		 Česko	Vystavení technického průkazu
	11/2022	2 300 km		Servisní záznam
2023	04/2023	17 500 km		Servisní záznam
	09/2023	32 000 km		Servisní záznam
	11/2023	38 500 km		Servisní záznam
2024	04/2024	53 000 km		Servisní záznam
	06/2024	58 500 km		Servisní záznam
	07/2024	62 000 km		Servisní záznam
	10/2024	69 000 km		Servisní záznam
2025	03/2025	80 000 km		Servisní záznam
	04/2025	81 000 km		Servisní záznam
	06/2025	85 500 km		Servisní záznam

2026

03/2026

110 500 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

16. 03. 2026

Číslo protokolu:

CZ-3106-26-03-1365

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 11

Datum	11/2022
Stav tachometru:	2 300 km
Materiál (výčet)	Spotřební materiál – pneu
Práce (výčet)	D+M 4 kol vč. vyvážení Manipulace s vozidlem Sezonní uskladnění pneumatik (kol)

Číslo záznamu 2 / 11

Datum	04/2023
Stav tachometru:	17 500 km
Materiál (výčet)	Spotřební materiál – pneu
Práce (výčet)	Manipulace s vozidlem Poplatek uskladnění pneu D+M 4 kol vč. vyvážení

Číslo záznamu 3 / 11

Datum	09/2023
Stav tachometru:	32 000 km
Materiál (výčet)	TESNENI
	Spotřební materiál
	Filtr Olejový
	Olej Total 0W20
Práce (výčet)	Manipulace s vozidlem
	Eko F
	Servisní prohlídka vozu

Číslo záznamu 4 / 11

Datum	11/2023
Stav tachometru:	38 500 km
Materiál (výčet)	Spotřební materiál – pneu
Práce (výčet)	D+M 4 kol vč. vyvážení
	Sezonní uskladnění pneumatik (kol)

Číslo záznamu 5 / 11

Datum	04/2024
Stav tachometru:	53 000 km
Práce (výčet)	Manipulace s vozidlem
	Poplatek uskladnění pneu
	D+M 4 kol vč. vyvážení

Číslo záznamu 6 / 11

Datum	06/2024
Stav tachometru:	58 500 km
Materiál (výčet)	Pylový filtr
	Těsnění zátky
	Spotřební materiál
	Brzdová kapalina
	Chladicí kapalina
	Vzduchový filtr
	Palivový filtr
	Olejový filtr
	Lišta Sterace P
	Olej Total 5W30
Práce (výčet)	Servisní prohlídka vozu

Výměna pyl. filtru

Výměna vzd filtru

Výměna brzdové kapaliny

Výměna paliv. filtru

Eko F

Manipulace s vozidlem

Výměna před stírátek

Číslo záznamu 7 / 11

Datum 07/2024

Stav tachometru: 62 000 km

Materiál (výčet) Spotřební materiál

Brzdové kotouče přední sada

Brzdové destičky přední

Šroub brzdového třmenu

Práce (výčet) Manipulace s vozidlem

Výměna př. brzd. kotoučů + destiček

Zkušební jízda

Číslo záznamu 8 / 11

Datum 10/2024

Stav tachometru: 69 000 km

Materiál (výčet) Spotřební materiál – pneu

Zimní pneu NOKIAN

Práce (výčet) Manipulace s vozidlem

Poplatek uskladnění pneu

Kompletní pneuservis plech. ráfek

Číslo záznamu 9 / 11

Datum 03/2025

Stav tachometru: 80 000 km

Materiál (výčet) Objímka

Těsnění

Šroub Připoj

Těsnění Turbo

Cel Jt Eer Podt

Liquide Refroid

Těs Vsto Ven

Matice S Podl

Drž Poed Blat

Filtr Olejový

Ozdobný Kryt

Joint Bride

Joint Torique

Sv Krou Kovov

Šroub Remenice

Joint

Tube Alimen

Joint Boite Eau

Joint Module

Joint Coll Echp

Tubulure Sortie

Tesn Odlucovace

Joint D'arbre

Courroie Crante

Rotule Rattrap

Pružina Ventilů

Šroub HI Válcu

Soupape Adm

Joint Culasse

Ventil Výfukový

Ventil Zpetný

Šroub Upevnovac

Tórick Těsnění

Tesnení Šroubu

Lever

Total RCP 5W30

Valve Stem Seal

Díl není na skladě ani v ceníku ND

Kit Aac

Svirný Kroužek Výfuku

Ecrou Frein

Zp Zrcátko

Zadní Těsnění

Mechanické práce

Práce (výčet)

Číslo záznamu 10 / 11

Datum

04/2025

Stav tachometru:

81 000 km

Materiál (výčet)	Spotřební materiál – pneu
Práce (výčet)	Přezouvání sady pneu
	Sezónní uskladnění pneumatik (kol)
	Manipulace s vozidlem

Číslo záznamu 11 / 11

Datum	06/2025
Stav tachometru:	85 500 km
Materiál (výčet)	Žárovka W5W
	Těsnění zátky
	Spotřební materiál
	Olejový filtr
	Olej Total RCP 5W30
Práce (výčet)	Servisní prohlídka vozu
	Eko F
	Manipulace s vozidlem
	Výměna žárovek osvětlení

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

6. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 25. 05. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené

 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

7. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

8. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 25. 05. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	25. 05. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE

GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	CITROEN BERLINGO(1CK9AFPM5B0A012) 1.5 BlueHDi 100 Live Pack
Motor	1 499 ccm; 1,50 L; 75 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	- / - / -
Převodovka	manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS
Automatické spuštění všech blinkerů
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
Boční airbagy vpředu
Brzdový asistent BAS
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Isofix příprava

Počet airbagů: 6

Protiprokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, asistence brždění a vizuální/akustická výstraha

Varování při opuštění jízdního pruhu: aktivace řízení

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio, RDS, digitální rádio, dotyková obrazovka, barevná obrazovka, 0 a MP3 kompatibilní audio

Asistent rozjezdu do kopce

Bluetooth s podporou streamingu

Centrální zamykání: dálkové

Dálkové ovládání audia na volantu

Denní svícení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 50

Manuální 6-stupňová převodovka typ – manuální

Nastavení světel: manuální nastavení výšky

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Počet reproduktorů: 6

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední elektrické ovládání oken

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední závěsné na straně řidiče, přední závěsné na straně spolujezdce, posuvné zadní na straně řidiče, posuvné zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB, 1 a 0

Přístrojové ukazatele: analogue & digital

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače:

Tempomat

Venkovní teplota

Komfort

Klimatizace

Rozpoznávání dopravních značek

Ventilace: pylový filtr, filtr na bázi aktivního uhlí a spalovací

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, na straně spolujezdce a barva lakované

Plnohodnotné rezervní kolo s ocelovým rámkem

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 60 % profil pláště, rychlostní index H, index nosnosti: 92, konvenční typ, oficiální velikost rozměr pneu dle údajů výrobce, minimální standardní rychlostní index S, průměr: 16

Přední a zadní kola: ocelový ráfek, 16 " průměr, 6,5 " šířka, 40,6 a 16,5

Přední mlhová světla

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Sklopná zrcátka

Typ barvy: černá

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Koberečky:

Luxusní obložení: není

Odkládací prostor pod sedadly na straně řidiče a na zadním sedadle

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální a nastavení výšky – manuální, přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně spolujezdce, sklopná, nastavení sklonu opěradla – manuální a nastavení posuvu – manuální

Vyjímatelná zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – dělená lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápěcí sedák žádný a překlopitelná

Výškově nastavitelný volant: plastový, nastavitelný v ose

Zpětné zrcátko

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkájí se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
elektronika / havárie	12. 04. 2025	Více info
emise / motor	06. 01. 2024	Více info
emise / motor	28. 08. 2023	Více info
havárie / pneumatiky	01. 08. 2023	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Lak černá perla nera – kód KTV
Barva při první registraci v CZ	Černá

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	25. 05. 2026
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	VÍCEÚČELOVÉ VOZIDLO
Datum první registrace vozidla	12.09.2022
Datum první registrace vozidla v ČR	12.09.2022
Tovární značka	CITROËN
Obchodní označení	BERLINGO
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	PSA AUTOMOBILES SA
Výrobce motoru	NEUVEDENÉ V SEZNAMU
Typ motoru	YH01
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	75
Při otáčkách (ot/min)	3750
Zdvihový objem (ccm)	1499
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ČERNÁ
Maximální rychlost (km/h)	172
Maximální hmotnost povolena (kg)	2120
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2120

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4403
Šířka celková (mm)	1848
Výška celková (mm)	1880
Rozvor (mm)	2785
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1110/1110
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1110/1110
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1300/1300
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3420/3420
Ráfky náprava 1	6.50J16 ET47
Pneumatiky náprava 1	205/60 R16 90U
Ráfky náprava 2	6.50J16 ET47
Pneumatiky náprava 2	205/60 R16 90U
Brzdy provozní	NE

Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	74
Při otáčkách (ot/min)	2813
Hluk za jízdy (db)	68
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	5,2
Další záznamy	Rozchod: 1563+1567, [Alternativní provedení vozidla; *42: (#16): TŘÍDA A50-X], #V.7: CO2: 136 g/km, #14: ROZCHOD: 1 563/1 567, #D.2, #3, #4: E, C, YHT2-A2P300, #V.9: 2018/1832AP, EURO 6, Variabilní provedení vozidla; #N.1: 7.00J17 ET50, 205/55 R17 90U, #N.2: 7.00J17 ET50, 205/55 R17 90U, Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., M: 2785
Emise CO2 (g/km)	136

14. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.