

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	3969419641
Datum aktivace kuponu:	28. 05. 2026 13:58:14
Platnost do:	27. 06. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN

TMBAA8NX4SM041250

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA**Model**
OCTAVIA**Typ karoserie**
sedan/limuzína**Druh vozidla**
osobní**Palivo**
benzín**Výkon**
85 kW**Objem**
1498 ccm**Datum výroby**
04/2025**Datum 1. registrace**
16. 04. 2025

2. Kontrola najetých kilometrů

V dostupných databázích nejsou k dispozici záznamy tachometru prověřovaného vozidla.

Doporučujeme vám prověřit další možné zdroje záznamů tachometru, např. servisní knížku nebo dotazem na servisní historii v autorizovaném servisu. Při prohlídce vozidla pak věnujte pozornost opotřebení zejména těch částí, které mohou napovědět počet skutečně najetých kilometrů – více naleznete v [našem průvodci](#).

3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2025	04/2025	0 km		Vozidlo vyrobeno
<div><div>Datum výroby vozidla:04/2025</div><div>Stáří vozidla:1 rok 1 měsíc</div><div>Vyrobeno pro trh:Není k dispozici</div><div>Strana řízení:Není k dispozici</div></div>				
	04/2025		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<div><div>Datum přihlášení vozidla:16. 04. 2025</div><div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:16. 04. 2025</div><div>Doba od výroby po 1. přihlášení:Menší než měsíc</div><div>Přihlášeno jako:Nové</div><div>Barva vozu při přihlášení:ČERNÁ</div></div>				
	04/2025		 Česko	Vystavení technického průkazu

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

 **Důležité upozornění**

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 28. 05. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

7. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 28. 05. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	28. 05. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

9. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva při první registraci v CZ

Černá

10. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

28. 05. 2026

Značení skel

NE

11. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Česko

Databáze

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla OSOBNÍ AUTOMOBIL

Druh vozidla doplnění SEDAN

Datum první registrace vozidla 16.04.2025

Datum první registrace vozidla v ČR 16.04.2025

Tovární značka ŠKODA

Obchodní označení OCTAVIA

Kategorie vozidla M1

Výrobce vozidla ŠKODA/AZNP

Výrobce motoru VOLKSWAGEN

Typ motoru DXD

Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	85
Při otáčkách (ot/min)	5000
Zdvihový objem (ccm)	1498
Barva karoserie	ČERNÁ
Maximální rychlost (km/h)	203
Maximální hmotnost povolena (kg)	1910
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1910

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4698
Šířka celková (mm)	1829
Výška celková (mm)	1471
Rozvor (mm)	2669
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	970/970
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	980/980
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1300/1300
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	670/670
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3210/3210
Ráfky náprava 1	7.0JX16 ET46
Pneumatiky náprava 1	205/60 R16 92V
Ráfky náprava 2	7.0JX16 ET46
Pneumatiky náprava 2	205/60 R16 92V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	79
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	68
Spotřeba předpis	2023/443EB
Spotřeba paliva (l/100km)	5,2
Další záznamy	Variabilní provedení vozidla:#14: ROZCHOD: Náprava 1: max 1545 #14: ROZCHOD: Náprava 2: max 1550 #N: s přívěsem náprava 2:+84 kg #N.1-N.2: 205/55 R17 91V 7,0JX17 ET46; 205/55 R17 91V 6,5JX17 ET46; 205/60 R16 92V 7,0JX16 ET46; 205/60 R16 92V 6,5JX16 ET46; 225/45 R18 91Y 7,5JX18 ET48; 205/55 R17 95V M+S 7,0JX17 ET46; 205/55 R17 95V M+S 6,5JX17 ET46, Variabilní provedení vozidla:#14: ROZCHOD: Náprava 1: max 1545#14: ROZCHOD: Náprava 2: max 1550#N: s přívěsem náprava 2:+84

kg#N.1-N.2: 205/55 R17 91V 7,0JX17 ET46;205/55 R17
91V 6,5JX17 ET46;205/60 R16 92V 7,0JX16 ET46;205/60
R16 92V 6,5JX16 ET46;225/45 R18 91Y 7,5JX18
ET48;205/55 R17 95V M+S 7,0JX17 ET46;205/55 R17 95V
M+S 6,5JX17 ET46

Emise CO2 (g/km)

119

12. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.