

TECHNICKÝ PROTOKOL

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VOZIDLA

RZ	8H1 9285
Značka a typ vozidla	Octavia Combi 2.0 TDI 4x4 DSG Scout
Druh vozidla	OA
Číslo karoserie VIN	TMBLK8NX1PY083669
Technický průkaz číslo	
Rok výroby	2023
Uvedení do provozu	2/2023
Stav km	79724
Barva karoserie	Modrá Energy
STK / Emise do	2/2027
Země původu	ČR
Odpočít DPH	☒ ano ☐ ne

KAROSERIE

Karoserie ☒ původní ☐ koroze ☒ opravovaná

Pokud opravovaná, rozsah opravy / poznámka

Spojler př. nárazníku - výměna

Čelní sklo - výměna


POPIS TECHNICKÉHO STAVU VOZIDLA

Údržba v autorizovaném servisu	☒ ano ☐ ne
Poslední servisní prohlídka	2/2025
Záruka mobility	☐ ano ☒ ne
Servisní knížka	☒ ano ☐ ne
Ostatní dokumentace k vozu	návod
Klíče od vozu / počet	2x
Vozidlo po havárii	☐ ano ☒ ne
Poznámka	

PROVOZNÍ NÁPLNĚ

Motorový olej	poslední výměna dne 2/2025	při 56862	km
Množství / stav oleje	☐ ok ☐ nedostatečné	☐ doporuč. výměna	
Chladicí kapalina			
Množství / stav chladicí kapaliny	☐ ok ☐ nedostatečné	☐ doporuč. výměna	
Brzdová kapalina	poslední výměna dne	při	km
Množství / stav brzdové kapaliny	☐ ok ☐ nedostatečné	☐ doporuč. výměna	

AKTUÁLNÍ POŠKOZENÍ KAROSERIE A TLOUŠŤKA LAKU



POHON VOZU

Pohon	☐ 4x2 ☒ 4x4
Stav	☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ zjevná závada ☐ doporučená výměna oleje v rozvodovce
Poznámka	

MOTOR

Motor	☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ po výměně
Chod motoru	☐ zvýšená hluchnost ☐ snížený výkon ☐ kouřivost ☐ zvýšená spotřeba oleje ☐ zjevná závada
Stav rozvodového řemene / řetězu	☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ doporučená výměna
Poznámka	

SPOJKA

Spojka	☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ snížená účinnost ☐ doporučená oprava / výměna ☐ hluchnost / vibrace setrvačnicku
Poznámka	

PŘEVODOVKA

Převodovka	☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ po výměně ☐ zvýšená hluchnost ☐ zjevný únik oleje ☐ zjevná funkční vada
Poznámka	

NÁPRAVA

Přední náprava	Zadní náprava
☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ vůle v uložení a závěsech ☐ mechanické poškození ☐ snížená účinnost	☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ vůle v uložení a závěsech ☐ mechanické poškození ☐ snížená účinnost
Poznámka	

ŘÍZENÍ

Řízení	☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ zvýšená vůle ☐ projevy netěsnosti ☐ táhne stranou ☐ zjevná závada
Poznámka	

BRZDY

Brzdy	☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ po výměně ☐ snížená účinnost ☐ zjevná závada ☐ doporučená výměna ☒ koroze
Stav obložení	
Ruční brzda	☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ dlouhý proběh ☐ snížená účinnost ☐ zjevná závada
Poznámka	70%

TLUMIČE

Tlumiče	☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ po výměně ☐ snížená účinnost ☐ doporučená výměna
Poznámka	

VÝFUKOVÝ SYSTÉM

Výfukový systém

☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání

☐ po výměně

☐ zvýšený hluk

☐ zvýšená koroze

☐ netěsnosti

☐ doporučená výměna

Filtr pevných částic DPF?

☒ ano ☐ ne

Stav filtru DPF

☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání

☐ zjevná závada / nutná výměna

☐ doporučená výměna

Stav

Poznámka

DVEŘE

Dveře

☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání

☒ zámky nepoškozeny

☐ vadný zámek

☐ vůle v závěsech

☒ plynové vzpěry funkční

☒ el. vzpěry funkční

☐ zjevná závada

Poznámka

INTERIÉR

Interiér

☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání

☐ bez poškození

☒ poškozený

☐ znečištěný

Poznámka

provozní opotřebení

KLIMATIZACE

Klimatizace

☐ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání

☐ snížená účinnost

☐ hlučnost

Poznámka

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

Bezpečnostní pásy

☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání

☐ poškozené

☐ chybějící

☐ nutná oprava

☐ zjevná závada

Poznámka

AIRBAGY

Airbagy

☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání

☐ zjevná závada

Poznámka

SEDADLA

Stav sedadel

☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání

☐ znečištěná

☒ funkční posun + sklápění

☒ funkční vyhřívání sedaček

☐ zjevná závada

Poznámka

OKNA / SKLA

Okna / skla

☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání

☒ funkční výhřev

☒ funkční ostřik

☒ mírně poškozené, posekané od kamínků

☐ poškozená

Poznámka

AKUMULÁTOR

Akumulátor

☒ původní

☐ po výměně

☒ snížená účinnost

☐ doporučená výměna

Poznámka

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Světlomety, konc. světla, mlhovky, směrovky	☒ funkční	☐ nefunkční
Osvětlení interiéru, osvětlení a funkce přístrojové desky	☒ funkční	☐ nefunkční
Vyhřívání a ovládání oken, přední + zadní stěrače, ostřikovače	☒ funkční	☐ nefunkční
Klimatizace, topení, ventilátor, nezávislé topení	☒ funkční	☐ nefunkční
Navigace, rádio, přehrávač	☒ funkční	☐ nefunkční

Poznámka

POVINNÁ VÝBAVA

Rezervní kolo	☒ ano	☐ ne	Dezén v mm ⁶
Lékárnička	☒ ano	☐ ne	
Trojúhelník	☒ ano	☐ ne	
Kompletní nářadí (zvedák, klíč na kola, sada žárovek, vesta)	☒ ano	☐ ne	

POZNÁMKY

Provozní oděrky, deformace, rýhy, škrábance, důlky na více částech karoserie.

PNEUMATIKY A DISKY

Typ disků	☐ ocelové	☒ hliníkové
Typ pneu	☒ letní	☐ zimní
Výrobce, značka, rozměr	Bridgestone Turanza 225/45 R18 91V	
Stav pneu v mm	LP ⁴	LZ ⁵
	pp ⁴	PZ ⁵
Odpovídá homologaci	☒ ano	☐ ne
Doporučená výměna	☐ ano	☒ ne
Bezp. šrouby kol	☐ ano	☒ ne

Poznámka

odřené disky

ZA HAVEX AUTO

Zpracoval (mechanik - datum, jméno, podpis) Paul

Převzal (technik - datum, jméno, podpis) Čorba

PROVOZOVATEL

Potvrzuji správnost shora uvedených údajů a prohlašuji, že jsem nezatajil žádné vady a poškození, které by měly vliv na stav vozidla a jeho cenu.

V _____ dne _____

Podpis (razítko)

KUPUJÍCÍ

Potvrzuji převzetí vozidla a potvrzuji, že jsem byl s jeho stavem seznámen.

V _____ dne _____

Podpis (razítko)