

TECHNICKÝ PROTOKOL

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VOZIDLA

RZ	1AJ B360
Značka a typ vozidla	Škoda OCTAVIA
Druh vozidla	osobní
Číslo karoserie VIN	TMBAR8NX2SM046181
Technický průkaz číslo	
Rok výroby	2025
Uvedení do provozu	05/2025
Stav km	23.979 km
Barva karoserie	zelená highland
STK / Emise do	05/2029
Země původu	ČR
Odpočít DPH	☒ ano ☐ ne

KAROSERIE

Karoserie	☒ původní ☐ koroze ☐ opravovaná
Pokud opravovaná, rozsah opravy / poznámka	

POPIS TECHNICKÉHO STAVU VOZIDLA


Údržba v autorizovaném servisu	☒ ano ☐ ne
Poslední servisní prohlídka	
Záruka mobility	☒ ano ☐ ne
Servisní knížka	☒ ano ☐ ne
Ostatní dokumentace k vozu	
Klíče od vozu / počet	2x
Poznámka	

záruka mobility: 05/2027

PROVOZNÍ NÁPLNĚ

Motorový olej	poslední výměna dne	při	km
Množství / stav oleje	☒ ok ☐ nedostatečné ☐ doporuč. výměna		
Chladicí kapalina			
Množství / stav chladicí kapaliny	☒ ok ☐ nedostatečné ☐ doporuč. výměna		
Brzdová kapalina	poslední výměna dne	při	km
Množství / stav brzdové kapaliny	☒ ok ☐ nedostatečné ☐ doporuč. výměna		

AKTUÁLNÍ POŠKOZENÍ KAROSERIE A TLOUŠŤKA LAKU



POHON VOZU

Pohon	☒ 4x2 ☐ 4x4
Stav	☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ zjevná závada ☐ doporučená výměna oleje v rozvodovce
Poznámka	

MOTOR

Motor	☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ po výměně
Chod motoru	☐ zvýšená hluchnost ☐ snížený výkon ☐ kouřivost ☐ zvýšená spotřeba oleje ☐ zjevná závada
Stav rozvodového řemene / řetězu	☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ doporučená výměna
Poznámka	

SPOJKA

Spojka	☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ snížená účinnost ☐ doporučená oprava / výměna ☐ hluchnost / vibrace setrvačniku
Poznámka	

PŘEVODOVKA

Převodovka	☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ po výměně ☐ zvýšená hluchnost ☐ zjevný únik oleje ☐ zjevná funkční vada
Poznámka	

NÁPRAVA

Přední náprava	Zadní náprava
☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ vůle v uložení a závěsech ☐ mechanické poškození ☐ snížená účinnost	☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ vůle v uložení a závěsech ☐ mechanické poškození ☐ snížená účinnost
Poznámka	

ŘÍZENÍ

Řízení	☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ zvýšená vůle ☐ projevy netěsnosti ☐ táhne stranou ☐ zjevná závada
Poznámka	

BRZDY

Brzdy	☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ po výměně ☐ snížená účinnost ☐ zjevná závada ☐ doporučená výměna ☒ koroze
Stav obložení	
Ruční brzda	☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ dlouhý proběh ☐ snížená účinnost ☐ zjevná závada
Poznámka	
Stav obložení 70%	

TLUMIČE

Tlumiče	☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání ☐ po výměně ☐ snížená účinnost ☐ doporučená výměna
Poznámka	
0,0 g	

VÝFUKOVÝ SYSTÉM

Výfukový systém

☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání

☐ po výměně

☐ zvýšený hluk

☐ zvýšená koroze

☐ netěsnosti

☐ doporučená výměna

Filtr pevných částic DPF?

☒ ano ☐ ne

Stav filtru DPF

☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání

☐ zjevná závada / nutná výměna

☐ doporučená výměna

Stav 0,0 g

Poznámka

DVEŘE

Dveře

☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání

☒ zámky nepoškozeny

☐ vadný zámek

☐ vůle v závěsech

☒ plynové vzpěry funkční

☒ el. vzpěry funkční

☐ zjevná závada

Poznámka

INTERIÉR

Interiér

☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání

☒ bez poškození

☐ poškozený

☒ znečištěný

Poznámka

KLIMATIZACE

Klimatizace

☐ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání

☐ snížená účinnost

☐ hlučnost

Poznámka

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

Bezpečnostní pásy

☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání

☐ poškozené

☐ chybějící

☐ nutná oprava

☐ zjevná závada

Poznámka

AIRBAGY

Airbagy

☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání

☐ zjevná závada

Poznámka

SEDADLA

Stav sedadel

☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání

☐ znečištěná

☒ funkční posun + sklápění

☒ funkční vyhřívání sedaček

☐ zjevná závada

Poznámka

OKNA / SKLA

Okna / skla

☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání

☒ funkční výhřev

☒ funkční ostřik

☐ mírně poškozené, posekané od kamínků

☐ poškozená

Poznámka

AKUMULÁTOR

Akumulátor

☒ původní

☐ po výměně

☐ snížená účinnost

☐ doporučená výměna

Poznámka

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Světlomety, konc. světla, mlhovky, směrovky	☒ funkční	☐ nefunkční
Osvětlení interiéru, osvětlení a funkce přístrojové desky	☒ funkční	☐ nefunkční
Vyhřívání a ovládání oken, přední + zadní stěrače, ostřikovače	☒ funkční	☐ nefunkční
Klimatizace, topení, ventilátor, nezávislé topení	☒ funkční	☐ nefunkční
Navigace, rádio, přehrávač	☒ funkční	☐ nefunkční

Poznámka

POVINNÁ VÝBAVA

Rezervní kolo	☒ ano	☐ ne	Dezén v mm ⁷
Lékárnička	☒ ano	☐ ne	
Trojúhelník	☒ ano	☐ ne	
Kompletní nářadí (zvedák, klíč na kola, sada žárovek, vesta)	☒ ano	☐ ne	

POZNÁMKY

Z nárazník + 5 dveře odřeny , LZ + PZ dveře škrábance

PNEUMATIKY A DISKY

Typ disků	☐ ocelové	☒ hliníkové
Typ pneu	☒ letní	☐ zimní
Výrobce, značka, rozměr	Good-Year 205/55R17 91V	
Stav pneu v mm	LP 6	LZ 5,5
	pp 6	PZ 5,5
Odpovídá homologaci	☒ ano	☐ ne
Doporučená výměna	☐ ano	☒ ne
Bezp. šrouby kol	☒ ano	☐ ne
Poznámka		

ZA HAVEX AUTO

Zpracoval (mechanik - datum, jméno, podpis) Penickova 30.6.2026

Převzal (technik - datum, jméno, podpis)

PROVOZOVATEL

Potvrzuji správnost shora uvedených údajů a prohlašuji, že jsem nezatajil žádné vady a poškození, které by měly vliv na stav vozidla a jeho cenu.

V _____ dne _____

Podpis (razítko)

KUPUJÍCÍ

Potvrzuji převzetí vozidla a potvrzuji, že jsem byl s jeho stavem seznámen.

V _____ dne _____

Podpis (razítko)