Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	6123273461
Datum aktivace kuponu:	09. 07. 2026 10:35:58
Platnost do:	08. 08. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN
TMBJR7NP0P7039665

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka ŠKODA	**Model** SUPERB	**Typ karoserie** kombi
Druh vozidla osobní	**Palivo** nafta	**Výkon** 147 kW
Objem 1968 ccm	**Datum výroby** 22. 02. 2023	**Platnost STK (CZ)** 27. 03. 2027

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenaná celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2023	02/2023	0 km		Vozidlo vyrobeno

Datum výroby vozidla:	22. 02. 2023
Stáří vozidla:	3 roky 5 měsíců
Barva vozidla:	Black Magic Pearlescent – kód 1Z
Vyrobeno pro trh:	Německo
Strana řízení:	levostranné

03/2023	5 km	Německo	Záznam tachometru
06/2023		Německo	Poškození
2024 05/2024	29 500 km	Německo	Záznam tachometru
2025 05/2025	59 500 km	Německo	Záznam tachometru
2026 08/2026	83 500 km	Česko	Záznam tachometru

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí byl nalezen jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu	1 / 1
Datum	06/2023
Země	Německo
Odhad nákladů na opravu	100 – 1 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně **k níže uvedeným zdrojům** a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění
Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.
V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 09. 07. 2026
Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 09. 07. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	09. 07. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE

Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Škoda
Název modelu	Superb III
Označení modelu	SUP.COM L&K TD147/2.0A7F
Datum výroby	22.02.2023
Kód barvy	1Z
Barva	Black Magic Pearlescent
Kód barvy střechy	1Z
Barva střechy	Black Magic Pearlescent
Kód převodovky	VCZ
Kód motoru	DTUA
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	147
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Převodovka	7-speed automatic transmission
Počet převodových stupňů	7
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD

Prodejní typ	3V559D

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"CLIMATRONIC" – Dual-zone air conditioning with electronic regulation,combifilter with aut. air recirculation
Ostatní	"DRIVER ALERT" – driver alert system
Ostatní	"PARK ASSIST" – Parking assistant, park distance control (parking sensors front and rear)
Ostatní	"REAR VIEW"
Ostatní	"SMART LINK" (wired and wireless connect)
Ostatní	"SUNSET" + front side acoustic windows
Ostatní	12-V outlet in center console in rear and in luggage compartment
Ostatní	230-V outlet in luggage compartment
Ostatní	2x USB in front, 2x USB in rear (middel-console),1x USB in rear-view mirror
Ostatní	3-point seat belt for center rear seat
Ostatní	3-point seat belts in front, with tensioner and height adjustment
Ostatní	3-point seat belts, outer rear with ECE label
Ostatní	4-cylinder diesel engine 2.0 l
Ostatní	4-cylinder diesel engine 2.0 l TDI, 147 kW
Ostatní	7-speed automatic transmission
Ostatní	Active climate seats in front
Ostatní	Adaptive cruise control (with "follow-to-stop") and speed limiter
Ostatní	Additional el. heating
Ostatní	Additional interior noise suppression
Ostatní	Additional warning lights (door area)
Ostatní	Alloy wheels "PROPUS AERO" 8Jx18" black, bright machining
Ostatní	Alternator 180 A
Ostatní	Ambient Lighting package Plus
Ostatní	Antenna for FM reception only, diversity
Ostatní	Anti-theft alarm system "Plus" -Single door opening and comfort locking-EU right-hand drive vehicle
Ostatní	Assistance
Ostatní	Autonomous Emergency Braking Front Assist (for Adaptive Cruise Control ACC up to 210 km/h)
Ostatní	Basic equipment variant
Ostatní	Battery 420 A (70 Ah)
Ostatní	Black Magic Pearlescent/Black Magic Pearlescent
Ostatní	Brake control system for vehicles without electric drive (ESC and electromechanical brake booster)
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatní	Carpet mats in front and rear
Ostatní	Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
Ostatní	Center armrest in front
Ostatní	Center console
Ostatní	Climatronic with impact pressure control, CFC-free

Ostatní	Comfort bumpers
Ostatní	Comfort seats in front (sports seats forRS)
Ostatní	Convenience key, without Safelock
Ostatní	Curb weight range 1
Ostatní	DAB – Digital radio reception
Ostatní	Decorative inserts "Cross Hatch" for dashboard and door trim panels
Ostatní	Disc brakes in front
Ostatní	Disc brakes in rear
Ostatní	Door and side trim panel in foam film and woven fabric
Ostatní	Driver knee airbag
Ostatní	Driving Mode Selection
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Dynamic headlight range control, with cornering light (AFS 1)
Ostatní	ECO function
Ostatní	Electric luggage compartment opening and closing
Ostatní	Electrically operated child safety lock for rear doors, possible to be operated from the driver seat
Ostatní	Electronic immobilizer
Ostatní	Emergency call system eCall+
Ostatní	Emission standard EU6 AP
Ostatní	Equipment options subset for Germany
Ostatní	Executive equipment
Ostatní	Ext. mirrors, power-folding, auto-dimm. on driver side, surround lighting and front pass. ext. mirror lowering funct.
Ostatní	Exterior mirror housings and various add-on parts in body color
Ostatní	Fine Nappa Leather package with honeycomb stitching
Ostatní	Front fog lamps and cornering light
Ostatní	Front head restraints
Ostatní	Front-wheel drive
Ostatní	Fuel system for diesel engine
Ostatní	Fuel tank with a volume of 66 l
Ostatní	Gearshift knob/handle in leather
Ostatní	Headlamp washer system
Ostatní	Heated windscreen + rain sensor with Light Assist
Ostatní	Heated winscreen washer nozzles
Ostatní	Hill hold control
Ostatní	Chrome trim on rotary light switch, hazard warning light switch, mirror adjustment switch, window lifter switch
Ostatní	Chrome trims on the side windows
Ostatní	Initial standard fuel filling (6L)
Ostatní	Installation differentiation for transmission DQ381 -- vehicle components --
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer
Ostatní	Interior light in footwell in front and rear
Ostatní	ISOFIX anchorage points (mounting fixture for child seats on rear seats)

Ostatní	Lane Assist with adaptive lane guidance function + Emergency Assist
Ostatní	Leather-wrapped multi-function steering wheel with tiptronic
Ostatní	LED headlamps with cornering light (separate daytime running lamps with special class-A surface)
Ostatní	LED rear combination lamp, dynamic turn signal
Ostatní	Left exterior mirror, convex
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	Luggage compartment cover extractable and removable, with electric opening
Ostatní	Manual in German
Ostatní	Mass damper for steering wheel, XX Hz
Ostatní	Matrix beam
Ostatní	Mechanical rear seat release
Ostatní	Mobile phone interface "Comfort" with inductive charging feature
Ostatní	Multi-color Digital Cockpit Pro, selection of different info profiles possible
Ostatní	Nameplate set in basic style
Ostatní	Navi Columbus + Web Radio
Ostatní	No special edition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Non-smoker's package
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Operating permit, alteration
Ostatní	Optional infotainment system (MIB3)
Ostatní	Parking brake
Ostatní	Part set without country-specific prescriptive standard
Ostatní	Pedestrian Monitoring
Ostatní	Personalization incl. 3 keys
Ostatní	Power seat adjustment for both front seats with memory feature
Ostatní	Power-adjustable lumbar supports in front with massage feature
Ostatní	Price support
Ostatní	Radiator grille with chrome molding
Ostatní	Rear exhaust tailpipe (standard)
Ostatní	Rear fog lamp
Ostatní	Rear shock absorption
Ostatní	Rear spoiler in body color
Ostatní	Rear window wiper and washer system with intermittent control
Ostatní	Refrigerant R1234yf
Ostatní	Regional code " ECE " for radio
Ostatní	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ostatní	Remote Access + Infotainment Online 3 years
Ostatní	Right exterior mirror, convex
Ostatní	Roof rails

Ostatní	Scuff plates in door apertures
Ostatní	Seat heater for front seats separately controlled
Ostatní	Separate daytime running light with automatic headlight control and manual Coming and Leaving Home feature
Ostatní	Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front with curtain airbag
Ostatní	Side Assist
Ostatní	SONOS premium sound system
Ostatní	Soul Black headliner
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Speed-related variable steering assist (Servotronic)
Ostatní	Standard battery/alternator capacity
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard electronic engine sound
Ostatní	Standard engine starter
Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Standard paint coating
Ostatní	Standard pedal cluster
Ostatní	Standard wheel bolts
Ostatní	Start-stop system with regenerative braking
Ostatní	Storage compartments with cover in trunkside panel
Ostatní	Sun visors with mirror, illuminated
Ostatní	Suspension range 07 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Tablet bracket, 3rd key, waste bin in the door, Umbrella in co-driver door
Ostatní	Three rear head restraints
Ostatní	Tire Mobility Set: 12-volt compressor and tire sealant
Ostatní	Tire Pressure Monitoring System
Ostatní	Tires 235/45 R18 94W super-low rolling resistance
Ostatní	Tires without specification of tire brand
Ostatní	Tool kit
Ostatní	Tow bar, removable with adaptor
Ostatní	Trailer hitch
Ostatní	Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures
Ostatní	Trims for alloy wheels
Ostatní	Two-tone horn
Ostatní	Type approval country Germany
Ostatní	Unsplit rear seat bench, split folding backrest, with center armrest
Ostatní	Vehicle class differentiation -3V0-
Ostatní	Vehicles with special upgrade measures
Ostatní	Visual and acoustic seat belt reminder, electric contact
Ostatní	Voice control

Ostatní	Wagon
Ostatní	Weight range 4 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheelbase
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	Wirelessly heated climate-controlled comfort glazing for windshield
Ostatní	With dynamic road sign display
Ostatní	With electronic steering column lock
Ostatní	With multifunction camera
Ostatní	Without activated carbon canister with SCR
Ostatní	Without adapter
Ostatní	Without additional front underbody guard
Ostatní	Without additional malfunction display
Ostatní	Without additional tires
Ostatní	Without alternative drive system
Ostatní	Without auxiliary heater/parking heater
Ostatní	Without backrest release for front seats
Ostatní	Without CD/DVD for navigation
Ostatní	Without clock
Ostatní	Without delivery equipment
Ostatní	Without electric motor (hybrid)
Ostatní	Without extended safety system
Ostatní	Without fire extinguisher
Ostatní	Without front passenger seat control
Ostatní	Without garage door opener
Ostatní	Without head-up display
Ostatní	Without charging cable
Ostatní	Without child seat
Ostatní	Without child seat anchora in front (ISOFIX)
Ostatní	Without locking and starting systems
Ostatní	Without luggage/load compartment floor
Ostatní	Without mud flap
Ostatní	Without partition
Ostatní	Without preparation for two-way radio installation
Ostatní	Without roll-up sunshade
Ostatní	Without roof insert (standard roof)
Ostatní	Without second battery
Ostatní	Without ski bag
Ostatní	Without special body measures
Ostatní	Without tie down straps/net/pocket
Ostatní	Without vehicle inlet

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN.** Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla.** Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	08. 08. 2025	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Black Magic Pearlescent – kód 1Z

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	09. 07. 2026
Značení skel	NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Datum první registrace vozidla	27.03.2023
Datum první registrace vozidla v ČR	07.08.2026
Obchodní označení	SUPERB

Technický popis – rozšířený	
Další záznamy	Rozchod: 1578+1564|[Alternativní provedení vozidla:|*42: (#16): TŘÍDA A50-X]|#V.7: CO2: 145 g/km|#14: ROZCHOD: 1 578/1 564|#D.2; #3; #4: 3T; ACDTUAX01; NFD7FD7GC0044BISTN1B8A|#V.9: 2018/1832AP; EURO 6|Variabilní provedení vozidla:|#N: s přívěsem náprava 2:+100 kg|#N.1-N.2: |215/55 R17 94W 7,0JX17 ET40;|215/55 R17 94W 6,5JX17 ET41;|235/40 R19 96W 8,0JX19 ET44;|235/45 R18 94W 8,0JX18 ET44;|215/55 R17 94V M+S 6,5JX17 ET41|Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.|M: 2836

Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.