TECHNICKÝ PROTOKOL

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VOZIDLA

RZ	9H1 5575
Značka a typ vozidla	ŠKODA SUPERB
Druh vozidla	OSOBNÍ
Číslo karoserie VIN	TMBJR7NP0P7039665
Technický průkaz číslo	
Rok výroby	2023
Uvedení do provozu	2023
Stav km	83875
Barva karoserie	ČERNÁ MAGIC MET.
STK / Emise do	3/2027
Země původu	
Odpočet DPH	☐ ano ☐ ne

KAROSERIE

Karoserie ■ původní ☐ koroze ☐ opravovaná

Pokud opravovaná, rozsah opravy / poznámka

PROVOZNÍ ODĚRKY


POPIS TECHNICKÉHO STAVU VOZIDLA

Údržba v autorizovaném servisu	■ ano ☐ ne
Poslední servisní prohlídka	
Záruka mobility	☐ ano ☐ ne
Servisní knížka	■ ano ☐ ne
Ostatní dokumentace k vozu	
Klíče od vozu / počet	2X
Poznámka	

PROVOZNÍ NÁPLNĚ

Motorový olej	poslední výměna dne		při	km
Množství / stav oleje	■ ok	☐ nedostatečné	☐ doporuč. výměna	
Chladicí kapalina				
Množství / stav chladicí kapaliny	■ ok	☐ nedostatečné	☐ doporuč. výměna	
Brzdová kapalina	poslední výměna dne		při	km
Množství / stav brzdové kapaliny	■ ok	☐ nedostatečné	☐ doporuč. výměna	

AKTUÁLNÍ POŠKOZENÍ KAROSERIE A TLOUŠŤKA LAKU



POHON VOZU

Pohon
- [■] 4x2
- [ ] 4x4

Stav
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] zjevná závada
- [ ] doporučená výměna oleje v rozvodovce

Poznámka

MOTOR

Motor
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] po výměně

Chod motoru
- [ ] zvýšená hlučnost
- [ ] snížený výkon
- [ ] kouřivost
- [ ] zvýšená spotřeba oleje
- [ ] zjevná závada

Stav rozvodového řemene / řetězu
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] doporučená výměna

Poznámka

SPOJKA

Spojka
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] snížená účinnost
- [ ] doporučená oprava / výměna
- [ ] hlučnost / vibrace setrvačníku

Poznámka

PŘEVODOVKA

Převodovka
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] po výměně
- [ ] zvýšená hlučnost
- [ ] zjevný únik oleje
- [ ] zjevná funkční vada

Poznámka

NÁPRAVA

Přední náprava
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] vůle v uložení a závěsech
- [ ] mechanické poškození
- [ ] snížená účinnost

Zadní náprava
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] vůle v uložení a závěsech
- [ ] mechanické poškození
- [ ] snížená účinnost

Poznámka

ŘÍZENÍ

Řízení
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] zvýšená vůle
- [ ] projevy netěsnosti
- [ ] táhne stranou
- [ ] zjevná závada

Poznámka

BRZDY

Brzdy
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] po výměně
- [ ] snížená účinnost
- [ ] zjevná závada
- [ ] doporučená výměna
- [ ] koroze

Stav obložení

Ruční brzda
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] dlouhý proběh
- [ ] snížená účinnost
- [ ] zjevná závada

Poznámka

TLUMIČE

Tlumiče
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] po výměně
- [ ] snížená účinnost
- [ ] doporučená výměna

Poznámka

VÝFUKOVÝ SYSTÉM

Výfukový systém
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] po výměně
- [ ] zvýšený hluk
- [ ] zvýšená koroze
- [ ] netěsnosti
- [ ] doporučená výměna

Filtr pevných částic DPF? [■] ano [ ] ne

Stav filtru DPF
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] zjevná závada / nutná výměna
- [ ] doporučená výměna

Stav

Poznámka

DVEŘE

Dveře
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [■] zámky nepoškozeny
- [ ] vadný zámek
- [ ] vůle v závěsech
- [ ] plynové vzpěry funkční
- [■] el. vzpěry funkční
- [ ] zjevná závada

Poznámka

INTERIÉR

Interiér
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] bez poškození
- [ ] poškozený
- [ ] znečištěný

Poznámka

KLIMATIZACE

Klimatizace
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] snížená účinnost
- [ ] hlučnost

Poznámka

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

Bezpečnostní pásy
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] poškozené
- [ ] chybějící
- [ ] nutná oprava
- [ ] zjevná závada

Poznámka

AIRBAGY

Airbagy
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] zjevná závada

Poznámka

SEDADLA

Stav sedadel
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [ ] znečištěná
- [■] funkční posun + sklápění
- [■] funkční vyhřívání sedaček
- [ ] zjevná závada

Poznámka

OKNA / SKLA

Okna / skla
- [■] odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- [■] funkční výhřev
- [■] funkční ostřik
- [■] mírně poškozené, posekané od kamínků
- [ ] poškozená

Poznámka

AKUMULÁTOR

Akumulátor
- [■] původní
- [ ] po výměně
- [ ] snížená účinnost
- [ ] doporučená výměna

Poznámka

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Světlomety, konc. světla, mlhovky, směrovky	■ funkční	☐ nefunkční
Osvětlení interiéru, osvětlení a funkce přístrojové desky	■ funkční	☐ nefunkční
Vyhřívání a ovládání oken, přední + zadní stěrače, ostřikovače	■ funkční	☐ nefunkční
Klimatizace, topení, ventilátor, nezávislé topení	■ funkční	☐ nefunkční
Navigace, rádio, přehrávač	■ funkční	☐ nefunkční
Poznámka		

POVINNÁ VÝBAVA

Rezervní kolo	☐ ano	■ ne	**Dezén v mm**
Lékárnička	■ ano	☐ ne	
Trojúhelník	■ ano	☐ ne	
Kompletní nářadí (zvedák, klíč na kola, sada žárovek, vesta)	☐ ano	■ ne	

PNEUMATIKY A DISKY

Typ disků	☐ ocelové	■ hliníkové
Typ pneu	■ letní	☐ zimní
Výrobce, značka, rozměr	2X FALKEN 235/45 R18 2X CONTINENTAL 235/45 R18	
Stav pneu v mm	LP 2,5	LZ 4
	PP 3	PZ 4
Odpovídá homologaci	■ ano	☐ ne
Doporučená výměna	■ ano	☐ ne
Bezp. šrouby kol	☐ ano	■ ne
Poznámka		

POZNÁMKY

ZA HAVEX AUTO

Zpracoval (mechanik - datum, jméno, podpis) Šrom

Převzal (technik - datum, jméno, podpis) Urbanová

PROVOZOVATEL

Potvrzuji správnost shora uvedených údajů a prohlašuji, že jsem nezatajil žádné vady a poškození, které by měly vliv na stav vozidla a jeho cenu.

V dne

Podpis (razítko)

KUPUJÍCÍ

Potvrzuji převzetí vozidla a potvrzuji, že jsem byl s jeho stavem seznámen.

V dne

Podpis (razítko)