Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	5437259334
Datum aktivace kuponu:	03. 08. 2026 13:23:44
Platnost do:	02. 09. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN
TMBLK8NX4MY178268

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA

Model
OCTAVIA

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Palivo
nafta

Výkon
147 kW

Objem
1968 ccm

Datum výroby
08. 10. 2021

Datum 1. registrace
13. 12. 2021

Platnost STK (CZ)
18. 11. 2027

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenaná celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2021	10/2021	0 km		Vozidlo vyrobeno

Datum výroby vozidla:	08. 10. 2021
Stáří vozidla:	4 roky 9 měsíců
Barva vozidla:	Modrá Titan – metalíza – kód 9F
Vyrobeno pro trh:	Česko
Strana řízení:	levostranné

	12/2021		Česko	Přihlášení vozidla v ČR

Datum přihlášení vozidla:	13. 12. 2021
Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:	13. 12. 2021
Doba od výroby po 1. přihlášení:	2 měsíce
Přihlášeno jako:	Nové
Barva vozu při přihlášení:	MODRÁ

	12/2021		Česko	Změna majitele
	12/2021		Česko	Změna provozovatele
	12/2021		Česko	Vystavení technického průkazu
	12/2021	5 km		Záznam tachometru
2022	09/2022	28 500 km	Česko	Záznam tachometru
	10/2022	30 500 km		Záznam tachometru
	11/2022		Česko	Poškození
2023	05/2023	51 000 km		Záznam tachometru
	07/2023	58 500 km		Servisní záznam
2024	04/2024	87 500 km		Servisní záznam
	07/2024	101 500 km		Záznam tachometru
	08/2024	101 500 km	Česko	Záznam tachometru
2025	04/2025	131 000 km		Servisní záznam
	06/2025		Česko	Poškození
	07/2025	135 500 km		Servisní záznam

	11/2025	136 000 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	18. 11. 2025
Datum příští STK:	18. 11. 2027
Číslo protokolu:	CZ-3413-25-11-3669

	11/2025	136 000 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	18. 11. 2025
Číslo protokolu:	CZ-140701-25-11-0219

2026	02/2026	136 500 km	Česko	Inzerce vozidla
	04/2026	136 500 km	Česko	Inzerce vozidla
	05/2026	136 500 km	Česko	Inzerce vozidla
	06/2026	136 500 km	Česko	Inzerce vozidla
	07/2026	136 500 km	Česko	Inzerce vozidla

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí byl nalezen jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.


Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost	1 / 2.
Datum	11/2022
Země	Česko
Výše pojistného plnění	16 155 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní nebo jiné sklo vozidla
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost	2 / 2
Datum	06/2025
Země	Česko
Výše pojistného plnění	68 701 CZK
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana, Pravá přední strana
Zdroj dat	Pojišťovna



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
13.12.2021	–	Vlastník	Právnická osoba / OSVČ	UniCredit Fleet Management, s.r.o. Želetavská 1525/1, Michle, 14000 Praha IČ: 62582836	Ano
13.12.2021	–	Provozovatel	Právnická osoba / OSVČ	UniCredit Fleet Management, s.r.o. Želetavská 1525/1, Michle, 14000 Praha IČ: 62582836	Ano

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 4	
Datum	07/2023
Stav tachometru:	58 500 km
Materiál (výčet)	Stěrače Valeo
	SHELL HELIX Ultra Professional AV-L 0W-30 - 55 l
	olejový filtr s těsněním ORIGINÁL
	Kabinový filtr BOSCH
	šroub olejové vany M14x1,5x22 ORIGINÁL
	SONAX 03234000 / 0,1L Air Aid Green Lemon Čistič k
	Brzdová kapalina
Práce (výčet)	Servisní prohlídka - výměna motorového oleje
	Výměna pylového filtru
	Desinfekce klimatizace
	Výměna brzdové kapaliny
	výměna stírátek
	Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 2 / 4	
Datum	04/2024
Stav tachometru:	87 500 km
Materiál (výčet)	Brzdový kotouč
	Brzdové destičky
	FEBI BILSTEIN Závitová zátka, olejová vana
	SHELL HELIX Ultra Professional AV-L 0W-30 - 55 l
	Vzduchový filtr
	Palivový filtr FILTRON
	Brzdový kotouč Brembo UV lakovaný
	SONAX 03231000 / 0,1L Air Aid Čistič klimatizací
	Olej mezinápravová spojka
	Olejový filtr MANN
	Sada brzdových destiček, kotoučová brzda ATE
Práce (výčet)	Práce
	Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 3 / 4	
Datum	04/2025
Stav tachometru:	131 000 km

Materiál (výčet)	SHELL HELIX Ultra Professional AV-L 0W-30 - 55 l
	PETEC Čistič klimatizace, sprej - OCEÁN, 75 ml
	Těsnění
	Vodní hadice
Práce (výčet)	Práce
	Zapůjčení NV VW Golf
	Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 4 / 4

Datum	07/2025
Stav tachometru:	135 500 km
Materiál (výčet)	DRZAK ULTRAZVUKOVEHO SENZORU
	SVAZEK EL. PRO NARAZNIK
	SVETLOMET PREDNI-PRAVY LED
	SVETLOMET MLHOVY-PRAVY
	DRZAK KLAKSONU-PLECHOVY
	KLAKSON
	SPOJLER
	KRYT NARAZNIKU
	VLOZKA OZDOBNA
Práce (výčet)	Drobný jednicový materiál
	Výměna houkačka P
	Výměna světlomet P
	Demontáž a montáž LED-modul světla denního svícení
	Kontrola Diagnostika a vymazání chybových kódů po
	Demontáž a montáž Úprava před.nárazníku pro senzor
	Výměna přední nárazník
	Nastavit LED světlomety
	Přirážka za lepení držáků před.parkovacích senzorů
	Přirážka za nalepení držáků bočních parkovacích se
	Provést lícování přední části karoserie
	přední nárazník Výměna (K1R) Demontované díly
	kryt trysky ostřikovače světlometů L povrchový (K2
	kryt trysky ostřikovače světlometů P povrchový (K2
	krytka tažného zařízení povrchový (K2) Demontované
	Příprava na lakování
	přední nárazník Výměna (K1R) Demontované díly
	kryt trysky ostřikovače světlometů L povrchový (K2
	kryt trysky ostřikovače světlometů P povrchový (K2
	krytka tažného zařízení povrchový (K2) Demontované

Příprava na lakování

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně **k níže uvedeným zdrojům** a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.
V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 03. 08. 2026
Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 03. 08. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	03. 08. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	SKODA OCTAVIA(NX5S5Z) 2.0 TDI 147kW 4x4 DSG Scout Combi
Motor	1 968 ccm; 2,00 L; 147 kW

Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	– / – / –
Převodovka	automatická; 7 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS

Automatické spuštění všech blikačů

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Isofix příprava

Kolenní airbag na straně řidiče

Multikolizní brzdění

Počet airbagů: 8

Program stabilizace přívěsu

Prostřední airbag vpředu

Protiprokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínaním

Rekuperace brzdové energie

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brždění, vpředu a vzadu, 5, systém vyhnutí chodcům, vizuální/akustická výstraha, programovatelná vzdálenost, aktivní nad 130km/h, aktivní nad 50kmh/30mil a aktivní pod 50kmh/30mil

Varování při opuštění jízdního pruhu: aktivace řízení

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech:

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická 7-stupňová převodovka manuální mód, řadící páka na volantu, sekvenční manuální, typ – DCT manuální sekvenční s auto modem a včetně řadicích pádel

Autonomní řízení 1 – asistence řidiče

Bezdotykové uvolnění krytu zav.prostoru

Bluetooth

Centrální zamykání: card key

Dálkové ovládání audia na volantu

Denní svícení

Elektrické zavírání víka zavaz. prostoru

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronická ruční brzda

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

FM–rádio, digitální rádio, internetové rádio a dotyková obrazovka

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 55

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, neomezeno, neomezeno, neomezeno, bezdrátové připojení Apple, bezdrátové připojení Android a bezdrátové připojení Mirrorlink

Karta smart card / smart key včetně bezklíčového systému vstupu a včetně bezklíčového startování

LED světla: brzdová světla, přední mlhová světla, potkávací světla, postranní blikače, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Manuální sekvenční s dvojitou spojkou

Multifunkční displej 10,20, Přístrojový panel 1 a 25,9, multifunkční displej 10,00, dotykový obrazovka, Palubní deska střed 1 a 25,4

Nastavení světel: světelný senzor

Navigační systém: navigace 3D a hlas, ovládání – dotykem na obrazovku, zdroj dat – internet, 10,00 " uhlopříčka, dopravní informace, 25,4 a 36

Omezovač rychlosti

Ovládání aplikací

Ovládání gesty vpředu

Parkovací senzor vpředu, vzadu, senzor

Počet reproduktorů: 8

Počítač: průměrná spotřeba

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB, 2 a 0

Přístrojové ukazatele: TFT displej a nastavitelný

Režimy řízení včetně nastavení motoru a včetně nastavení řízení

Sada na opravu pneumatik

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým sensorem

Systém hlasového ovládání jiná

Telematika: počet mesačných poplatkov v cene – 120, Výstraha před kolizí, přes SIM ve vozidle, systém sledování a 0

Tempomat se senzory vzdálenosti a funkce stop & go

Vestavěné aplikace

Vnitřní paměť/disk 64,00

Vyhřívané ostřikovače

Vyhřívané přední sklo

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Lednička ve schránce u spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: filtr na bázi aktivního uhlí a ovládání dotyk obrazovkou

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, barva z lehké slitiny, automatická clona, ukazatele směru, elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně spolujezdce, barva z lehké slitiny, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken

Pneumatiky: 225 mm šířka pláště, 45 % profil pláště, rychlostní index Y, index nosnosti: 91, konvenční typ, průměr: 18

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 18 " průměr, 7,5 " šířka, 45,7 a 19,0

Přední mlhová světla

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Sklopná zrcátka

Střešní nosiče: chrom/stříbrný efekt

Střešní spoiler

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Koberečky:

Luxusní obložení: hliník a kůže na hlavici řadící páky, hliníkový efekt na dveřích, hliníkový efekt na přístrojové desce

Odkládácí prostor pod sedadly na straně spolujezdce

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Úchyt na zavazadla

Vyhřívaná přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – manuální a nastavení bederní opěrky – manuální

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose, vyhřívaný

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápěcí sedák žádný, otvor pro lyže, dálkové sklápění

Zpětné zrcátko/kamera s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Pakety

Asistovaná jízda 2.0 Top

Klima paket

Funkčnost
Tažné zařízení sklopné, el. odjistitelné
Kola/Pneumatiky
Kola z lehké slitiny "Braga", antracitová leštěná, 7,5J x 18"
Rezervy
Rezervní kolo ocelové (dojezdové) s příslušenstvím pro sound systém CANTON
Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava
Sound system Canton

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN.** Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla.** Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
EV/Hybrid / požár	29. 04. 2022	Více info
motor / požár	07. 04. 2022	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Modrá Titan – metalíza – kód 9F
Barva při první registraci v CZ	Modrá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	03. 08. 2026
Značení skel	NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	13.12.2021
Datum první registrace vozidla v ČR	13.12.2021
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	OCTAVIA SCOUT
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	DTU
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	147
Při otáčkách (ot/min)	3600
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	MODRÁ
Maximální rychlost (km/h)	230
Maximální hmotnost povolená (kg)	2195
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2195

Technický popis – rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 2
Délka celková (mm)	4703
Šířka celková (mm)	1829

Výška celková (mm)	1508
Rozvor (mm)	2677
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1110/1110
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1130/1130
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2000/2000
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4195/4195
Ráfky náprava 1	7.5JX18 ET48
Pneumatiky náprava 1	225/45 R18 91Y
Ráfky náprava 2	7.5JX18 ET48
Pneumatiky náprava 2	225/45 R18 91Y
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	75
Při otáčkách (ot/min)	3075
Hluk za jízdy (db)	65
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	5,8
Další záznamy	Rozchod: 1535+1531, [Alternativní provedení vozidla:, *42: (#16): TŘÍDA A50-X], #V.7: CO2: 151 g/km, #14: ROZCHOD: 1 535/1 531, #D.2, #3, #4: NX, ACDTUAX1, SAD7AD7GC0054BIML0N1B9A, #V.9: 2018/1832AP, EURO 6, Variabilní provedení vozidla:, #N: s přívěsem náprava 2:+84 kg, #N.1-N.2: , 225/40 R19 93Y 7,5JX19 ET48, 225/45 R18 91Y 7,5JX18 ET48, 205/55 R17 91V M+S 6,5JX17 ET46, Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., M: 2677
Emise CO2 (g/km)	151

Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/6	Foto
Datum pořízení inzerátu	05. 02. 2026
Inzerovaný nájezd	136 309 km












Záznam 2/6	Foto
Datum pořízení inzerátu	05. 02. 2026
Inzerovaný nájezd	136 309 km












Záznam 3/6	Foto
Datum pořízení inzerátu	22. 04. 2026
Inzerovaný nájezd	136 309 km












Záznam 4/6	Foto
Datum pořízení inzerátu	17. 05. 2026
Inzerovaný nájezd	136 309 km















Záznam 5/6	Foto
Datum pořízení inzerátu	11. 06. 2026
Inzerovaný nájezd	136 309 km















Záznam 6/6	Foto
Datum pořízení inzerátu	05. 07. 2026
Inzerovaný nájezd	136 309 km















Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.