

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	2702626476
Datum aktivace kuponu:	19. 08. 2026 10:54:53
Platnost do:	18. 09. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN

TMBJR8NXXSY150782

 kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka

ŠKODA

Model

OCTAVIA

Typ karoserie

kombi

Druh vozidla

osobní

Palivo

benzín

Výkon

110 kW

Objem

1498 ccm

Datum výroby

03. 06. 2025

Datum 1. registrace

21. 07. 2025

Platnost STK (CZ)

21. 07. 2029



Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

Datum		Stav tachometru	Země	Popis
2025	06/2025	0 km		Vozidlo vyrobeno
<div><div>Datum výroby vozidla:03. 06. 2025</div><div>Stáří vozidla:1 rok 2 měsíce</div><div>Barva vozidla:Mamba green – kód I3</div><div>Vyrobeno pro trh:Česko</div><div>Strana řízení:levostranné</div></div>				
	07/2025		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<div><div>Datum přihlášení vozidla:21. 07. 2025</div><div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:21. 07. 2025</div><div>Doba od výroby po 1. přihlášení:1 měsíc</div><div>Přihlášeno jako:Nové</div><div>Barva vozu při přihlášení:ZELENÁ</div></div>				
	07/2025		 Česko	Změna majitele
	07/2025		 Česko	Změna provozovatele
	07/2025		 Česko	Vystavení technického průkazu
	07/2025	20 km	 Česko	Záznam tachometru

Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
21.07.2025	–	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	ŠkoFIN s.r.o. Pekařská 635/6, Jinonice, 15500 Praha IČ: 45805369	Ano
21.07.2025	–	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	ŠkoFIN s.r.o. Pekařská 635/6, Jinonice, 15500 Praha IČ: 45805369	Ano

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 19. 08. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 19. 08. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	19. 08. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE

Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	SKODA OCTAVIA(PV5RC5) 1.5 TSI 110kW Sportline Combi
Motor	1 498 ccm; 1,50 L; 110 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	- / - / -
Převodovka	manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS
Automatické spuštění všech blinkerů
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
Boční airbagy vpředu
Brzdový asistent BAS
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách
Isofix příprava
Kolenní airbag na straně řidiče
Multikolizní brzdění
Počet airbagů: 8
Program stabilizace přívěsu
Prostřední airbag vpředu
Protipokluzový systém ETC
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Rekuperace brzdové energie

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti, 5, systém vyhnutí chodcům, vizuální/akustická výstraha, programovatelná vzdálenost, aktivní nad 130km/h, aktivní nad 50kmh/30mil, aktivní pod 50kmh/30mil, včetně předcházení blížící se srážce, včetně odbočování, vyhýbání se předmětům a monitoring stylu jízdy

Varování při opuštění jízdního pruhu: aktivace řízení

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech:

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

Alarm+

Alternativní pérování sportovní

Asistent rozjezdu do kopce

Autonomní řízení 1 – asistence řidiče a aktivní kontrola jízdního pruhu

Bezdotykové uvolnění krytu zav.prostoru

Bluetooth

Centrální zamykání: card key

Dálkové ovládání audia na volantu

Denní svícení

Elektrické zavírání víka zavaz. prostoru

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem, variabilní nosič

Elektronická ruční brzda

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

FM-rádio, digitální rádio a dotyková obrazovka

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 48

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, 999, 0, 0, bezdrátové připojení Apple, bezdrátové připojení Android a bezdrátové připojení Mirrorlink

Karta smart card / smart key včetně bezklíčového systému vstupu a včetně bezklíčového startování

LED světla: brzdová světla, potkávací světla, postranní blikáče, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Manuální 6–stupňová převodovka řadící páka na podlaze, typ – manuální a 0

Multifunkční displej 10,00, Přístrojový panel 1, 25,4 a ovládání válečkem, multifunkční displej 10,00, dotykový obrazovka, Palubní deska střed 1, 25,4, pevný, ovládání válečkem, ne a televize

Nastavení světel: světelný senzor, natáčecí světlomety, závislé na rychlosti, funkce mlhových světel, aktivní dálková světla a matrix

Omezovač rychlosti

Ostřikovače světel

Ovládání aplikací

Parkovací senzor vpředu, senzor, parkovací senzor vzadu, senzor a kamera

Počet reproduktorů: 8

Počítač: průměrná spotřeba

Podstavec bezdrátového nabíjení

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB, 2, 0 a 0

Příprava pro prvky na objednávku

Přístrojové ukazatele: TFT displej a nastavitelný

Režimy řízení včetně nastavení motoru a včetně nastavení řízení

Sada na opravu pneumatik

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Telematika: počet mesačných poplatkov v cene – 120, Výstraha před kolizí, přes SIM ve vozidle, systém sledování, 0 a asistence při poruše

Tempomat

Vestavěné aplikace

Vyhřívané přední sklo

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Parkovací asistent: vzadu, navigační displej

Rozpoznávání dopravních značek

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: filtr na bázi aktivního uhlí, ovládání dotyk obrazovkou a ohřev motorem

Zatmavená skla vzadu a naboku vzadu

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 91, konvenční typ, průměr: 17

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 17 " průměr, 7,0 " šířka, 43,2 a 17,8

Přední světlomety: elipsoidní čočka, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Sklopná zrcátka

Střešní nosiče: chrom/stříbrný efekt

Střešní spoiler

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Dveřní madla

Koberečky:

Luxusní obložení: hliník a kůže na hlavici řadící páky, hliníkový efekt na dveřích, hliníkový efekt na přístrojové desce

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – kůže

Úchyt na zavazadla

Vyhřívaná přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – manuální a nastavení bederní opěrky – manuální

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose, vyhřívaný

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápěcí sedák žádný, otvor pro lyže, dálkové sklápění

Zpětné zrcátko/kamera s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Funkčnost

Tažné zařízení sklopné, el. odjistitelné

Rezervy

Rezervní kolo – neplnohodnotné

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

Mamba green – kód I3

Barva při první registraci v CZ

Zelená

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	19. 08. 2026
Značení skel	NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	21.07.2025
Datum první registrace vozidla v ČR	21.07.2025
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	OCTAVIA
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	DXD
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	110
Při otáčkách (ot/min)	5000
Zdvihový objem (ccm)	1498
Barva karoserie	ZELENÁ
Maximální rychlost (km/h)	226
Maximální hmotnost povolená (kg)	1900
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1900

Technický popis – rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4698

Šířka celková (mm)	1829
Výška celková (mm)	1472
Rozvor (mm)	2667
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	960/960
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	970/970
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1500/1500
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	680/680
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3400/3400
Ráfky náprava 1	7.0JX17 ET46
Pneumatiky náprava 1	205/55 R17 91V
Ráfky náprava 2	7.0JX17 ET46
Pneumatiky náprava 2	205/55 R17 91V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	80
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	66
Spotřeba předpis	2023/443EB
Spotřeba paliva (l/100km)	5,5
Další záznamy	<p>Rozchod: 1535+1534 Alternativní provedení vozidla:*42: (#16): TŘÍDA A #V.7: CO2: 125 g/km #14: ROZCHOD: 1 535/1 534 #D.2; #3; #4: NX; ACDXDBX0; NFM6FM6C90134VNVLT4N1A2A #V.9: 2023/443EB; EURO 6 Variabilní provedení vozidla:#14: ROZCHOD: Náprava 1: max 1545 #14: ROZCHOD: Náprava 2: max 1550 #N: s přívěsem náprava 2:+95 kg #N.1-N.2: 205/55 R17 91V 7,0JX17 ET46; 205/55 R17 91V 6,5JX17 ET46; 205/60 R16 92V 7,0JX16 ET46; 205/60 R16 92V 6,5JX16 ET46; 225/45 R18 91Y 7,5JX18 ET48; 205/55 R17 95V M+S 7,0JX17 ET46; 205/55 R17 95V M+S 6,5JX17 ET46 Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb. M: 2667, Rozchod: 1535+1534 Alternativní provedení vozidla:*42: (#16): TŘÍDA A #V.7: CO2: 125 g/km #14: ROZCHOD: 1 535/1 534 #D.2; #3; #4: NX; ACDXDBX0; NFM6FM6C90134VNVLT4N1A2A #V.9: 2023/443EB; EURO 6 Variabilní provedení vozidla:#14: ROZCHOD: Náprava 1: max 1545 #14: ROZCHOD: Náprava 2: max 1550 #N: s přívěsem náprava 2:+95 kg #N.1-N.2: 205/55 R17 91V 7,0JX17 ET46; 205/55 R17 91V 6,5JX17 ET46; 205/60 R16 92V 7,0JX16 ET46; 205/60 R16 92V 6,5JX16 ET46; 225/45 R18 91Y 7,5JX18 ET48; 205/55 R17 95V M+S 7,0JX17 ET46; 205/55 R17 95V M+S 6,5JX17 ET46 Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb. M: 2667</p>
Emise CO2 (g/km)	125

Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.